

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES - LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - .40 S&W

Lyman maximum cartridge gauges check all critical dimensions of pistol ammunition to insure proper functioning. These precision made gauges allow the reloader to check the case length, diameter and overall cartridge length of pistol ammunition. This inspection is considered mandatory by top competitive shooters who demand 100% reliability for their competition ammo.



Attributes

- Name: LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - .40 S&W
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100020155
- Mfr. No.: 7832332
- Cartridge: 40 S&W
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 011516723321

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEDIDOR DE CARTUCHOS MÁXIMOS DE PISTOLA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les jauges de cartouche PISTOL MAXIMUM](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI MISURATORI DI CARTUCCE PISTOL MAXIMUM](#)
- [Norsk: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźników Maksymalnych Nabojów PISTOL MAXIMUM](#)
- [Suomi: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Návod k bezpečnostním pokynům](#)

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W entschieden hast. Dieses Produkt dient dazu, die sichere und effektive Funktion deiner Pistolenmunition zu gewährleisten, indem es kritische Maße überprüft. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten und die Sicherheitsstandards gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Cartridge Gauge immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Gauge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Gauge regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Gauge nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Messen der Maße von .40 S&W Patronen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Munition und Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle vor der Verwendung der Gauge sicher, dass der Bereich frei von Ablenkungen und Gefahren ist.
- Verwende die Gauge nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Munition.
- Stelle sicher, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor du die Gauge und Patronen handhabst.
- Versuche niemals, lebende Munition mit der Gauge zu messen; verwende nur entladene Patronen.
- Wenn du während der Messung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung der Gauge und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine saubere, flache Arbeitsfläche hast.
- Sammle deine entladenen .40 S&W Patronen und die Lyman Cartridge Gauge.

2. Verwendung der Gauge:

- Halte die Gauge fest in einer Hand.
- Setze die Patrone in die Gauge ein und stelle sicher, dass sie vollständig sitzt.
- Überprüfe die folgenden Maße:
 - Hülsenlänge
 - Durchmesser
 - Gesamtlänge der Patrone
- Siehe die bereitgestellten Spezifikationen für akzeptable Maße.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne die Patrone nach der Messung aus der Gauge.
- Bewahre die Gauge an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.
- Reinige die Gauge regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers, um ihre Präzision zu

erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Cartridge Gauge gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle mit der Gauge verwendeten Patronen sicher und gemäß den lokalen Gesetzen entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Bedenken bezüglich der Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W. This product is designed to ensure the safe and effective functioning of your pistol ammunition by checking critical dimensions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to maintain safety standards in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the cartridge gauge with care to avoid injury.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gauge for any signs of damage or wear.
- Use the gauge only for its intended purpose, which is to measure .40 S&W cartridge dimensions.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the gauge, ensure that the area is free from distractions and hazards.
- Do not use the gauge if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling ammunition.
- Ensure that your hands are clean and dry before handling the gauge and cartridges.
- Never attempt to measure live ammunition with the gauge; use only unloaded cartridges.
- If you notice any irregularities during measurement, stop using the gauge and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have a clean, flat surface to work on.
- Gather your unloaded .40 S&W cartridges and the Lyman cartridge gauge.

2. Using the Gauge:

- Hold the gauge firmly in one hand.
- Insert the cartridge into the gauge, ensuring it is fully seated.
- Check the following dimensions:
 - Case length
 - Diameter
 - Overall cartridge length
- Refer to the specifications provided for acceptable measurements.

3. PostUse Care:

- Remove the cartridge from the gauge after measurement.
- Store the gauge in a safe, dry place when not in use.
- Regularly clean the gauge according to the manufacturer's instructions to maintain its precision.

Disposal Instructions

- Dispose of the cartridge gauge in accordance with local regulations regarding electronic and plastic waste.
- Ensure that all cartridges used with the gauge are disposed of safely and in compliance with local laws.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or concerns about the Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEDIDOR DE CARTUCHOS MÁXIMOS DE PISTOLA

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Cartuchos Máximos de Lyman para .40 S&W. Este producto está diseñado para garantizar el funcionamiento seguro y efectivo de tu munición de pistola al verificar dimensiones críticas. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y mantener los estándares de seguridad de acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el medidor con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de daño o desgaste.
- Utiliza el medidor únicamente para su propósito previsto, que es medir dimensiones de cartuchos .40 S&W.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de munición y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el medidor, asegúrate de que el área esté libre de distracciones y peligros.
- No uses el medidor si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar munición.
- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de manejar el medidor y los cartuchos.
- Nunca intentes medir munición viva con el medidor; usa solo cartuchos descargados.
- Si notas alguna irregularidad durante la medición, deja de usar el medidor y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener una superficie limpia y plana para trabajar.
- Reúne tus cartuchos descargados .40 S&W y el medidor de cartuchos Lyman.

2. Uso del Medidor:

- Sostén el medidor firmemente con una mano.
- Inserta el cartucho en el medidor, asegurándote de que esté completamente asentado.
- Verifica las siguientes dimensiones:
 - Longitud del casquillo
 - Diámetro
 - Longitud total del cartucho
- Consulta las especificaciones proporcionadas para las medidas aceptables.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Retira el cartucho del medidor después de la medición.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Limpia regularmente el medidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante para mantener su

precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de cartuchos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y plásticos.
- Asegúrate de que todos los cartuchos utilizados con el medidor se eliminen de manera segura y en cumplimiento con las leyes locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o preocupaciones sobre el Medidor de Cartuchos Máximos de Lyman, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Cartuchos Máximos de Lyman. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour les jauges de cartouche PISTOL MAXIMUM

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge de cartouche Lyman Pistol Maximum .40 S&W. Ce produit est conçu pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de tes munitions de pistolet en vérifiant les dimensions critiques. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et maintenir les normes de sécurité conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours la jauge de cartouche avec soin pour éviter les blessures.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise la jauge uniquement pour son usage prévu, qui est de mesurer les dimensions des cartouches .40 S&W.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des munitions et des accessoires d'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Avant d'utiliser la jauge, assure-toi que l'aire est dégagée de distractions et de dangers.
- Ne pas utiliser la jauge si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des munitions.
- Assure-toi que tes mains sont propres et sèches avant de manipuler la jauge et les cartouches.
- Ne tente jamais de mesurer des munitions en direct avec la jauge ; utilise uniquement des cartouches non chargées.
- Si tu remarques des irrégularités lors de la mesure, cesse d'utiliser la jauge et consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir une surface propre et plane pour travailler.
- Rassemble tes cartouches .40 S&W non chargées et la jauge Lyman.

2. Utilisation de la jauge :

- Tiens fermement la jauge dans une main.
- Insère la cartouche dans la jauge, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifie les dimensions suivantes :
 - Longueur de la douille
 - Diamètre
 - Longueur totale de la cartouche
- Consulte les spécifications fournies pour les mesures acceptables.

3. Entretien après utilisation :

- Retire la cartouche de la jauge après la mesure.
- Range la jauge dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Nettoie régulièrement la jauge selon les instructions du fabricant pour maintenir sa précision.

Instructions d'élimination

- Élimine la jauge de cartouche conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et plastiques.
- Assure-toi que toutes les cartouches utilisées avec la jauge sont éliminées en toute sécurité et conformément aux lois locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou des préoccupations au sujet de la jauge de cartouche Lyman Pistol Maximum, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta jauge de cartouche Lyman Pistol Maximum. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI MISURATORI DI CARTUCCE PISTOL MAXIMUM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Cartucce Pistol Maximum Lyman per .40 S&W. Questo prodotto è progettato per garantire il corretto funzionamento delle munizioni per pistola controllando le dimensioni critiche. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e mantenere gli standard di sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il misuratore di cartucce con cura per evitare infortuni.
- Tenere il misuratore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il misuratore per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare il misuratore solo per il suo scopo previsto, ovvero misurare le dimensioni delle cartucce .40 S&W.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di munizioni e accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il misuratore, assicurarsi che l'area sia priva di distrazioni e pericoli.
- Non utilizzare il misuratore se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano munizioni.
- Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di maneggiare il misuratore e le cartucce.
- Non tentare mai di misurare munizioni cariche con il misuratore; utilizzare solo cartucce scariche.
- Se si notano irregolarità durante la misurazione, interrompere l'uso del misuratore e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere una superficie pulita e piana su cui lavorare.
- Raccogliere le cartucce scariche .40 S&W e il misuratore di cartucce Lyman.

2. Utilizzo del Misuratore:

- Tenere saldamente il misuratore in una mano.
- Inserire la cartuccia nel misuratore, assicurandosi che sia completamente inserita.
- Controllare le seguenti dimensioni:
 - Lunghezza del bossolo
 - Diametro
 - Lunghezza totale della cartuccia
- Fare riferimento alle specifiche fornite per le misurazioni accettabili.

3. Cura PostUso:

- Rimuovere la cartuccia dal misuratore dopo la misurazione.
- Conservare il misuratore in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Pulire regolarmente il misuratore secondo le istruzioni del produttore per mantenere la sua

precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il misuratore di cartucce in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e plastici.
- Assicurarsi che tutte le cartucce utilizzate con il misuratore siano smaltite in modo sicuro e in conformità con le leggi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o preoccupazioni relative al Misuratore di Cartucce Pistol Maximum Lyman, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Misuratore di Cartucce Pistol Maximum Lyman. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche di ricarica.

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge for .40 S&W. Dette produktet er designet for å sikre sikker og effektiv funksjon av pistolammunisjon ved å sjekke kritiske dimensjoner. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre riktig bruk og opprettholde sikkerhetsstandarder i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid patronmåleren med forsiktighet for å unngå skade.
- Hold måleren utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig måleren for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk måleren kun til sitt tiltenkte formål, som er å måle dimensjonene på .40 S&W patroner.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av ammunisjon og tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Før du bruker måleren, sørg for at området er fritt for distraksjoner og farer.
- Ikke bruk måleren hvis du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer ammunisjon.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre før du håndterer måleren og patronene.
- Forsøk aldri å måle levende ammunisjon med måleren; bruk kun utladdede patroner.
- Hvis du merker uregelmessigheter under måling, stopp bruken av måleren og kontakt en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har en ren, flat overflate å arbeide på.
- Samle dine utladdede .40 S&W patroner og Lyman patronmåleren.

2. Bruk av måleren:

- Hold måleren fast i den ene hånden.
- Sett patronen inn i måleren, og sørg for at den sitter helt på plass.
- Sjekk følgende dimensjoner:
 - Hylselengde
 - Diameter
 - Total patronlengde
- Referer til spesifikasjonene som er gitt for akseptable målinger.

3. Etter bruk:

- Ta ut patronen fra måleren etter målingen.
- Oppbevar måleren på et sikkert, tørt sted når den ikke er i bruk.
- Rengjør måleren regelmessig i henhold til produsentens instruksjoner for å opprettholde presisjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast patronmåleren i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og plastavfall.
- Sørg for at alle patroner som er brukt med måleren, blir avhendet trygt og i samsvar med lokale lover.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, bruk eller bekymringer angående Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźników Maksymalnych Nabojów PISTOL MAXIMUM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Maksymalnych Nabojów Lyman .40 S&W. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania amunicji pistoletowej poprzez sprawdzanie krytycznych wymiarów. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i utrzymanie standardów bezpieczeństwa zgodnych z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj wskaźnik nabojów ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj wskaźnika tylko do jego zamierzonego celu, jakim jest pomiar wymiarów nabojów .40 S&W.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia amunicji i akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od rozpraszaczy i zagrożeń.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi amunicji.
- Upewnij się, że Twoje ręce są czyste i suche przed obsługą wskaźnika i nabojów.
- Nigdy nie próbuj mierzyć żywej amunicji przy pomocy wskaźnika; używaj tylko rozładowanych nabojów.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieregularności podczas pomiaru, przestań używać wskaźnika i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz czystą, płaską powierzchnię do pracy.
- Zgromadź swoje rozładowane naboje .40 S&W oraz wskaźnik Lyman.

2. Używanie Wskaźnika:

- Trzymaj wskaźnik mocno w jednej ręce.
- Włóż nabój do wskaźnika, upewniając się, że jest całkowicie osadzony.
- Sprawdź następujące wymiary:
 - Długość łuski
 - Średnica
 - Całkowita długość naboju
- Odwołaj się do specyfikacji podanych dla akceptowalnych wymiarów.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po pomiarze usuń nabój z wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Regularnie czyść wskaźnik zgodnie z instrukcjami producenta, aby utrzymać jego precyzję.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik naboju zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i plastikowych.
- Upewnij się, że wszystkie naboje używane z wskaźnikiem są utylizowane w sposób bezpieczny i zgodny z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub obaw związanych z Wskaźnikiem Maksymalnych Nabojów Lyman, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wskaźnikiem Maksymalnych Nabojów Lyman. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan pistooliammunnan turvallinen ja tehokas toiminta tarkistamalla kriittiset mitat. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja ylläpitääksesi turvallisuusstandardeja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele patruunamittaria aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on .40 S&W patruunoiden mittojen mittaaminen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksia ja asevarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista ennen mittarin käyttöä, että alue on vapaa häiriöistä ja vaaratekijöistä.
- Älä käytä mittaria, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi ammuksia.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen mittarin ja patruunoiden käsittelyä.
- Älä koskaan yritä mitata elävää ammusta mittarilla; käytä vain tyhjennettyjä patruunoita.
- Jos huomaat mittauksen aikana epäsäännöllisyyksiä, lopeta mittarin käyttö ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on puhdas, tasainen työpinta.
- Kerää tyhjät .40 S&W patruunat ja Lyman patruunamittari.

2. Mittarin käyttäminen:

- Pidä mittaria tukevasti yhdessä kädessä.
- Aseta patruuna mittariin varmistaen, että se on täysin paikallaan.
- Tarkista seuraavat mitat:
 - Kotelon pituus
 - Halkaisija
 - Kokonaispatruunan pituus
- Viittaa annettuihin spesifikaatioihin hyväksyttävillä mitoilla.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Poista patruuna mittarista mittauksen jälkeen.
- Säilytä mittaria turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Puhdista mittari säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan sen tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä patruunamittari paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkaa ja muovijätettä.
- Varmista, että kaikki mittarilla käytetyt patruunat hävitetään turvallisesti ja paikallisten lakien mukaisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai huolenaiheita Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge tuotteen suhteen, viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden latausharjoituksissasi.

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv funktion av din pistolammunition genom att kontrollera kritiska dimensioner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att upprätthålla säkerhetsstandarder i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylsgaugen med omsorg för att undvika skador.
- Håll gaugen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gaugen för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd gaugen endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta dimensionerna på .40 S&W patroner.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition och tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Innan du använder gaugen, se till att området är fritt från distraktioner och faror.
- Använd inte gaugen om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar ammunition.
- Se till att dina händer är rena och torra innan du hanterar gaugen och patronerna.
- Försök aldrig att mäta levande ammunition med gaugen; använd endast oladdade patroner.
- Om du märker några oregelbundenheter under mätningen, sluta använda gaugen och konsultera en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren, plan yta att arbeta på.
- Samla dina oladdade .40 S&W patroner och Lyman hylsgauge.

2. Använda gaugen:

- Håll gaugen stadigt i ena handen.
- Sätt in patronen i gaugen och se till att den är helt på plats.
- Kontrollera följande dimensioner:
 - Hylslängd
 - Diameter
 - Total patronlängd
- Konsultera de angivna specifikationerna för acceptabla mått.

3. Efter användning:

- Ta bort patronen från gaugen efter mätningen.
- Förvara gaugen på en säker, torr plats när den inte används.
- Rengör gaugen regelbundet enligt tillverkarens instruktioner för att upprätthålla dess precision.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylsgaugen i enlighet med lokala förordningar angående elektroniskt och plastavfall.
- Se till att alla patroner som använts med gaugen kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala lagar.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller bekymmer om Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge, vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Návod k bezpečnostním pokynům

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Měřič nábojů Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní fungování vaší pistolové munice kontrolou kritických rozměrů. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili správné používání a dodržování bezpečnostních standardů v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s měřičem nábojů opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je měření rozměrů nábojů .40 S&W.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání munice a příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je prostor bez rozptýlení a nebezpečí.
- Nepoužívejte měřič, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s municí.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou čisté a suché před manipulací s měřičem a náboji.
- Nikdy se nepokoušejte měřit živou municí s měřičem; používejte pouze vyprázdňené náboje.
- Pokud během měření zaznamenáte jakékoli nepravdivosti, přestaňte měřič používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čistý, rovný povrch na práci.
- Shromážděte své vyprázdňené náboje .40 S&W a měřič Lyman.

2. Použití měřiče:

- Držte měřič pevně v jedné ruce.
- Vložte náboj do měřiče a ujistěte se, že je plně usazen.
- Zkontrolujte následující rozměry:
 - Délka náboje
 - Průměr
 - Celková délka náboje
- Odkazujte na specifikace poskytnuté pro přijatelné měření.

3. Údržba po použití:

- Po měření vyjměte náboj z měřiče.
- Uložte měřič na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Pravidelně čistěte měřič podle pokynů výrobce, abyste udrželi jeho přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič nábojů v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a plastového odpadu.
- Ujistěte se, že všechny náboje použité s měřičem jsou likvidovány bezpečně a v souladu s místními zákony.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav ohledně měřiče Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším měřičem Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých přebíjecích praktikách.