

UNIFLOW 3 POWDER MEASURE

The Uniflow-III Powder Measure is the most accurate Uniflow that RCBS has ever produced. The UPM-III throws consistently accurate charges reload after reload. The exacting tight tolerance allow powder to pour uniformly from the measuring cylinder and into a case, thereby eliminating the hazards of overloads caused by clogging when charges are dumped. The UPM-III changes easily from charge to charge of the same powder type without having to empty the powder hopper. The NG resistant anti-static hopper is large enough to hold 1lb of extruded powder or ½ pound of flake powder for extended reloading sessions. New on the UPM-III is the ability to use one metering cylinder and rotor for both rifle and pistol to throw charges from 0.5 grains to 95 grains. Note: The UPM-III Powder Measure should be used in conjunction with an accurate powder scale for setting the original charge and for checking charges occasionally during the run. Not for use with Black Powder line. - Machined reference surfaces for exacting tight tolerances- 0.5-95 grain capacity- 0.10 grain accuracy- NG Resistant, anti-static hopper- RCBS limited lifetime warranty.



Attributes

- Name: UNIFLOW 3 POWDER MEASURE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100044701
- Mfr. No.: 9016
- Delivery weight: 1.542kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 311mm
- UPC: 604544621181

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIFLOW 3 Pulvermesser](#)
- [English: UNIFLOW 3 Powder Measure Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Doseur de Poudre UNIFLOW 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3](#)
- [Norsk: UNIFLOW 3 POWDER MEASURE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku UNIFLOW 3](#)
- [Suomi: UNIFLOW 3 POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIFLOW 3 Pulvermätare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče prachu UNIFLOW 3](#)

Sicherheitshinweise für den UNIFLOW 3 Pulvermesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNIFLOW 3 Pulvermessers von RCBS. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Pulverbehälter fest und sicher angebracht ist, bevor Sie mit dem Messen beginnen.
- Verwenden Sie den UNIFLOW 3 Pulvermesser nicht mit Schwarzpulver oder anderen nicht empfohlenen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass der Messzylinder und der Rotor für den jeweiligen Pulvertakt geeignet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit der Ladungen mit einer genauen Pulverwaage.
- Vermeiden Sie es, die Ladungen zu überladen, um Verstopfungen zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Platzieren Sie den UNIFLOW 3 Pulvermesser auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
2. Befestigen Sie den Pulverbehälter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
3. Stellen Sie sicher, dass der Messzylinder und der Rotor korrekt eingesetzt sind.

• Nutzung:

1. Füllen Sie den Pulverbehälter mit dem gewünschten Pulver.
2. Wählen Sie die gewünschte Ladungsgröße (0,5 Grain bis 95 Grain).
3. Betätigen Sie den Hebel oder die entsprechende Steuerung, um die Ladung abzugeben.
4. Überprüfen Sie die abgewogene Ladung mit einer genauen Pulverwaage.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschten Ladungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, alle Materialien, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht zu recyceln oder zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem UNIFLOW 3 Pulvermesser, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von RCBS oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des UNIFLOW 3 Pulvermessers hat oberste Priorität. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für RCBS entschieden haben!

UNIFLOW 3 Powder Measure Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the UNIFLOW 3 Powder Measure. This product is designed for precision and reliability in reloading. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the UNIFLOW 3 Powder Measure in a wellventilated area to minimize exposure to powder dust.
- Keep the powder measure out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the powder measure with Black Powder or any other substances not specified in the product guidelines.
- Ensure that you are familiar with the operation of the powder scale before using the powder measure.
- Report any unsafe conditions or accidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when operating the powder measure to protect your eyes from accidental spills.
- Do not exceed the recommended grain capacity of the powder measure (0.5 to 95 grains).
- When changing powder types, ensure the hopper is empty and clean to prevent contamination.
- Avoid overfilling the hopper to prevent clogging and ensure uniform powder flow.
- Use only the recommended metering cylinder and rotor to maintain accuracy and safety.
- Keep your work area clean and free of clutter to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Place the UNIFLOW 3 Powder Measure on a stable and level surface to prevent tipping.
2. Ensure that the measuring cylinder is securely attached to the powder hopper.
3. If necessary, adjust the height of the powder measure to a comfortable working level.

Usage

1. Setting Up:

- Before starting, ensure that the powder hopper is clean and dry.
- Fill the hopper with the appropriate powder type, ensuring not to exceed the maximum capacity.

2. Measuring Charges:

- Select the desired grain setting on the metering cylinder.
- Operate the lever smoothly to throw a charge into your reloading case.
- Use an accurate powder scale to verify the charge weight for the first few throws and periodically during use.

3. Changing Charges:

- To change to a different charge of the same powder type, simply adjust the setting on the metering cylinder without emptying the hopper.

- For a different powder type, empty the hopper completely and clean it before refilling.

4. After Use:

- After reloading, empty any remaining powder from the hopper and clean the unit to prevent powder residue buildup.
- Store the powder measure in a safe and dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powder according to local regulations for hazardous materials.
- The UNIFLOW 3 Powder Measure should be disposed of in accordance with local waste management guidelines. Check with your local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the UNIFLOW 3 Powder Measure, please consult the product manual or reach out to the manufacturer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the UNIFLOW 3 Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guide de Sécurité pour le Doseur de Poudre UNIFLOW 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le doseur de poudre UNIFLOW 3 de RCBS. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit, en respectant les exigences de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement si le produit a été rappelé en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Prends des précautions supplémentaires si le produit est utilisé par des personnes vulnérables, comme les enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le doseur de poudre UPMIII avec de la poudre noire.
- Utilise toujours le doseur en conjonction avec une balance à poudre précise pour régler la charge initiale.
- Vérifie les charges occasionnellement pendant le processus de rechargement.
- Ne pas dépasser la capacité maximale de 95 grains.
- Évite les obstructions lors du déversement des charges pour prévenir les surcharges.
- Assuretoi que le réservoir de poudre est bien en place et sécurisé avant utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Doseur :

- Place le doseur de poudre UPMIII sur une surface stable et plane.
- Assuretoi que le réservoir de poudre est propre et sec avant de le remplir.
- Remplis le réservoir avec la poudre appropriée, en évitant de dépasser la capacité maximale de 1 lb pour la poudre extrudée ou ½ lb pour la poudre en flocons.

2. Utilisation du Doseur :

- Ajuste le cylindre de mesure et le rotor selon le type de poudre que tu utilises.
- Pour délivrer des charges, tourne le rotor jusqu'à obtenir la quantité désirée, entre 0.5 grains et 95 grains.
- Vérifie la charge avec une balance à poudre avant de l'utiliser pour recharger des munitions.
- Après chaque utilisation, nettoie le doseur pour éviter la contamination croisée entre différents types de poudre.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte pour les produits électroniques et les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactes les autorités compétentes dans ta région.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton doseur de poudre UNIFLOW 3 tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Merci de prendre le temps de lire ce guide et d'assurer une utilisation responsable de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3 di RCBS. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e precisione nelle operazioni di ricarica. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3 solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Mantieni il Misuratore di Polvere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Controlla regolarmente il Misuratore di Polvere per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3 solo con polveri approvate e compatibili.
- Non sovraccaricare il Misuratore di Polvere oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il contenitore della polvere sia sempre ben chiuso quando non in uso.
- Non tentare di smontare o modificare il Misuratore di Polvere senza l'assistenza di un professionista.
- Segui le istruzioni per il cambio di carica senza svuotare il contenitore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Misuratore di Polvere su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il Misuratore di Polvere sia ben fissato e non possa muoversi durante l'uso.
- Collega il contenitore antistatico secondo le istruzioni fornite.

2. Uso:

- Imposta la carica desiderata utilizzando il rotore.
- Verifica la precisione della carica utilizzando una bilancia per polvere accurata.
- Eroga la polvere nel bossolo, assicurandoti che non ci siano intasamenti nel cilindro di misurazione.
- Dopo l'uso, pulisci il Misuratore di Polvere per rimuovere eventuali residui di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore di Polvere e i materiali associati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il Misuratore di Polvere nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del Misuratore di Polvere UNIFLOW 3, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di RCBS.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Misuratore di Polvere UNIFLOW 3. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

UNIFLOW 3 POWDER MEASURE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av UNIFLOW 3 POWDER MEASURE fra RCBS. Dette produktet er designet for å gi deg nøyaktige ladninger av krutt for omlading. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelse når du arbeider med krutt og ladninger.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er designet for bruk med Black Powderlinjen.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå utilsiktede ulykker.
- I tilfelle av ulykker eller skader, rapporter dette til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at målesylindren og trakt er fri for blokkeringer før bruk.
- Unngå å overfylle trakt eller målesylinder for å minimere risikoen for overladninger.
- Ikke forsøk å endre eller modifisere produktet på egen hånd.
- Hold produktet unna varme kilder og åpen ild.
- Bruk alltid en nøyaktig pulvermåler for å sette den opprinnelige ladningen og for å sjekke ladninger under kjøringen.

Installasjons og bruksanvisning

1. Installasjon:

- Plasser UNIFLOW 3 POWDER MEASURE på en stabil og flat overflate.
- Fest produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre stabilitet under bruk.
- Sørg for at alle deler er riktig montert før første bruk.

2. Bruk:

- Velg ønsket ladning ved å justere målesylindren og rotoren.
- Fyll trakt med ønsket type krutt (ekstrudert eller flake).
- Aktiver målemekanismen for å kaste ladningen inn i hylsen.
- Kontroller ladningen med en nøyaktig pulvermåler før du fortsetter.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for å kaste eventuelle ubrukte eller utgåtte kruttladninger på en trygg måte.
- Rengjør arbeidsområdet for å fjerne eventuelle rester av krutt eller annet materiale etter bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål, bekymringer eller rapportering av usikre produkter, vennligst kontakt den relevante myndigheten i ditt land. Det er viktig å følge oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler via EU's Safety

Gateplattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av UNIFLOW 3 POWDER MEASURE. Takk for at du valgte RCBS!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku UNIFLOW 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miary Proszku UNIFLOW 3 od RCBS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze proszku do przeładowania amunicji. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Miara Proszku UNIFLOW 3 jest używana zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj Miary Proszku UNIFLOW 3 w połączeniu z linią Proszku Czarnego.
- Zawsze korzystaj z dokładnej wagi proszku do ustawiania początkowego ładunku.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj Miary Proszku UNIFLOW 3 w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie kieruj strumienia proszku w stronę twarzy ani innych osób.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z proszkiem.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- W przypadku przypadkowego kontaktu proszku ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy będą się utrzymywać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Miara Proszku UNIFLOW 3 jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Sprawdź, czy zbiornik na proszek jest czysty i suchy przed napełnieniem.
- Napełnij zbiornik odpowiednim proszkiem, nie przekraczając maksymalnej pojemności.

2. Użytkowanie:

- Ustaw żadaną ilość ładunku, korzystając z pokrętła regulacyjnego.
- Naciśnij przycisk uruchamiający, aby rozpocząć pomiar.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że proszek wylewa się równomiernie.
- Po zakończeniu pomiaru, opróżnij cylinder pomiarowy z pozostałego proszku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie resztki proszku zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj Miary Proszku UNIFLOW 3 do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Miary Proszku UNIFLOW 3, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Miary Proszku UNIFLOW 3. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz wszelkie ewentualne przypomnienia o jego użytkowaniu.

UNIFLOW 3 POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet jauheita.
- Vältä hengittämästä jauhetta ja käytä tarvittaessa hengityssuojainta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät UNIFLOW 3 POWDER MEASURE laitetta ainoastaan suositeltujen jauheiden kanssa.
- Älä käytä laitetta mustan jauheen kanssa.
- Tarkista, että mittauscylindri ja roottori ovat puhtaat ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että jauhe on tasaisesti kaatunut mittauscylindriin ennen kaatamista patruunaan.
- Käytä tarkkaa jauhevaakaa alkuperäisen latauksen asettamiseksi ja latausten tarkistamiseksi satunnaisesti prosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että hylly on puhdas ja vapaana mahdollisista esteistä.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi jauhetyyppi ja aseta se hyllylle.
- Sääda mittauscylindri ja roottori haluttuun asentoon.
- Käännä roottoria, kunnes jauhe kaatuu mittauscylindriin.
- Tarkista jauheen määrä ja kaada se varovasti patruunaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja jätteiden hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai

jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedot ja turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen. Oikein käytettynä se tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissasi.

Säkerhetsinstruktioner för UNIFLOW 3 Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt UNIFLOW 3 Pulvermätare från RCBS. Denna produkt är designad för att ge exakta och konsekventa laddningar för omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast UNIFLOW 3 Pulvermätare enligt dessa instruktioner för att minimera riskerna för olyckor och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för hantering av krut och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en exakt pulverbåg tillsammans med UNIFLOW 3 för att ställa in den initiala laddningen och för att kontrollera laddningar under användning.
- Fyll aldrig pulverbehållaren mer än den angivna kapaciteten (1 lb extruderat pulver eller ½ pound flingor).
- Undvik att använda produkten med Black Powderlinjen.
- Se till att pulvret hålls jämnt från mätcylindern till hylsan för att undvika överladdningar.
- Förhindra statisk elektricitet genom att använda den antistatiska behållaren och undvik att arbeta i torra miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Placera UNIFLOW 3 Pulvermätare på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

2. Användning av produkten:

- Fyll pulverbehållaren med önskat pulver (max 1 lb extruderat pulver eller ½ pound flingor).
- Justera mätcylindern och rotorn för att ställa in den önskade laddningen (0,5 grains till 95 grains).
- Kontrollera laddningen med en exakt pulverbåg innan du fortsätter med omladdningen.
- Dumpa pulvret från mätcylindern till hylsan försiktigt för att undvika blockeringar.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kassera emballage och eventuellt oanvändbart material.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsprotokoll, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök RCBS officiella webbplats för support och resurser.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din UNIFLOW 3 Pulvermätare. Tveka inte att rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter. Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání měřiče prachu UNIFLOW 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič prachu UNIFLOW 3 od společnosti RCBS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a bezpečnost při přebíjení nábojů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při práci s prachovými materiály dodržujte doporučení výrobce a používejte osobní ochranné prostředky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před přebíjením nábojů se ujistěte, že je měřič prachu čistý a správně sestavený.
- Používejte měřič prachu pouze s doporučenými typy prachu.
- Nikdy nepoužívejte měřič prachu s černým prachem.
- Při přepínání mezi různými typy prachu postupujte opatrně a ujistěte se, že je zásobník prázdný.
- Pravidelně kontrolujte přesnost měření pomocí přesné váhy prachu.
- Pokud dojde k ucpání, okamžitě zastavte používání a vyčistěte měřič.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte měřič prachu na stabilní a rovný povrch.
- Připojte měřicí válec a rotor podle pokynů v uživatelském manuálu.
- Naplňte zásobník prachu doporučeným typem prachu.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou hmotnost náboje na měřiči.
- Spusťte měření a sledujte proces, aby nedošlo k ucpání.
- Po dokončení měření vyprázdněte měřič prachu a vyčistěte jej.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a doporučení pro ekologickou likvidaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek důkladně vyčištěn před jeho likvidací.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání měřiče prachu UNIFLOW 3. Vaše bezpečnost je naší prioritou.