

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000036
- Mfr. No.: NG5.56NATO
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Steel
- Height: 0.355"
- Length: 1.623"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 5.56x45mm NATO
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.355"
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZAL NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: JAUGES D'ESPACE LIBRE CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO](#)
- [Italiano: GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE ACCIAIO](#)
- [Norsk: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO STALOWY](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Svenska: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: MĚŘIČE UZAMYKACÍ VŮLE NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge entschieden hast. Dieses Produkt ist unerlässlich, um die Länge des Kammerraums deines Gewehrs genau zu messen und zu testen. Es stellt sicher, dass die Kammer beim Einsetzen eines neuen Laufs eng, genau und sicher ist. Überprüfe immer den Headspace, bevor du eine gebrauchte Waffe abfeuerst, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Messlehre gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe stets vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und zugehöriger Ausrüstung um.
- Halte die Messlehre außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Messlehre regelmäßig auf Abnutzungs- oder Schadensanzeichen vor der Verwendung.
- Wenn die Messlehre Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Richtige Messung:** Verwende die Messlehre nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Messung des Headspace in Feuerwaffen.
- **Sichere Umgebung:** Führe Messungen immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch, fern von Ablenkungen.
- **Persönliche Schutzausrüstung:** Trage geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Schutzbrillen, beim Gebrauch der Messlehre, um dich vor versehentlichen Verletzungen zu schützen.
- **Sicherheit bei Feuerwaffen:** Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du die Messlehre verwendest.
- **Befolge die Richtlinien des Waffenherstellers:** Sieh in das Handbuch deiner Feuerwaffe für spezifische Empfehlungen zur Verwendung von Headspace und Messlehren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für den Messprozess.

2. Verwendung der Messlehre:

- Setze die NoGoMesslehre in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Versuche, den Verschluss auf die Messlehre zu schließen. Wenn der Verschluss sich nicht schließt, ist der Headspace akzeptabel.
- Wenn der Verschluss sich auf die NoGoMesslehre schließt, ist der Headspace übermäßig, und es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu beheben.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Messlehre nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Messlehre an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Messlehre gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Messlehre beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Werfe die Messlehre nicht im allgemeinen Abfall weg, wenn sie gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge sieh bitte auf der Verpackung des Produkts nach oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die ordnungsgemäße und sichere Verwendung deiner Clymer NoGo Headspace Gauge gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien, um optimale Leistung und Sicherheit in deinen Aktivitäten mit Feuerwaffen zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge. This product is essential for accurately measuring and testing the length of your rifle's chamber. It ensures a tight, accurate, and safe chamber when chambering a new barrel. Always check the headspace before firing any used gun to ensure safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gauge is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and related equipment with care and respect.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gauge for signs of wear or damage before use.
- If the gauge shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and replace it.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Measurement:** Use the gauge only for its intended purpose, which is to measure headspace in firearms.
- **Safe Environment:** Always perform measurements in a safe and controlled environment, away from distractions.
- **Personal Protective Equipment:** Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the gauge to protect against accidental injury.
- **Firearm Safety:** Always ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when using the gauge.
- **Follow Firearm Manufacturer Guidelines:** Refer to your firearm's manual for specific recommendations regarding headspace and gauge usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment for the measurement process.

2. Using the Gauge:

- Insert the NoGo gauge into the chamber of the firearm.
- Attempt to close the bolt on the gauge. If the bolt does not close, the headspace is acceptable.
- If the bolt closes on the NoGo gauge, the headspace is excessive, and further action should be taken to address the issue.

3. PostUse Care:

- After using the gauge, clean it with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations.
- If the gauge is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not throw the gauge in general waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the proper and safe use of your Clymer NoGo Headspace Gauge. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to maintain optimal performance and safety in your firearm activities. Thank you for your attention to these important safety measures.

MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZAL NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir el medidor de espacio de cabezal Clymer NoGo 5.56x45mm NATO. Este producto es esencial para medir y probar con precisión la longitud de la recámara de tu rifle. Asegura una recámara ajustada, precisa y segura al chamberar un nuevo cañón. Siempre verifica el espacio de cabezal antes de disparar cualquier arma usada para garantizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el medidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Maneja siempre las armas de fuego y el equipo relacionado con cuidado y respeto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si el medidor muestra signos de desgaste o daño, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Medición Adecuada:** Utiliza el medidor solo para su propósito previsto, que es medir el espacio de cabezal en armas de fuego.
- **Entorno Seguro:** Siempre realiza las mediciones en un entorno seguro y controlado, alejado de distracciones.
- **Equipo de Protección Personal:** Usa el equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al usar el medidor para protegerte de lesiones accidentales.
- **Seguridad de Armas de Fuego:** Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura al usar el medidor.
- **Sigue las Directrices del Fabricante del Arma:** Consulta el manual de tu arma para recomendaciones específicas sobre el espacio de cabezal y el uso del medidor.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para el proceso de medición.

2. Usando el Medidor:

- Inserta el medidor NoGo en la recámara del arma de fuego.
- Intenta cerrar el cerrojo sobre el medidor. Si el cerrojo no se cierra, el espacio de cabezal es aceptable.
- Si el cerrojo se cierra sobre el medidor NoGo, el espacio de cabezal es excesivo y se deben tomar más medidas para abordar el problema.

3. Cuidado Después del Uso:

- Después de usar el medidor, límpialo con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales si es posible.
- No tires el medidor en la basura general si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del medidor de espacio de cabezal Clymer NoGo 5.56x45mm NATO, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso adecuado y seguro de tu medidor de espacio de cabezal Clymer NoGo. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas para mantener un rendimiento y seguridad óptimos en tus actividades con armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Jauges d'espace libre Clymer No Go 5.56x45mm NATO

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre Clymer No Go 5.56x45mm NATO. Ce produit est essentiel pour mesurer et tester avec précision la longueur de la chambre de ton fusil. Il garantit une chambre serrée, précise et sécurisée lors du chambrage d'un nouveau canon. N'oublie jamais de vérifier l'espace de tête avant de tirer avec une arme d'occasion pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la jauge est utilisée conformément aux instructions du fabricant.
- Manipule toujours les armes à feu et les équipements connexes avec soin et respect.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la jauge pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant de l'utiliser.
- Si la jauge présente des signes d'usure ou de dommages, cesse immédiatement son utilisation et remplace-la.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Mesure appropriée** : Utilise la jauge uniquement pour son but prévu, qui est de mesurer l'espace de tête dans les armes à feu.
- **Environnement sûr** : Effectue toujours les mesures dans un environnement sûr et contrôlé, loin des distractions.
- **Équipement de protection individuelle** : Porte un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la jauge pour te protéger contre les blessures accidentelles.
- **Sécurité des armes à feu** : Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre lorsque tu utilises la jauge.
- **Suivre les directives du fabricant de l'arme à feu** : Consulte le manuel de ton arme à feu pour des recommandations spécifiques concernant l'espace de tête et l'utilisation de la jauge.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour le processus de mesure.

2. Utilisation de la jauge :

- Insère la jauge No Go dans la chambre de l'arme à feu.
- Tente de fermer la culasse sur la jauge. Si la culasse ne se ferme pas, l'espace de tête est acceptable.
- Si la culasse se ferme sur la jauge No Go, l'espace de tête est excessif et des mesures supplémentaires doivent être prises pour résoudre le problème.

3. Entretien après utilisation :

- Après avoir utilisé la jauge, nettoie-la avec un chiffon doux pour enlever tout débris ou résidu.
- Range la jauge dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la jauge conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux si possible.
- Ne jette pas la jauge dans les déchets généraux si elle contient des matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation correcte et sûre de ta jauge d'espace libre Clymer No Go 5.56x45mm NATO. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies pour maintenir une performance optimale et la sécurité dans tes activités liées aux armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE ACCIAIO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge. Questo prodotto è essenziale per misurare e testare accuratamente la lunghezza della camera del fucile. Garantisce una camera stretta, accurata e sicura quando si camere un nuovo canna. Controlla sempre l'headspace prima di sparare qualsiasi arma usata per garantire la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il calibro venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre armi da fuoco e attrezzature correlate con cura e rispetto.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calibro per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se il calibro mostra segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscilo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Misurazione Corretta:** Usa il calibro solo per il suo scopo previsto, ovvero misurare l'headspace nelle armi da fuoco.
- **Ambiente Sicuro:** Esegui sempre le misurazioni in un ambiente sicuro e controllato, lontano da distrazioni.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale:** Indossa un adeguato equipaggiamento di sicurezza, come occhiali protettivi, quando utilizzi il calibro per proteggerti da infortuni accidentali.
- **Sicurezza dell'Arma da Fuoco:** Assicurati sempre che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura quando utilizzi il calibro.
- **Segui le Linee Guida del Produttore dell'Arma:** Consulta il manuale della tua arma per raccomandazioni specifiche riguardanti l'headspace e l'uso del calibro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari per il processo di misurazione.

2. Utilizzo del Calibro:

- Inserisci il calibro NoGo nella camera dell'arma.
- Prova a chiudere il perno sul calibro. Se il perno non si chiude, l'headspace è accettabile.
- Se il perno si chiude sul calibro NoGo, l'headspace è eccessivo e devono essere adottate ulteriori misure per affrontare il problema.

3. Cura PostUso:

- Dopo aver utilizzato il calibro, puliscilo con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi il calibro in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calibro in conformità con le normative locali.
- Se il calibro è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali se possibile.
- Non gettare il calibro nei rifiuti generali se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge, fai riferimento all'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso corretto e sicuro del tuo Clymer NoGo Headspace Gauge. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le linee guida fornite per mantenere prestazioni ottimali e sicurezza nelle tue attività con le armi da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge. Dette produktet er essensielt for nøyaktig måling og testing av lengden på kammeret til riflen din. Det sikrer et stramt, nøyaktig og sikkert kammer når du kammerer et nytt løp. Sjekk alltid headspace før du avfyrer et brukt våpen for å sikre sikkerhet og ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at måleverktøyet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid skytevåpen og relaterte verktøy med forsiktighet og respekt.
- Hold måleverktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig måleverktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis måleverktøyet viser tegn på slitasje eller skade, må du umiddelbart slutte å bruke det og erstatte det.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Riktig måling:** Bruk måleverktøyet kun til sitt tiltenkte formål, som er å måle headspace i skytevåpen.
- **Sikkert miljø:** Utfør alltid målinger i et trygt og kontrollert miljø, borte fra distraksjoner.
- **Personlig verneutstyr:** Bruk passende sikkerhetsutstyr, som vernebriller, når du bruker måleverktøyet for å beskytte mot utilsiktet skade.
- **Sikkerhet med skytevåpen:** Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet og pekes i en sikker retning når du bruker måleverktøyet.
- **Følg retningslinjer fra våpenprodusenten:** Se i manualen for skytevåpenet ditt for spesifikke anbefalinger angående headspace og bruk av måleverktøy.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for måleprosessen.

2. Bruke måleverktøyet:

- Sett NoGo måleverktøyet inn i kammeret på skytevåpenet.
- Forsøk å lukke bolten på måleverktøyet. Hvis bolten ikke lukkes, er headspace akseptabel.
- Hvis bolten lukkes på NoGo måleverktøyet, er headspace for stor, og videre tiltak bør iverksettes for å adressere problemet.

3. Etter bruk:

- Etter bruk av måleverktøyet, rengjør det med en myk klut for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar måleverktøyet på et trygt, tørt sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast måleverktøyet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis måleverktøyet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene hvis mulig.

- Ikke kast måleverktøyet i vanlig avfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge, vennligst se på produktpakken eller besøk produsentens nettside for mer informasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre riktig og sikker bruk av Clymer NoGo Headspace Gauge. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt for å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet i skytevåpenaktivitetene dine. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO STALOWY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Odstępu Zaporowego Clymer NoGo 5.56x45mm NATO. Produkt ten jest niezbędny do dokładnego pomiaru i testowania długości komory twojej broni. Zapewnia on ciasną, dokładną i bezpieczną komorę podczas osadzania nowej lufy. Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z bronią i sprzętem związanym z bronią z ostrożnością i szacunkiem.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli wskaźnik wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań jego używania i wymień go.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- **Prawidłowy pomiar:** Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest pomiar odstępu zaporowego w broni palnej.
- **Bezpieczne środowisko:** Zawsze wykonuj pomiary w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, z dala od rozprosień.
- **Osobiste środki ochrony:** Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania wskaźnika, aby chronić się przed przypadkowymi obrażeniami.
- **Bezpieczeństwo broni:** Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas używania wskaźnika.
- **Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta broni:** Odnies się do instrukcji obsługi swojej broni, aby uzyskać konkretne zalecenia dotyczące odstępu zaporowego i użycia wskaźnika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do procesu pomiaru.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku. Jeśli zamek się nie zamyka, odstęp zaporowy jest akceptowalny.
- Jeśli zamek zamyka się na wskaźniku NoGo, odstęp zaporowy jest nadmierny i należy podjąć dalsze działania w celu rozwiązania problemu.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu wskaźnika, oczyść go miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.

- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do ogólnych odpadów, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Wskaźnikiem Odstępu Zaporowego Clymer NoGo 5.56x45mm NATO, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić prawidłowe i bezpieczne użycie swojego Wskaźnika Odstępu Zaporowego Clymer NoGo. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo w swoich działaniach związanych z bronią. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge mittarin. Tämä tuote on olennaisen tärkeä tarkkojen mittausten ja testien suorittamiseksi kiväärin patruunapesästä. Se varmistaa tiukan, tarkan ja turvallisen patruunapesän, kun asennat uutta piippua. Tarkista aina headspace ennen kuin ammut käytettyä asetta varmistaaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä välineitä varovasti ja kunnioituksella.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos mittarissa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista, lopeta käyttö heti ja vaihda se uuteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Oikea mittaus:** Käytä mittaria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on headspacen mittaaminen aseissa.
- **Turvallinen ympäristö:** Suorita mittaukset aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, kaukana häiriötekijöistä.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet:** Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, mittaria käytettäessä suojautuaksesi mahdollisilta vahingoilta.
- **Aseiden turvallisuus:** Varmista aina, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan mittaria käytettäessä.
- **Noudata aseiden valmistajan ohjeita:** Viittaa aseiden käyttöohjeeseen saadaksesi erityisiä suosituksia headspacemittauksen ja mittarin käytön suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet mittausprosessia varten.

2. Mittarin käyttäminen:

- Aseta NoGomittari aseeseen patruunapesään.
- Yritä sulkea lukko mittarin päälle. Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävä.
- Jos lukko sulkeutuu NoGomittarin päälle, headspace on liiallinen, ja asiaan on puututtava.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittari turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä mittari paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

- Älä heitä mittaria yleiseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge mittarista, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Clymer NoGo Headspace Gauge mittarin asianmukaisen ja turvallisen käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita ylläpitääksesi optimaalista suorituskykyä ja turvallisuutta aseiden käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO

5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valde Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge. Denna produkt är avgörande för att noggrant mäta och testa längden på ditt vapen kammare. Den säkerställer en tät, exakt och säker kammare när du kammar en ny pipa. Kontrollera alltid huvudutrymmet innan du avfyrar något begagnat vapen för att säkerställa säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

* Se till att mätaren används i enlighet med tillverkarens instruktioner. * Hantera alltid skjutvapen och relaterad utrustning med omsorg och respekt. * Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare. * Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skador före användning. * Om mätaren visar tecken på slitage eller skador, sluta använda den omedelbart och ersätt den.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

* **Rätt mätning:** Använd mätaren endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta huvudutrymmet i skjutvapen. * **Säker miljö:** Utför alltid mätningar i en säker och kontrollerad miljö, borta från distraktioner. * **Personlig skyddsutrustning:** Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder mätaren för att skydda mot oavsiktlig skada. * **Vapen säkerhet:** Se alltid till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning när du använder mätaren. * **Följ vapen tillverkarens riktlinjer:** Konsultera ditt vapens manual för specifika rekommendationer angående huvudutrymme och användning av mätaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

* Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning. * Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för mätprocessen.

2. Using the Gauge:

* Sätt in NoGomätaren i kammaren på vapnet. * Försök att stänga låset på mätaren. Om låset inte stängs är huvudutrymmet acceptabelt. * Om låset stängs på NoGomätaren är huvudutrymmet för stort och ytterligare åtgärder bör vidtas för att åtgärda problemet.

3. Efter användning:

* Efter användning av mätaren, rengör den med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester. * Förvara mätaren på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

* Kassera mätaren i enlighet med lokala förordningar. * Om mätaren är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt. * Släng inte mätaren i allmänt avfall om den innehåller några farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa korrekt och säker användning av din Clymer NoGo Headspace Gauge. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna som anges för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet i dina skjutvapenaktiviteter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

MĚŘIČE UZAMYKACÍ VŮLE NOGO CLYMER NO GO 5.56X45MM NATO HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge. Tento produkt je nezbytný pro přesné měření a testování délky komory vaší pušky. Zajišťuje těsnost, přesnost a bezpečnost komory při osazování nové hlavně. Před výstřelem z jakékoliv použité zbraně vždy zkontrolujte uzamykací vůli, abyste zajistili bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřič je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením s opatrností a respektem.
- Držte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud měřič vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ho.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné měření:** Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je měření uzamykací vůle ve střelných zbraních.
- **Bezpečné prostředí:** Vždy provádějte měření v bezpečném a kontrolovaném prostředí, daleko od rozptýlení.
- **Osobní ochranné vybavení:** Při používání měřiče noste vhodné bezpečnostní vybavení, jako jsou ochranné brýle, abyste se chránili před náhodným zraněním.
- **Bezpečnost zbraně:** Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem při používání měřiče.
- **Dodržování pokynů výrobce zbraně:** Odkazujte na manuál vaší zbraně pro konkrétní doporučení týkající se uzamykací vůle a používání měřiče.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro proces měření.

2. Použití měřiče:

- Vložte NoGo měřič do komory zbraně.
- Pokuste se zavřít závěr na měřiči. Pokud se závěr nezavře, uzamykací vůle je přijatelná.
- Pokud se závěr zavře na NoGo měřič, uzamykací vůle je nadměrná a je třeba přijmout další opatření k vyřešení problému.

3. Údržba po použití:

- Po použití měřiče ho vyčistěte měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřič na bezpečné a suché místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte měřič v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte měřič do běžného odpadu, pokud obsahuje jakékoliv nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se měřiče Clymer NoGo 5.56x45mm NATO Headspace Gauge se prosím odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit správné a bezpečné používání vašeho měřiče Clymer NoGo. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte poskytnuté pokyny, abyste udrželi optimální výkon a bezpečnost při vašich střeleckých aktivitách. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.