

GO HEADSPACE GAUGES - 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000079
- Mfr. No.: GO6.5CREED
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Color: Steel
- Height: 0.465"
- Length: 1.7"
- Material: Steel
- Model Number: 6.5 Creedmoor Go
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.465"
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 21mm
- Shipping length: 59mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Clymer Go Headspace Gauges](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL. Dieses Produkt ist entscheidend für die genaue Messung und Überprüfung des Headspace in Ihrem Gewehr. Um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Headspace Gauge verwenden.
- Verwenden Sie das Gauge nur mit dem angegebenen Kaliber (6.5 Creedmoor).
- Überprüfen Sie, ob das Gauge frei von Beschädigungen oder Verunreinigungen ist, bevor Sie es verwenden.
- Führen Sie die Messung in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Kammerraum des Gewehrs, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Verwendung des Headspace Gauges:

- Führen Sie das „Go“ Gauge in die Kammer des Gewehrs ein.
- Überprüfen Sie, ob das Gauge leicht in die Kammer passt.
- Wenn das Gauge nicht passt, ist der Headspace zu kurz, und das Gewehr sollte von einem Fachmann überprüft werden.
- Wenn das „Go“ Gauge passt, verwenden Sie das „NoGo“ Gauge, um sicherzustellen, dass der Headspace innerhalb der sicheren Grenzen liegt.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Gauge nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Gauge an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Fachhändler.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of firearms and the importance of headspace before using these gauges.
- Always handle firearms with care and follow the standard safety procedures.
- Keep the gauges out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gauges regularly for any signs of wear or damage before use.
- Use the gauges only for their intended purpose, as outlined in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms and related tools.
- Do not use the gauges if they are damaged or if you notice any irregularities in their construction.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the gauges.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when using the gauges.
- Follow the manufacturer's instructions for proper use to avoid any potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and equipment, including the Clymer Go Headspace Gauge.

2. Using the Gauge:

- Select the appropriate gauge for the caliber of your firearm.
- Insert the gauge into the chamber of the firearm.
- Gently close the bolt on the firearm to check for proper fit.
- If the bolt closes completely without resistance, the headspace is within acceptable limits. If there is resistance or the bolt does not close, consult a qualified gunsmith.

3. PostUse:

- Remove the gauge from the chamber after testing.
- Clean and store the gauge in a safe place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations.
- Do not dispose of gauges in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance. By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your gauges. Always stay informed about safety practices and adhere to the guidelines outlined in this document.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Clymer Go Headspace Gauges

Introducción

Los Clymer Go Headspace Gauges son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar las dimensiones mínimas seguras de la cámara de rifles y escopetas. Este documento contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el gauge fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona visualmente el gauge antes de cada uso para detectar daños o deformaciones.
- Utiliza el gauge solo para el propósito previsto, que es verificar el headspace de rifles y escopetas.
- Si el gauge presenta signos de desgaste o daño, no lo uses y considera reemplazarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el gauge únicamente en calibres para los cuales ha sido diseñado. No intentes modificar el gauge o usarlo para calibres no especificados.
- **Manipulación:** Maneja el gauge con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan afectar su precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el gauge en un lugar seco y seguro después de su uso. Evita la exposición prolongada a la humedad o temperaturas extremas.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas del gauge para asegurar que mantenga su precisión y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un entorno seguro antes de realizar cualquier medición.
- Limpia la cámara del rifle o escopeta antes de usar el gauge.

2. Uso del Gauge:

- Inserta el Clymer Go Headspace Gauge en la cámara del arma.
- Asegúrate de que el gauge se asiente correctamente y no esté forzado.
- Verifica que el gauge se ajuste correctamente. Si no, esto puede indicar un problema con el headspace.

3. Evaluación:

- Si el gauge indica que el headspace es demasiado corto o demasiado largo, consulta a un armero calificado para una evaluación y posible reparación del arma.
- Mantén un registro de las mediciones para futuras referencias.

Instrucciones de Eliminación

- Si el gauge está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de acero o productos de metal.

- No arrojes el gauge a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre seguridad o uso del producto, busca información de contacto en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de los Clymer Go Headspace Gauges.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les jauges d'espace libre CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO. Ce produit est conçu pour mesurer avec précision la longueur de la chambre de ton fusil, garantissant ainsi un montage correct de ton canon. Ce guide te fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la jauge avant chaque utilisation.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit défectueux aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la jauge si elle est endommagée ou usée.
- Évite d'utiliser la jauge dans des conditions humides ou extrêmes.
- Manipule la jauge avec soin pour éviter toute blessure.
- Ne laisse jamais la jauge sans surveillance lors de son utilisation.
- Assure-toi d'avoir une bonne lumière lorsque tu effectues des mesures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de commencer.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la jauge dans la chambre de ton fusil.
- Vérifie que la jauge s'ajuste correctement.
- Note si la jauge indique "Go" ou "NoGo" pour déterminer l'espace de tête.

3. Après Utilisation :

- Retire la jauge de la chambre et nettoie-la si nécessaire.
- Range la jauge dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la jauge avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des métaux.
- Si la jauge est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour la disposition.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main lors de ta communication.

En suivant ce guide de sécurité, tu peux utiliser la jauge d'espace libre CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO en toute confiance et sécurité. Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per misurare e testare con precisione la lunghezza della camera del fucile. È essenziale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti in armi da fuoco.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il gauge per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il gauge solo in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.
- Non forzare il gauge nella camera del fucile; assicurarsi che si inserisca facilmente.
- Controllare sempre il headspace prima di sparare con un'arma usata.
- Non utilizzare il gauge se si sospetta che sia danneggiato o usurato.
- Indossare sempre occhiali di protezione quando si lavora con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima di utilizzare il gauge.
2. **Inserimento:** Inserire il gauge nella camera del fucile. Assicurarsi che si inserisca senza resistenza.
3. **Verifica:** Controllare se il gauge segna "Go" o "NoGo" per determinare il corretto headspace.
4. **Rimozione:** Rimuovere delicatamente il gauge dalla camera dopo la misurazione.
5. **Pulizia:** Pulire il gauge dopo ogni utilizzo per garantire la sua longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Considerare il riciclaggio dei materiali se possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di controllare gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantisce un uso sicuro del CLYMER GO HEADSPACE GAUGES, ma protegge anche gli utenti e gli altri intorno a loro. La sicurezza è una responsabilità condivisa; agire con cautela e consapevolezza è fondamentale.

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CLYMER GO HEADSPACE GAUGES. Disse presisjonsverktøyene er designet for å hjelpe våpensmeder og skyttere med å verifisere de minimum sikre kammerdimensjonene til rifler og hagler. Riktig headspace er avgjørende for sikkerheten ved bruk av skytevåpen. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert beskyttelsesbriller og hansker, når du arbeider med skytevåpen.
- Oppbevar gaugene utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk gaugene kun til det tiltenkte formålet, nemlig å måle headspace på skytevåpen.
- Unngå å bruke gaugene med rustne eller skadde kammer.
- Ikke forsøk å justere eller modifisere gaugene på noen måte.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du bruker gaugene, og fjern alle ammunisjon fra området.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du arbeider i et rent og godt opplyst område.
- Ha alle nødvendige verktøy og utstyr tilgjengelig før du begynner.

2. Måling av headspace:

- Fjern bolt og magasin fra våpenet.
- Sett CLYMER GO HEADSPACE GAUGE inn i kammeret.
- Kontroller at gaugen passer ordentlig og at det ikke er noen hindringer.
- Hvis gaugen ikke passer, kan det indikere at headspace er for stort eller for lite. I så fall, kontakt en kvalifisert våpensmed for videre vurdering.

3. Etter bruk:

- Rengjør gaugene forsiktig for å fjerne smuss og olje.
- Oppbevar gaugene på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke produktet i vanlig avfall. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål vedrørende produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren. Sjekk også for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsinformasjon på EU's Safety Gate plattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til en tryggere opplevelse når du bruker CLYMER GO HEADSPACE GAUGES. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika odstępu zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wskaźnika odstępu zaporowego, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Zawsze używaj wskaźnika zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z wskaźnika odstępu zaporowego, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, szczególnie w przypadku używanej broni.
- Używaj wskaźnika tylko w odpowiednich kalibrach, zgodnie z oznaczeniami „Go” lub „NoGo”.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika w jakikolwiek sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać wskaźnika odstępu zaporowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaladowana.
2. **Instalacja:**
 - Wsuń wskaźnik „Go” do komory karabinu.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie osadzony.
3. **Testowanie:**
 - Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu. Jeśli występuje opór, może to oznaczać, że headspace jest niewłaściwy.
4. **Usunięcie:** Po zakończeniu testowania, ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.

Instrukcje Utylizacji

Po zakończeniu użytkowania lub w przypadku uszkodzenia, wskaźnik odstępu zaporowego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika odstępu zaporowego, skontaktuj

się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z wskaźnika odstępu zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen turvallisuus on epävarma.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät asetta ja siihen liittyviä välineitä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä headspacemittaria vain sen tarkoitukseen, eli kiväärin patruunahuoneen pituuden mittaamiseen.
- Varmista, että mittari on puhdas ennen käyttöä, jotta mittaustulokset ovat tarkkoja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata mittaria itse.
- Jos olet epävarma mittarin käytöstä, kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä ennen käyttöä.
- Tarkista headspace aina ennen ampumista, erityisesti käytettyjä aseita ostettaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
2. **Mittauksen suorittaminen:**
 - Aseta headspacemittari patruunahuoneeseen.
 - Varmista, että mittari istuu tiukasti paikoillaan.
 - Tarkista, että mittari on merkitty oikein "Go" tai "NoGo" merkinnöillä.
 - Poista mittari varovasti ja tarkista mittaustulokset.
3. **Tulosten arviointi:**
 - Jos mittari osoittaa, että headspace on "Go", ase on turvallinen käyttää.
 - Jos mittari osoittaa "NoGo", ase ei ole turvallinen käyttää, ja se tulee tarkastaa asiantuntevalle ammattilaiselle.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Ota huomioon, että jotkut osat saattavat olla kierrätettäviä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai organisaatioon, joka voi tarjota tukea ja neuvoja tuotteeseen liittyen.

Huomautuksia

- Tämä tuote on valmistettu SAAMI:n spesifikaatioiden mukaan, mikä takaa sen luotettavuuden ja turvallisuuden.
- Varmista, että tunnet kaikki tuotteen käyttötarkoitukset ja rajoitukset ennen käyttöä.

Kiitos, että valitsit HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är avsedd för noggrann mätning och testning av längden på kammern i ditt gevär. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med mätinstrument.
- Kontrollera att mätaren är korrekt graverad med "Go" eller "NoGo" innan användning.
- Undvik att använda mätaren om den är skadad eller har synliga defekter.
- Kontrollera alltid huvudutrymmet på ett begagnat vapen innan du skjuter.
- Mätningar bör utföras i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och att inga patroner finns i närheten.
- Rengör kammern noggrant innan du utför mätningar.

2. Användning av mätaren:

- Sätt in mätaren i kammern.
- Kontrollera att mätaren går in utan motstånd för "Go"-mätaren.
- Använd "NoGo"-mätaren för att säkerställa att kammern inte är för stor.
- Om "NoGo"-mätaren går in, är det ett tecken på att kammern är för stor och vapen bör inte användas.

3. Efter användning:

- Rengör mätaren efter varje användning för att säkerställa noggrannhet.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo headspace Clymer 6.5mm Creedmoor. Tento produkt je určen k přesnému měření a testování délky komory pušky, což je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a správného fungování vaší zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte měřidlo headspace pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím měřidla zkontrolujte, zda není poškozeno.
- Měřidlo používejte pouze v suchém a čistém prostředí.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní standardy a doporučení.
- Pokud si nejste jisti správným postupem, konzultujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím měřidla headspace se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Měřidlo headspace je určeno pouze pro ráži 6.5 Creedmoor. Nepoužívejte ho pro jiné ráže.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce týkající se měření a testování.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality při měření, přestaňte používat měřidlo a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
2. Vložte měřidlo headspace do komory zbraně.
3. Ujistěte se, že měřidlo je správně umístěno a zajištěno.
4. Otočte závěrem zbraně, abyste zjistili, zda se měřidlo headspace volně pohybuje.
5. Pokud se měřidlo pohybuje bez odporu, je headspace v pořádku.
6. Pokud se měřidlo zasekne nebo je obtížné ho vyjmout, může to znamenat problém s headspace. V takovém případě se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo headspace je vyrobeno z opracované oceli. Po skončení jeho životnosti jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte měřidlo do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho měřidla headspace Clymer 6.5mm Creedmoor. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.