

GO HEADSPACE GAUGES - 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100287
- Mfr. No.: GO284WIN
- Cartridge: 284 Winchester,6 mm - 284 Winchester,25/284 Winchester,30/284 Winchester
- Color: Steel
- Height: 0.475"
- Length: 1.976"
- Material: Steel
- Model Number: 284 Winchester GO
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.475"
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLYMER GO Headspace Gauges](#)
- [Norsk: CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 284 Winchester](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Produkt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Headspace Gauge nur für die vorgesehenen Kaliber: 284 Winchester, 6 mm 284 Winchester, 30/284 Winchester, 25/284 Winchester.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Headspace Gauge verwenden.
- Überprüfen Sie den Headspace vor jedem Schuss, insbesondere bei gebrauchten Waffen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe arbeiten.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers und die SAAMISpezifikationen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und kontrollierten Bereich arbeiten.
- Überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge und Materialien vorhanden sind.

2. Verwendung der Headspace Gauge:

- Führen Sie die Gauge in die Kammer der Waffe ein.
- Überprüfen Sie, ob die Gauge korrekt sitzt und die Kammer ordnungsgemäß misst.
- Beachten Sie die Kennzeichnungen „Go“ und „NoGo“ auf der Gauge für die richtige Verwendung.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Headspace Gauge vorsichtig aus der Kammer.
- Reinigen Sie die Gauge nach der Verwendung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Gauge an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wiederverwerten Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper use of these gauges is crucial for ensuring firearm safety and performance. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your Clymer Go Headspace Gauges.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Clymer Go Headspace Gauges by following these guidelines:
 - Always handle the gauges with care to avoid damage.
 - Store the gauges in a safe, dry place when not in use.
 - Inspect the gauges for any signs of wear or damage before each use.
 - Use the gauges only for their intended purpose as specified in this guide.
 - Keep the gauges out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
 - Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges, please observe the following precautions:
 - Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using the gauges.
 - Do not use the gauges with firearms that are damaged or malfunctioning.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the gauges.
 - Follow the specific measurement procedures outlined in the instructions to avoid incorrect readings.
 - If you are unsure about how to use the gauges, seek assistance from a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and usage of the Clymer Go Headspace Gauges:
 - 1. Preparation:**
 - Ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
 - Gather all necessary tools and equipment before beginning.
 - 2. Using the Gauge:**
 - Select the appropriate gauge for your specific caliber from the available options.
 - Insert the gauge into the chamber of the firearm being tested.
 - Gently push the gauge into the chamber until it stops. It should fit snugly without excessive force.
 - Check for any gaps or resistance. A proper fit indicates acceptable headspace.
 - If there is excessive play or the gauge does not fit, consult a qualified gunsmith for further evaluation.
 - 3. PostUse:**
 - Remove the gauge from the chamber carefully.
 - Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
 - Store the gauge in its designated case or holder to prevent damage.

Disposal Instructions

- When the Clymer Go Headspace Gauges reach the end of their useful life or show signs of significant wear, please dispose of them responsibly:
 - Check local regulations for proper disposal methods for metal tools and equipment.
 - If the gauges are no longer usable, consider recycling them to minimize environmental impact.
 - Do not dispose of the gauges in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For questions or concerns regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Clymer Go Headspace Gauges. Thank you for prioritizing safety in your firearms practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester

Introducción

La seguridad es una prioridad al utilizar el medidor de headspace Clymer 284 Winchester. Este dispositivo es esencial para medir y probar la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste preciso y seguro. Asegúrate de seguir estas instrucciones para un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica el headspace antes de disparar un arma usada.
- Utiliza el medidor de headspace solo para los calibres especificados.
- Mantén el medidor en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Almacena el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el medidor si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier medición.
- Utiliza gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso correcto del medidor.
- No fuerces el medidor en la recámara del rifle; esto puede causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne tus herramientas y el medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Verifica que el medidor se ajuste sin dificultad.
- Comprueba la lectura del medidor; asegúrate de que indique "Go" para un ajuste adecuado.

3. Después del Uso:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el medidor en su estuche o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el medidor está dañado y no se puede reparar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del medidor de headspace, contacta a un distribuidor autorizado o al fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre CLYMER GO pour le calibre 284 Winchester. Cet outil est essentiel pour mesurer la longueur de la chambre de ton fusil et garantir un montage précis et sécurisé de ton canon. Ce guide a pour but de te fournir des informations de sécurité importantes pour une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la jauge est utilisée uniquement par des adultes responsables et formés dans le maniement des armes à feu.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non qualifiées utiliser la jauge.
- Vérifie toujours l'état de la jauge avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range la jauge dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation des jauges d'espace libre et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la jauge dans un environnement sécurisé, loin de toute source de distraction.
- Ne jamais mesurer la chambre d'un fusil chargé. Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Manipule la jauge avec soin pour éviter les blessures. Les bords peuvent être tranchants.
- Ne force pas la jauge dans la chambre. Si elle ne s'insère pas facilement, vérifie l'état de la chambre.
- Porte des lunettes de sécurité si nécessaire pour protéger tes yeux lors de l'utilisation de la jauge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que l'environnement est sûr.

2. Mesure :

- Insère délicatement la jauge "Go" dans la chambre du fusil. Elle doit s'insérer sans forcer.
- Si la jauge "Go" s'insère correctement, cela signifie que la chambre est dans les spécifications acceptables.
- Si la jauge "NoGo" ne s'insère pas, cela signifie que la chambre est trop serrée et nécessite une attention supplémentaire.

3. Vérification :

- Vérifie toujours les indications gravées sur la jauge pour t'assurer que tu utilises le bon calibre.
- Consulte le manuel d'utilisation de ton fusil pour toute spécificité concernant la chambre et les jauges.

Instructions d'Élimination

- Les jauges d'espace libre usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jette pas la jauge dans des ordures ménagères ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte spécifiques pour les outils en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser la jauge d'espace libre CLYMER GO en toute confiance. Assure-toi de toujours respecter les règles de sécurité lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLYMER GO Headspace Gauges

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il CLYMER GO Headspace Gauge. Questo strumento è progettato per misurare la lunghezza della camera del fucile con precisione. È fondamentale per garantire che il fucile funzioni in modo sicuro e affidabile. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il gauge in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il gauge per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il gauge se è difettoso o danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del gauge.
- Non forzare il gauge nella camera del fucile. Assicurati che sia compatibile con il calibro specificato.
- Non utilizzare il gauge in condizioni di umidità o bagnato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di utilizzare il gauge.
- Segui le istruzioni del produttore riguardo al calibro e al tipo di gauge da utilizzare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza prima di iniziare.
- Rimuovi eventuali accessori o parti che potrebbero ostacolare l'uso del gauge.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserisci il gauge "Go" nella camera del fucile.
- Se il gauge entra facilmente e senza resistenza, la camera è considerata "Go".
- Se il gauge non entra o presenta resistenza, la camera potrebbe essere troppo stretta e necessita di ulteriori controlli.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'uso, pulisci il gauge con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Riponi il gauge in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio.
- Non gettare il gauge nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Consulta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del CLYMER GO Headspace Gauge. La tua sicurezza è la nostra priorità.

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CLYMER GO HEADSPACE GAUGES. Dette produktet er designet for å hjelpe våpensmeder og skyttere med å verifisere minimum sikre kammerdimensjoner. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Oppbevar gauges utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øyevern, når du arbeider med skytevåpen.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Bruk ikke hvis det er skadet.
- Følg alltid produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du bruker gauges.
- Bruk gauges kun til det tiltenkte kaliberet.
- Unngå å bruke gauges i fuktige eller korrosive miljøer.
- Oppbevar gauges på et tørt sted for å forhindre rust og skade.
- Ikke bruk gauges som har blitt modifisert eller reparert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Rengjør kammeret for å fjerne smuss og avfall.

2. Bruk av Gauge

- Velg riktig Clymer Go Headspace Gauge for ditt kaliber.
- Sett gauges inn i kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at gauge passer riktig. Den skal ikke være for stram eller for løs.
- Noter målingene og sammenlign dem med produsentens spesifikasjoner.

3. Etter bruk

- Rengjør gauges etter bruk for å fjerne olje og smuss.
- Oppbevar gauges i originalemballasjen eller en beskyttende beholder.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke gauges på en måte som kan forårsake miljøskader.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig kontaktinformasjon for eventuelle sikkerhetsproblemer.

Viktig informasjon

- I tilfelle av en sikkerhetsrelatert hendelse, rapporter umiddelbart til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert med tilbakekallingsinformasjon via EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse når du bruker CLYMER GO HEADSPACE GAUGES.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 284 Winchester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Clymer 284 Winchester. Ten produkt jest niezbędny do dokładnego pomiaru długości komory karabinu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, zwłaszcza w przypadku używanej broni.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub niepełny.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie używaj wskaźnika w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność lub wysokie temperatury.
- Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia „Go” i „NoGo” oraz na kaliber/ładunek, aby uniknąć pomyłek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana.
- Oczyszczyć komorę karabinu przed pomiarem.

2. Użycie wskaźnika headspace:

- Włóż wskaźnik „Go” do komory karabinu.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu. Jeśli tak, oznacza to, że headspace jest w normie.
- Następnie użyj wskaźnika „NoGo”, aby upewnić się, że komora nie jest zbyt luźna. Włóż wskaźnik „NoGo” do komory. Jeśli wskaźnik nie wchodzi, headspace jest w porządku. Jeśli wchodzi, konieczna jest konserwacja lub naprawa broni.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Usuń wskaźnik z komory.
- Oczyszczyć wskaźnik i przechowywać go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku utylizacji wskaźnika headspace, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki surowców

wtórnych, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika headspace Clymer 284 Winchester, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu kiväärin patruunahuoneen pituuden tarkkaan mittaamiseen ja testaamiseen. Oikean headspacemittauksen varmistaminen on elintärkeää, erityisesti uuden piipun asennuksen yhteydessä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisten valvonnassa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät mittaria oikeassa kaliberissa.
- Älä koskaan käytä mittaria, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen suorittamista.
- Älä koskaan mittaa headspacea, kun ase on ladattu.
- Käytä mittaria vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Vältä koskettamasta mittarin teräviä reunoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut saatavilla.

2. Mittauksen suorittaminen

- Aseta Go Gauge patruunahuoneeseen.
- Tarkista, että gauge on tiukasti paikallaan.
- Poista gauge ja tarkista, että se on ehjä ja puhdas.
- Toista tarvittaessa mittaus varmistaaksesi tuloksen tarkkuuden.

3. Tarkastaminen

- Vertaile mittaustuloksia valmistajan spesifikaatioihin.
- Jos mittaus ei vastaa odotuksia, ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautusilmoitukset.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att noggrant mäta och testa längden på kammern i ditt vapen. Att säkerställa en korrekt kammare är avgörande för säker användning och prestanda. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att garantera säkerhet och effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du mäter eller testar kammern.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du använder mätaren.
- Undvik att använda mätaren om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapentillbehör och säkerhet.
- Använd endast mätaren för avsedd kaliber och mätstil.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för att utföra mätningen.

2. Mäta kammern:

- Sätt in Go Gauge i kammern.
- Se till att gauge går in utan motstånd. Om den inte passar, kan det indikera att kammaren är för tight eller att det finns ett problem som behöver åtgärdas.
- Ta bort gauge och upprepa processen med NoGo Gauge för att säkerställa korrekt passform.

3. Kontrollera resultat:

- Om Go Gauge passar men NoGo Gauge inte gör det, är kammaren inom acceptabla toleranser.
- Om båda passar, bör vapnet inspekteras av en kvalificerad gunsmith.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör mätaren med en torr trasa efter användning.
- Förvara mätaren i ett torrt och säkert utrymme.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda HEADSPACE GAUGES på rätt sätt bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému používání HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER. Tento produkt je navržen tak, aby umožňoval přesné měření a testování délky komory pušky. Před jeho použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím měřidla se ujistěte, že je v dobrém stavu a nebylo poškozeno.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s měřidlem dodržujte všechny relevantní bezpečnostní předpisy a normy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda měřidlo odpovídá specifikacím ráže vaší pušky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte měřidlo pouze na puškách, které odpovídají jeho specifikacím.
- Při měření dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami měřidla.
- Nikdy nepoužívejte měřidlo, pokud je poškozené nebo opotřebované.
- Při měření dbejte na to, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím, jako je manipulace se zbraní v blízkosti lidí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte správné měřidlo pro vaši pušku (v tomto případě .284 Winchester).
2. **Kontrola:** Před použitím měřidla zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a čistý.
3. **Měření:**
 - Vložte měřidlo do komory pušky.
 - Zkontrolujte, zda se měřidlo správně usadilo.
 - Pokud měřidlo zapadne bez odporu, komora je v pořádku.
 - Pokud cítíte odpor, komora může být příliš dlouhá a je třeba provést další kontroly.
4. **Údržba:** Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezanedávejte poškozené výrobky na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů. Bezpečné používání našeho produktu zajistí nejen vaši ochranu, ale také ochranu ostatních.