

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100391
- Mfr. No.: NG38SUPN
- Cartridge: 38 Super
- Color: Steel
- Height: 0.38"
- Length: 0.93"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 38 Super
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.38"
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřiče hlavy CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die sichere und genaue Messung der Kammerlänge deiner Feuerwaffe zu gewährleisten. Es ist entscheidend, um eine enge, präzise und sichere Kammer zu gewährleisten, insbesondere beim Einsetzen eines neuen Laufs oder beim Überprüfen einer gebrauchten Waffe vor dem Schießen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Lehre nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Messung des Headspace in Feuerwaffen.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen stets vorsichtig vor und halte dich an die etablierten Sicherheitspraktiken.
- Halte die Lehre außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Lehre regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsportalPlattform, um über Sicherheitsbedenken in Bezug auf dieses Produkt informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Benutzung der Lehre entladen ist.
- Verwende die Lehre nur in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung der Lehre, um Fehlmessungen zu vermeiden.
- Übe keinen Druck auf die Lehre aus, um sie in die Kammer einzuführen; sie sollte ohne übermäßigen Druck passen.
- Wenn die Lehre nicht richtig passt, versuche nicht, sie auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen verbunden sind, einschließlich versehentlicher Entladung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Reinige den Kammerbereich der Feuerwaffe, um Schmutz oder Verstopfungen zu entfernen.

2. Verwendung der Lehre:

- Wähle die geeignete Clymer No GoLehre für das Kaliber 38 Super aus.
- Führe die Lehre vorsichtig in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass die Lehre vollständig in der Kammer sitzt, ohne sie zu erzwingen.
- Überprüfe die Markierung der Lehre; sie sollte „NoGo“ anzeigen, wenn die Kammer innerhalb der Spezifikationen liegt. Wenn sie leicht passt, könnte die Kammer zu lang sein und eine Anpassung erfordern.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Lehre vorsichtig aus der Kammer.
- Reinige die Lehre nach der Benutzung, um ihre Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
- Bewahre die Lehre an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Lehre gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Wenn die Lehre beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zur Verwendung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt zu einer sichereren Umgebung für alle Benutzer bei.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to help ensure the safe and accurate measurement of the chamber length of your rifle. It is essential for ensuring a tight, accurate, and safe chamber, especially when chambering a new barrel or checking a used gun before firing. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gauge is used only for its intended purpose, which is to measure headspace in firearms.
- Always handle firearms and related tools with care and in accordance with established safety practices.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety concerns related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the gauge.
- Use the gauge only when you are in a safe environment, free from distractions.
- Follow the manufacturer's instructions for using the gauge to avoid mismeasurement.
- Do not force the gauge into the chamber; it should fit without excessive pressure.
- If the gauge does not fit properly, do not attempt to modify it in any way.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of firearms and related tools, including accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the chamber area of the firearm to remove any debris or obstructions.

2. Using the Gauge:

- Select the appropriate Clymer No Go gauge for the 38 Super caliber.
- Insert the gauge into the chamber of the firearm gently.
- Ensure that the gauge is fully seated in the chamber without forcing it.
- Check the gauge marking; it should indicate "NoGo" if the chamber is within specifications. If it fits easily, the chamber may be too long and require adjustment.

3. PostUse:

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Clean the gauge after use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the gauge in a secure location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations regarding metal products.
- If the gauge is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or documentation.

Thank you for prioritizing safety while using this product. Your adherence to these guidelines contributes to a safer environment for all users.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para ayudar a garantizar la medición segura y precisa de la longitud de la recámara de tu rifle. Es esencial para asegurar que la recámara esté ajustada, precisa y segura, especialmente al instalar un cañón nuevo o al verificar un arma usada antes de disparar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor se use solo para su propósito previsto, que es medir el espacio de cabezal en armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y herramientas relacionadas con cuidado y de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición peligrosa o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre cualquier preocupación de seguridad relacionada con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor.
- Usa el medidor solo cuando estés en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Sigue las instrucciones del fabricante para usar el medidor y evitar errores de medición.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar sin presión excesiva.
- Si el medidor no encaja correctamente, no intentes modificarlo de ninguna manera.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el uso de armas de fuego y herramientas relacionadas, incluyendo disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Limpia el área de la recámara del arma de fuego para eliminar cualquier residuo u obstrucción.

2. Uso del Medidor:

- Selecciona el medidor Clymer No Go apropiado para el calibre 38 Super.
- Inserta el medidor en la recámara del arma de fuego con cuidado.
- Asegúrate de que el medidor esté completamente asentado en la recámara sin forzarlo.
- Verifica la marca del medidor; debería indicar "NoGo" si la recámara está dentro de las especificaciones. Si encaja fácilmente, la recámara puede ser demasiado larga y requerir ajuste.

3. **Postuso:**

- Retira el medidor de la recámara con cuidado.
- Limpia el medidor después de usarlo para mantener su precisión y longevidad.
- Guarda el medidor en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir cualquier peligro potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el uso de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque o la documentación del producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar este producto. Tu cumplimiento con estas pautas contribuye a un entorno más seguro para todos los usuarios.

Guide de sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge d'Espace Libre CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce produit est conçu pour aider à garantir une mesure précise et sécurisée de la longueur de la chambre de ton fusil. Il est essentiel pour assurer une chambre serrée, précise et sécurisée, surtout lors du chambrage d'un nouveau canon ou lors de la vérification d'une arme d'occasion avant de tirer. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et efficacité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la jauge est utilisée uniquement à sa fin prévue, qui est de mesurer l'espace de tête dans les armes à feu.
- Manipule toujours les armes à feu et les outils connexes avec soin et conformément aux pratiques de sécurité établies.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé de toute préoccupation en matière de sécurité liée à ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Utilise la jauge uniquement lorsque tu es dans un environnement sûr, sans distractions.
- Suis les instructions du fabricant pour utiliser la jauge afin d'éviter toute erreur de mesure.
- Ne force pas la jauge dans la chambre ; elle doit s'insérer sans pression excessive.
- Si la jauge ne s'adapte pas correctement, ne tente pas de la modifier de quelque manière que ce soit.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des armes à feu et des outils connexes, y compris le risque de décharge accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoie la zone de la chambre de l'arme à feu pour enlever toute débris ou obstruction.

2. Utilisation de la Jauge :

- Sélectionne la jauge Clymer No Go appropriée pour le calibre 38 Super.
- Insère délicatement la jauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Assuretoi que la jauge est complètement en place dans la chambre sans forcer.
- Vérifie le marquage de la jauge ; il doit indiquer "No Go" si la chambre est dans les spécifications. Si elle s'adapte facilement, la chambre peut être trop longue et nécessiter un ajustement.

3. Après Utilisation :

- Retire soigneusement la jauge de la chambre.

- Nettoie la jauge après utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.
- Range la jauge dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la jauge conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si la jauge est endommagée ou n'est plus utilisable, assure-toi qu'elle est éliminée en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la Jauge d'Espace Libre CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Ton respect de ces directives contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il MISURATORE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per garantire la misurazione sicura e accurata della lunghezza della camera del tuo fucile. È essenziale per assicurare una camera stretta, accurata e sicura, specialmente quando si camere una nuova canna o si controlla un'arma usata prima di sparare. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il calibro venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero misurare l'headspace nelle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli strumenti correlati con cura e secondo le pratiche di sicurezza stabilite.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calibro per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza di questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il calibro.
- Utilizza il calibro solo quando ti trovi in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Segui le istruzioni del produttore per utilizzare il calibro e evitare misurazioni errate.
- Non forzare il calibro nella camera; deve adattarsi senza eccessiva pressione.
- Se il calibro non si adatta correttamente, non tentare di modificarlo in alcun modo.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso di armi da fuoco e strumenti correlati, inclusa la possibilità di spari accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Pulisci l'area della camera dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

2. Utilizzo del Calibro:

- Seleziona il calibro Clymer No Go appropriato per il calibro 38 Super.
- Inserisci delicatamente il calibro nella camera dell'arma da fuoco.
- Assicurati che il calibro sia completamente inserito nella camera senza forzarlo.
- Controlla il marchio del calibro; dovrebbe indicare "NoGo" se la camera è entro le specifiche. Se si adatta facilmente, la camera potrebbe essere troppo lunga e necessitare di regolazione.

3. PostUso:

- Rimuovi il calibro dalla camera con cautela.

- Pulisci il calibro dopo l'uso per mantenere la sua accuratezza e longevità.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calibro in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti in metallo.
- Se il calibro è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire eventuali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del MISURATORE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio o la documentazione del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso di questo prodotto. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti gli utenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduksjon

Takk for at du valgte HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Dette produktet er designet for å sikre sikker og nøyaktig måling av kammerlengden på ditt skytevåpen. Det er avgjørende for å sikre et tett, nøyaktig og sikkert kammer, spesielt når du kammerer et nytt løp eller sjekker et brukt våpen før skyting. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker dette produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at måleverktøyet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å måle headspace i skytevåpen.
- Håndter alltid skytevåpen og relaterte verktøy med forsiktighet og i samsvar med etablerte sikkerhetspraksiser.
- Hold måleverktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig måleverktøyet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapportere eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform for å holde deg informert om eventuelle sikkerhetsbekymringer knyttet til dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du bruker måleverktøyet.
- Bruk måleverktøyet kun når du er i et trygt miljø, fritt for distraksjoner.
- Følg produsentens instruksjoner for bruk av måleverktøyet for å unngå feilmålinger.
- Ikke tving måleverktøyet inn i kammeret; det skal passe uten overdreven trykk.
- Hvis måleverktøyet ikke passer ordentlig, ikke forsøk å modifisere det på noen måte.
- Vær oppmerksom på de potensielle farene forbundet med bruk av skytevåpen og relaterte verktøy, inkludert utilsiktet avfiring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Rengjør kammerområdet på skytevåpenet for å fjerne eventuelle rusk eller hindringer.

2. Bruk av måleverktøyet:

- Velg det passende Clymer No Go måleverktøyet for kaliber 38 Super.
- Sett måleverktøyet forsiktig inn i kammeret på skytevåpenet.
- Sørg for at måleverktøyet er helt plassert i kammeret uten å tvinge det.
- Sjekk måleverktøyets merking; det skal indikere "NoGo" hvis kammeret er innen spesifikasjoner. Hvis det passer lett, kan kammeret være for langt og kreve justering.

3. Etter bruk:

- Fjern måleverktøyet fra kammeret forsiktig.
- Rengjør måleverktøyet etter bruk for å opprettholde nøyaktigheten og levetiden.

- Oppbevar måleverktøyet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kast måleverktøyet i samsvar med lokale forskrifter angående metallprodukter.
- Hvis måleverktøyet er skadet eller ikke lenger brukbart, sørg for at det kastes på en trygg måte for å forhindre potensielle farer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående bruken av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller dokumentasjonen.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker dette produktet. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til et tryggere miljø for alle brukere.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc zapewnić bezpieczne i dokładne pomiary długości komory twojej broni. Jest to kluczowe dla zapewnienia ciasnej, dokładnej i bezpiecznej komory, zwłaszcza podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni przed strzelaniem. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest pomiar headspace w broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i powiązanymi narzędziami ostrożnie i zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z wszelkimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa związanymi z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika tylko w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od rozproszeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi używania wskaźnika, aby uniknąć błędnych pomiarów.
- Nie zmuszaj wskaźnika do komory; powinien pasować bez nadmiernego nacisku.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie próbuj go modyfikować w żaden sposób.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej i powiązanych narzędzi, w tym przypadkowego wystrzału.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść obszar komory broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Używanie Wskaźnika:

- Wybierz odpowiedni wskaźnik Clymer No Go dla kal. 38 Super.
- Delikatnie włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie osadzony w komorze bez zmuszania go.
- Sprawdź oznaczenie wskaźnika; powinno wskazywać "NoGo", jeśli komora mieści się w specyfikacjach. Jeśli pasuje łatwo, komora może być zbyt długa i wymagać regulacji.

3. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń wskaźnik z komory.
- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby zachować jego dokładność i długowieczność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do bezpieczniejszego otoczenia dla wszystkich użytkowników.

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan aseiden patruunapesän pituuden turvallisessa ja tarkassa mittauksessa. Se on olennainen osa aseiden turvallista käyttöä, erityisesti uuden piipun kampeamisessa tai käytetyn aseiden tarkistamisessa ennen ampumista. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, joka on mitata headspacea ampumaaseissa.
- Käsittele aseita ja niihin liittyviä työkaluja aina varovasti ja vakiintuneiden turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen turvallisuuteen liittyvät muistutukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria vain turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä.
- Noudata valmistajan ohjeita mittarin käyttämisessä virheellisten mittausten välttämiseksi.
- Älä pakota mittaria aseeseen kampeen; sen tulisi mahtua ilman liiallista painetta.
- Jos mittari ei sovi kunnolla, älä yritä muokata sitä millään tavoin.
- Ole tietoinen ampumaaseiden ja niihin liittyvien työkalujen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien vahingossa tapahtuva laukaisu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Puhdista aseiden kammi alue poistamalla mahdolliset roskat tai esteet.

2. Mittarin käyttäminen:

- Valitse sopiva Clymer No Go mittari 38 Super kaliiperille.
- Aseta mittari varovasti aseiden kammiin.
- Varmista, että mittari on täysin istutettu kammiin ilman pakottamista.
- Tarkista mittarin merkintä; sen tulisi osoittaa "NoGo", jos kammi on määriteltujen spesifikaatioiden mukainen. Jos se mahtuu helposti, kammi voi olla liian pitkä ja vaatia säätöä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista mittari kammiasta varovasti.
- Puhdista mittari käytön jälkeen sen tarkkuuden ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen tai asiakirjan mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden tämän tuotteen käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita edistät turvallisempaa ympäristöä kaikille käyttäjille.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att säkerställa en säker och noggrann mätning av kammarlängden på ditt vapen. Det är avgörande för att säkerställa en tät, exakt och säker kammare, särskilt vid kammring av en ny pipa eller vid kontroll av ett begagnat vapen innan skjutning. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mätaren används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta headspace i skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade verktyg med omsorg och i enlighet med etablerade säkerhetspraxis.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella säkerhetsproblem relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren endast när du befinner dig i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda mätaren för att undvika felmätningar.
- Tvinga inte mätaren in i kammaren; den ska passa utan överdrivet tryck.
- Om mätaren inte passar ordentligt, försök inte att modifiera den på något sätt.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av skjutvapen och relaterade verktyg, inklusive oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Rengör kammarområdet på skjutvapnet för att ta bort skräp eller hinder.

2. Användning av mätaren:

- Välj den lämpliga Clymer No Go-mätaren för kalibern 38 Super.
- Sätt försiktigt in mätaren i kammaren på skjutvapnet.
- Se till att mätaren är helt placerad i kammaren utan att tvinga den.
- Kontrollera mätarens markering; den ska indikera "NoGo" om kammaren ligger inom specifikationerna. Om den passar lätt kan kammaren vara för lång och kräva justering.

3. Efter användning:

- Ta försiktigt bort mätaren från kammaren.
- Rengör mätaren efter användning för att bibehålla dess noggrannhet och livslängd.

- Förvara mätaren på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsanvisningar

- Kassera mätaren i enlighet med lokala föreskrifter angående metallprodukter.
- Om mätaren är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen eller dokumentationen.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av denna produkt. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säkrare miljö för alla användare.

Bezpečnostní pokyny pro měřiče hlavy CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřiče hlavy CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal zajistit bezpečné a přesné měření délky komory vaší pušky. Je důležitý pro zajištění těsného, přesného a bezpečného prostoru pro hlavu, zejména při osazování nové hlavně nebo při kontrole použité zbraně před výstřelem. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič používán pouze k jeho určenému účelu, což je měření headspace ve střelných zbraních.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími nástroji opatrně a v souladu se zavedenými bezpečnostními praktikami.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o jakýchkoli bezpečnostních obavách týkajících se tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím měřiče.
- Používejte měřič pouze v bezpečném prostředí, bez rozptýlení.
- Dodržujte pokyny výrobce pro použití měřiče, abyste se vyhnuli chybám v měření.
- Nedělejte žádný nátlak na měřič při vkládání do komory; měl by se vejít bez nadměrného tlaku.
- Pokud se měřič nehodí správně, nepokoušejte se jej jakkoli upravit.
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním střelných zbraní a souvisejících nástrojů, včetně náhodného výstřelu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Vyčistěte oblast komory zbraně, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo překážky.

2. Použití měřiče:

- Vyberte vhodný Clymer No Go měřič pro ráži 38 Super.
- Jemně vložte měřič do komory zbraně.
- Ujistěte se, že je měřič plně usazen v komoře bez nátlaku.
- Zkontrolujte označení na měřiči; mělo by ukazovat "NoGo", pokud je komora v rámci specifikací. Pokud se měřič snadno vejde, komora může být příliš dlouhá a vyžaduje úpravu.

3. Po použití:

- Opatrně vyjměte měřič z komory.

- Po použití vyčistěte měřič, abyste udrželi jeho přesnost a životnost.
- Uložte měřič na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových výrobků.
- Pokud je měřič poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání měřiče CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo dokumentaci.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání tohoto produktu. Vaše dodržování těchto pokynů přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny uživatele.