

GO HEADSPACE GAUGES - 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100500
- Mfr. No.: G07.62X54R
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Color: Steel
- Height: 0.47"
- Length: 0.73"
- Material: Steel
- Model Number: 7.62x54R GO
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.47"
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Go Clymer 7.62x54R](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Norsk: CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 7.62x54R](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HEADSPACE GAUGE GO CLYMER 7.62X54R entschieden hast. Dieses Produkt ist ein wichtiges Werkzeug, um die Länge des Kammerraums deines Gewehrs genau zu messen und zu testen. Um die Sicherheit und korrekte Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Messgerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Messgerät nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest. Überprüfe auf Risse oder andere Mängel.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für dein Gewehrmodell.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messgerät nur in einer sicheren Umgebung, die gut beleuchtet und frei von Störungen ist.
- Trage bei der Verwendung des Messgeräts geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille.
- Halte das Messgerät sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Kalibrierung des Messgeräts, um sicherzustellen, dass es präzise funktioniert.
- Verwende das Messgerät niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Messgerät verwendest.
- Reinige den Kammerraum des Gewehrs gründlich, um Rückstände zu entfernen.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Setze das Messgerät vorsichtig in die Kammer des Gewehrs ein.
- Überprüfe, ob das Messgerät korrekt sitzt und die Kammer vollständig ausfüllt.
- Wenn das Messgerät leicht in die Kammer passt, ist der Headspace im akzeptablen Bereich. Wenn es nicht passt, ist eine Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne das Messgerät vorsichtig aus der Kammer.
- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um sicherzustellen, dass es für zukünftige Anwendungen bereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, während es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Artikelnummer und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Messgeräten von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des HEADSPACE GAUGE GO CLYMER 7.62X54R zu gewährleisten.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to ensure the safe chambering of rifles and shotguns. This guide provides essential safety instructions to help you use the gauges correctly and safely, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always use the Clymer Go Headspace Gauges as intended. Ensure that you are familiar with the specific gauge for your firearm caliber and type.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding the product. Follow the instructions provided in case of a recall.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations and provides necessary product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Before using the gauge, read this safety instruction guide thoroughly.
- **Inspect the Gauge:** Check the gauge for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- **Wear Safety Gear:** Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms.
- **Use in a Safe Environment:** Conduct all measurements in a welllit, safe, and controlled environment away from unauthorized personnel.
- **Avoid Distractions:** Focus on your work and avoid distractions while using the gauge to ensure accuracy and safety.
- **Store Properly:** Store the gauge in a safe, dry place after use to prevent damage and maintain accuracy.
- **Follow Firearm Safety Rules:** Always adhere to basic firearm safety rules when using the gauge in conjunction with any firearm.

Instructions for Installation and Usage

- **Selecting the Right Gauge:** Choose the correct Clymer Go Headspace Gauge for your specific caliber (7.62 x 54 mm Russian in this case).
- **Preparing the Firearm:**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Remove any ammunition from the area.
- **Using the Gauge:**
 - Insert the gauge into the chamber of the firearm.
 - Ensure it fits snugly and correctly.
 - Observe whether the bolt closes fully. If it does, the headspace is within safe limits.
- **If the Bolt Does Not Close:**
 - Do not attempt to chamber a round. This indicates that the headspace is excessive.

- Consult a qualified gunsmith for further evaluation.
- **Regular Maintenance:** Clean the gauge after each use to maintain its accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:** When the gauge reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If applicable, recycle the gauge as metal waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Go Clymer 7.62x54R

Introducción

Gracias por elegir el medidor de longitud de recámara Go Clymer 7.62x54R. Este producto es esencial para medir con precisión la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste seguro y preciso al acoplar un nuevo cañón. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el medidor.
- Utiliza el medidor solo para el propósito indicado: verificar la longitud de la recámara de rifles.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor regularmente en busca de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- No intentes modificar el medidor de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el medidor solo en cartuchos compatibles. En este caso, el medidor está diseñado para el cartucho 7.62x54R.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el medidor en un ambiente limpio y seco. Evita el uso en condiciones de humedad o suciedad.
- **Verificación:** Siempre verifica el headspace antes de disparar con un rifle usado. Esto es crucial para la seguridad.
- **Identificación:** Asegúrate de que el calibre esté correctamente identificado como "Go" o "NoGo" antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne el medidor y asegúrate de que esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Asegúrate de que el medidor se asiente correctamente y que no haya resistencia al girar.
- Si el medidor se inserta fácilmente, significa que el headspace es adecuado. Si hay resistencia, consulta a un profesional.

3. Finalización:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor después de su uso para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- No arrojes el medidor a la basura común. Investiga las opciones de reciclaje en tu área para metales.
- Si el medidor está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente de Clymer o consulta el sitio web oficial de la empresa. Siempre verifica las actualizaciones de seguridad y retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Utiliza el medidor de longitud de recámara de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro de forma segura.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre CLYMER 7.62X54R. Cet outil est essentiel pour mesurer et tester avec précision la longueur de la chambre de ton fusil. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre ces instructions de sécurité et d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la jauge est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse jamais la jauge à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la jauge pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas la jauge d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Utilise la jauge uniquement pour le calibre spécifié (7.62 x 54 mm Russian).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la jauge, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne jamais mesurer l'espace de tête avec une arme chargée.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation de la jauge et de l'arme.
- Effectue les mesures dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Si tu observes des anomalies lors de l'utilisation de la jauge, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Nettoie la chambre du fusil pour enlever toute saleté ou débris.

2. Utilisation de la jauge :

- Insère la jauge dans la chambre du fusil.
- Vérifie si la jauge s'insère facilement. Si elle ne s'insère pas, cela peut indiquer un problème avec la chambre.
- Pour la jauge « Go », elle doit s'insérer sans résistance. Si elle ne s'insère pas, cela signifie que la chambre est trop serrée.
- Pour la jauge « NoGo », elle ne doit pas s'insérer. Si elle s'insère, cela peut indiquer que la chambre est trop large ou usée.

3. Après utilisation :

- Retire la jauge de la chambre.
- Nettoie la jauge après utilisation pour assurer sa durabilité.
- Range la jauge dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas la jauge dans des déchets ordinaires.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des outils en acier.

- Si la jauge est endommagée, il est préférable de la retourner à un professionnel pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web de l'Union Européenne pour obtenir des informations sur les produits dangereux et les rappels. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la jauge d'espace libre CLYMER. Merci de respecter ces instructions et de faire preuve de prudence.

Guida di Sicurezza per il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLYMER GO HEADSPACE GAUGE. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e la precisione nel misurare la lunghezza della camera del fucile. Leggi attentamente questa guida per assicurarti di utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gauge in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il gauge se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il gauge in un luogo asciutto e protetto da umidità e polvere.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Utilizza il gauge solo per il calibro specificato: 7.62 x 54 mm Russian.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Previo all'Uso:** Prima di utilizzare il gauge, verifica che non ci siano detriti o ostruzioni nella camera del fucile.
- **Uso Adeguato:** Utilizza il gauge solo per misurare la lunghezza della camera del fucile. Non utilizzare per altri scopi.
- **Sicurezza Durante la Misurazione:** Durante la misurazione, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il gauge per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o parti che potrebbero ostacolare l'accesso alla camera.

2. Misurazione:

- Inserisci delicatamente il gauge nella camera del fucile.
- Controlla che il gauge si inserisca senza resistenza. Se il gauge non entra facilmente, potrebbe esserci un problema con la camera.
- Leggi l'indicazione "Go" o "NoGo" sul gauge per determinare la lunghezza della camera.

3. Conclusione:

- Rimuovi il gauge dalla camera con attenzione.
- Riponi il gauge nel suo contenitore per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gauge in conformità con le normative locali sui materiali metallici.
- Non gettare il gauge nei rifiuti domestici. Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore CLYMER o visita il sito ufficiale di CLYMER per assistenza.

Grazie per aver scelto il CLYMER GO HEADSPACE GAUGE. Utilizzando questo strumento in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer Go Headspace Gauges. Dette produktet er et presisjonsverktøy designet for å hjelpe våpensmeder og skyttere med å verifisere minimum sikre kammerdimensjoner for rifler og hagler. For å sikre trygg og korrekt bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er oppbevart utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller alltid at gauge'en er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og passende verneutstyr når du arbeider med skytevåpen.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Clymer Go Headspace Gauges i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke gauge'en hvis den er skadet eller slitt.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer når du kammerer eller inspiserer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du utfører målinger.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere gauge'en selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at gauge'en er ren og fri for rust eller skader.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og organisert.

2. Bruk av gauge:

- Sett gauge'en forsiktig inn i kammeret på våpenet.
- Kontroller at gauge'en sitter korrekt og at det ikke er motstand.
- Les av målingen på gauge'en og sammenlign med produsentens spesifikasjoner for å verifisere headspace.

3. Etter bruk:

- Rengjør gauge'en etter bruk for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar gauge'en på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Clymer Go Headspace Gauges er laget av holdbart stål og kan resirkuleres.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.
- Kast ikke gauge'en sammen med vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Clymer Go Headspace Gauges, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Viktig informasjon

- Rapportere alltid usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av Clymer Go Headspace Gauges. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 7.62x54R

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika headspace Go Clymer 7.62x54R. Ten produkt jest niezbędnym narzędziem do dokładnego pomiaru długości komory karabinu i powinien być używany z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, zwłaszcza w przypadku używanej broni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiedni dla danego kal. / ładunku.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pomiarów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i nie ma w nim amunicji.
- Sprawdź, czy wskaźnik headspace jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik headspace do komory karabinu.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi swobodnie, ale nie za luźno. Odpowiedni wskaźnik powinien zapewniać ciasne dopasowanie.

3. Interpretacja wyników:

- Oznaczenie "Go" wskazuje, że komora jest w odpowiednich wymiarach.
- Oznaczenie "NoGo" oznacza, że komora jest zbyt długa i wymaga dalszej oceny lub naprawy.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory karabinu.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik headspace jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj wskaźnika do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie dokonano zakupu.

Dziękujemy za wybór wskaźnika headspace Go Clymer 7.62x54R. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain sen tarkoitukseen, eli kiväärin patruunahuoneen pituuden mittaamiseen.
- Tarkista mittarin kunto ennen käyttöä. Jos mittarissa on näkyviä vaurioita, älä käytä sitä.
- Säilytä mittari kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Älä käytä mittaria, jos et ole varma sen toiminnasta tai jos sinulla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta.
- Pidä mittari lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä mittaria vain sellaisissa aseissa, joiden kaliberi vastaa mittarin kaliberia (7.62 x 54 mm Russian).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen tekemistä.
- Suorita mittaus rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata mittaria.
- Jos mittaus ei ole selkeä, toista se varmistaaksesi tuloksen oikeellisuus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on turvallinen.
- Tarkista, että mittari on puhdas ja ehjä.

2. Mittauksen Suorittaminen

- Aseta mittari patruunahuoneeseen.
- Varmista, että mittari on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että mittari ei jää jumiin patruunahuoneeseen.
- Ota mittaus ja tarkista, että se vastaa odotuksia (Go/NoGo).

3. Ylläpito

- Puhdista mittari käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Tarkista mittarin kunto säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä mittaria tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Denna produkt är avgörande för att noggrant mäta och testa längden på kammern i ditt vapen. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du arbetar med vapen.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du använder mätaren.
- Mätningen bör utföras i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Följ de rekommenderade kalibrerings och underhållsinstruktionerna för att säkerställa noggrannhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är avstängt och tomt.
- Rengör området där mätningen ska utföras.

2. Användning av mätaren:

- Välj rätt Go Gauge för den specifika kalibern.
- Sätt in mätaren i kammern.
- Kontrollera att mätaren går in lätt utan motstånd.
- Om mätaren inte går in, kan det indikera ett problem med kammern.

3. Avslutning:

- Ta bort mätaren försiktigt.
- Rengör mätaren efter användning och förvara den på en säker plats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R. Je nezbytné dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a správné fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby měřidlo bylo používáno pouze pro určené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Měřidlo uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte měřidlo používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím měřidla se ujistěte, že je čisté a suché.
- Používejte měřidlo pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nezapojujte se do žádných experimentů s měřením, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
- Vždy provádějte měření v dobře osvětleném prostoru.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správnosti měření, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na měření

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechna potřebná zařízení a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je měřidlo správně označeno jako "Go" nebo "NoGo".

2. Měření

- Umístěte měřidlo do komory pušky.
- Jemně zatlačte, abyste zjistili, zda se měřidlo vejde do komory bez odporu.
- Pokud se měřidlo nezapadne, znamená to, že komora je v pořádku.
- Pokud se měřidlo zapadne, je nutné provést další kontroly a údržbu.

3. Údržba měřidla

- Po každém použití měřidlo důkladně vyčistěte.
- Uchovávejte měřidlo na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo místní autoritu. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu při kontaktování podpory.

Tento návod byl vytvořen v souladu s EU Obecnou regulací o bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a správného používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R.