

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009380
- Mfr. No.: 10050278
- Size: 7/8 oz
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 098489011396

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieser Charge Bar ermöglicht es dir, deine Schrotladung individuell anzupassen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung sorgfältig durchliest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Charge Bars auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Charge Bar nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vor der Installation des Charge Bars vom Stromnetz getrennt ist.
- Trage bei der Arbeit mit Bleischrot geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeeinheit gelangen.
- Verwende den Charge Bar nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charge Bars:

- Trenne die Wiederladepresse vom Stromnetz.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze den MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein und ziehe die Schrauben fest.
- Stelle sicher, dass der Charge Bar sicher sitzt, bevor du ihn in Betrieb nimmst.

2. Nutzung des Charge Bars:

- Wähle die gewünschte Schrotladung (7/8 oz) aus und fülle das Blei oder den Stahl in die Ladeeinheit.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen der Wiederladepresse korrekt sind.
- Starte die Wiederladepresse und überwache den Ladevorgang, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs, reinige den Charge Bar von Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Blei und Stahlteile sollten als Sondermüll behandelt werden. Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsstellen in deiner Nähe.
- Halte das Produkt von der Umwelt fern, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, wende dich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder Fachhändler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use of the MEC Charge Bar, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your reloading press before using the MEC Charge Bar.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when reloading ammunition.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store all reloading components, including the MEC Charge Bar, in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MEC Charge Bar for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended shot charge limits specified for the MEC Charge Bar.
- Always use the correct type of shot (lead or steel) as indicated for your specific charge bar model.
- Ensure the charge bar is properly secured to the reloading press before use.
- Avoid distractions while reloading to maintain focus and attention on the task.
- If you experience any issues or malfunctions, stop using the MEC Charge Bar immediately and consult the user manual or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged (if applicable).
- Remove the existing charge bar from the reloading press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the reloading press.
- Securely fasten the charge bar in place, ensuring it is properly aligned and stable.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the specifications.
- Load the appropriate type of shot into the charge bar.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring that the MEC Charge Bar functions correctly.
- Monitor the loading process closely to ensure consistent and accurate shot charges.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Charge Bar and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any reloading components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or your retailer for assistance. It is important to have access to support for safe and effective use of the product.

By adhering to these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introducción

Gracias por elegir el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para ofrecerte flexibilidad y precisión en la carga de disparos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Siempre verifica que el equipo esté en buen estado antes de cada uso.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con la piel:** El plomo puede ser tóxico. Lávate las manos después de manipular el plomo.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda el MEC LEAD CHARGE BAR en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente con prensas de recarga compatibles. No lo uses con otro tipo de maquinaria.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad, asegúrate de que un adulto supervise tu uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Coloca el MEC LEAD CHARGE BAR en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado.
- Conecta la prensa y verifica que todo esté funcionando correctamente.

2. Uso del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Ajusta la carga de plomo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un entorno seguro antes de proceder a la recarga.
- Mantén la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el MEC LEAD CHARGE BAR, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No tires el plomo en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje o eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del MEC LEAD CHARGE BAR, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Este contacto puede proporcionarte información adicional sobre seguridad y cumplimiento.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los avisos de retiro de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es una prioridad.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce document a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à comprendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Informe-toi sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà des spécifications recommandées.
- Ne modifie pas la barre de charge ou la presse de rechargement de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des matériaux et des composants compatibles avec la barre de charge MEC.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne porte pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans les mécanismes de la presse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assure-toi que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
- Retire la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle barre de charge MEC en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifie que tout est en place avant de remettre la presse sous tension.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Ajuste la charge de tir selon tes besoins en utilisant les réglages fournis.
- Effectue des tests de charge à vide pour t'assurer que la barre fonctionne correctement.
- Ne commence pas à recharger tant que tu n'es pas sûr que tout est en ordre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour te débarrasser de la barre de charge de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter un point de contact basé dans l'UE. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main pour faciliter le

processus.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux t'assurer que l'utilisation de la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press est à la fois sûre et efficace. Reste vigilant et pratique toujours la sécurité lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o difetti.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali e guanti, durante l'uso.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di emergenza o incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MEC LEAD CHARGE BAR se presenta segni di usura o danni.
- Evita di sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che la pressa sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui le istruzioni di carico per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Inserisci il MEC LEAD CHARGE BAR nella posizione designata.
- Assicurati che la barra sia ben fissata e non si muova.

2. Utilizzo del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Regola il carico di pallini secondo le tue esigenze.
- Carica i pallini nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che non ci siano ostruzioni o detriti nella zona di lavoro.
- Esegui il caricamento in modo uniforme e controllato per evitare incidenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli accessori.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Utilizza i centri di raccolta designati.
- Assicurati di smaltire correttamente i materiali pericolosi, se presenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il

servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali notifiche di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto difettoso alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja käytettävien materiaalien turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja (lyijy tai teräs) latauspalkin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä altistumista pölylle ja kemikaaleille, jotka voivat olla haitallisia terveydelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna latauspalkki valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä huomiota, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa materiaali latauspalkkiin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että käytät oikeaa määrää materiaalia (7/8 oz).
- Käynnistä laite vain, kun kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Seuraa prosessia tarkasti ja pysy valppaana mahdollisten ongelmien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt materiaalit ja osat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit etsiä apua valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkki on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas latauskokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten ole aina varovainen ja valpas tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av laddningsstänger och bly eller stålskott.
- Se till att din omladdningspress är korrekt installerad och att alla delar är på plats innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömkällan.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant instruktionerna för att säkerställa korrekt laddning och undvik överbelastning.
- Kontrollera regelbundet att laddningsstången fungerar som den ska under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, och kom ihåg att följa säkerhetsföreskrifter för bly och stål.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella MECwebbplatsen för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar din säkerhet och välbefinnande.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl s přebíjením a dávkováním střelného prachu. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání. Tento dokument obsahuje pokyny a doporučení pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a vhodné ochranné oděvy.
- Dbejte na to, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a čistý.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním dávkovací tyče se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy se nedotýkejte dávkovací tyče, pokud je v kontaktu se střelným prachem nebo olovem.
- Při manipulaci se střelným prachem se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.
- Při práci se střelnými materiály dbejte na dodržování místních předpisů a zákonů.
- Pokud dojde k úniku střelného prachu nebo olova, okamžitě vyčistěte pracovní plochu a umyjte si ruce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připojte dávkovací tyč k vaší přebíjecí lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je všechno správně upevněno a zajištěno.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle specifikací.
- Po každém použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč a pracovní prostor.
- Při jakýchkoli problémech s lisem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Odstraňte všechny zbytky střelného prachu a olova podle místních předpisů.
- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace, když se obracíte na podporu.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.