

10 LB. CAST IRON LEAD POT - LYMAN 10 LB CAST IRON LEAD POT

Heavy, tip-resistant cast iron pot has 10 lb. capacity and lets you use any heat source for melting lead. Features a convenient, anti-drip pour spout, a flat bottom that helps the pot stay where you put it, and a heavy duty handle. Warning: Melting lead and casting lead objects will expose you and others in the area to lead, which is known to cause birth defects, other reproductive harm and cancer. See Instructions on Reducing Exposure supplied with product.



Attributes

- Name: LYMAN 10 LB CAST IRON LEAD POT
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749012452
- Mfr. No.: 2867795
- Delivery weight: 1.338kg
- UPC: 011516277954

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 10 LB. GusseisenBle topf](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 10 LB. CAST IRON LEAD POT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Olla de Hierro Fundido de 10 LB](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POT EN FONTE DE 10 LB](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 10 LB. CAST IRON LEAD POT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 10 LB. STØPEJERN STØPEKJELLE](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla 10 LB. GARNEK Z ODLEWANEGI ŻELIWA DO TOPNIENIA OŁOWIU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 10 LB. VALURAUTAINEN LYIJYPATA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 10 LB. GJUTJÄRNSBLYKITTEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 10 LB. LITINOVÝ HRNEC NA OLVO](#)

Sicherheitsanleitung für den 10 LB. GusseisenBle topf

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den 10 LB. GusseisenBle topf von Lyman entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung deines Ble topfes zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um Risiken beim Schmelzen von Blei zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Ble topf in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird, um das Einatmen schädlicher Dämpfe zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutzmaske.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Ble topf an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe den Topf regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung vor jedem Gebrauch.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **BleiExposition:** Das Schmelzen von Blei setzt dich Blei aus, das bekannt dafür ist, Geburtsfehler, reproduktive Schäden und Krebs zu verursachen. Befolge alle Sicherheitsvorkehrungen, um die Exposition zu minimieren.
- **Wärmequelle:** Verwende nur zugelassene Wärmequellen. Stelle sicher, dass der Topf stabil und sicher auf der Wärmequelle steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- **Blei gießen:** Verwende den tropffreien Ausguss vorsichtig, um Verschüttungen zu vermeiden. Gieße das Blei immer von deinem Körper und anderen weg.
- **Abkühlen:** Lass den Topf vollständig abkühlen, bevor du ihn anfässt oder reinigst. Versuche nicht, ihn schnell mit Wasser abzukühlen.
- **Handhabung:** Verwende immer den stabilen Griff, wenn du den Topf bewegst. Vermeide den direkten Kontakt mit heißen Oberflächen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Stelle den Ble topf auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Wärmequelle mit dem Topf kompatibel ist und ordnungsgemäß funktioniert.

2. Blei schmelzen:

- Fülle den Topf mit der entsprechenden Menge Blei und überschreite nicht die Kapazität von 10 lb.
- Schalte die Wärmequelle ein und überwache den Schmelzprozess genau.
- Wenn das Blei vollständig geschmolzen ist, verwende den tropffreien Ausguss, um das Blei in Formen zu gießen.

3. Nach der Nutzung:

- Schalte nach der Benutzung die Wärmequelle aus und lasse den Topf vollständig abkühlen.
- Reinige den Topf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre den Topf an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge jeglichen Bleimüll gemäß den örtlichen Vorschriften. Werfe Bleimüll nicht in den regulären Müll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur sicheren Entsorgung von BleiMaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, Zugang zu Hilfe zu haben, wenn du sie benötigst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sicherere Erfahrung beim Umgang mit dem 10 LB. GusseisenBle topf gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for the 10 LB. CAST IRON LEAD POT

Introduction

Thank you for choosing the 10 LB. Cast Iron Lead Pot by Lyman. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your lead pot. Please read and follow these guidelines carefully to minimize risks associated with melting lead.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lead pot is used in a wellventilated area to avoid inhaling harmful fumes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the work area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Store the lead pot in a safe location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the pot for signs of damage or wear before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:** Melting lead exposes you to lead, which is known to cause birth defects, reproductive harm, and cancer. Follow all safety precautions to minimize exposure.
- **Heat Source:** Use only approved heat sources. Ensure that the pot is stable and secure on the heat source to prevent tipping.
- **Pouring Lead:** Use the antidrip pour spout carefully to avoid spills. Always pour lead away from your body and others.
- **Cooling:** Allow the pot to cool completely before handling or cleaning. Do not attempt to cool it rapidly with water.
- **Handling:** Always use the heavyduty handle when moving the pot. Avoid direct contact with hot surfaces.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the lead pot on a stable, heatresistant surface.
- Ensure the heat source is compatible with the pot and is functioning correctly.

2. Melting Lead:

- Fill the pot with the appropriate amount of lead, ensuring not to exceed the 10 lb. capacity.
- Turn on the heat source and monitor the melting process closely.
- When the lead is fully melted, use the antidrip pour spout to pour the lead into molds.

3. PostUsage:

- After use, turn off the heat source and allow the pot to cool completely.
- Clean the pot according to the manufacturer's instructions.
- Store the pot in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste according to local regulations. Do not throw lead waste in the regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods for lead materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product packaging. It is important to have access to help when needed.

By following these guidelines, you can ensure a safer experience while using the 10 LB. Cast Iron Lead Pot. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Olla de Hierro Fundido de 10 LB

Introducción

Gracias por elegir la Olla de Hierro Fundido de 10 LB de Lyman. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu olla de plomo. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar los riesgos asociados con la fusión de plomo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la olla se use en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores dañinos.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena la olla en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente la olla en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Exposición al Plomo:** Derretir plomo te expone al plomo, que se sabe que causa defectos de nacimiento, daños reproductivos y cáncer. Sigue todas las precauciones de seguridad para minimizar la exposición.
- **Fuente de Calor:** Usa solo fuentes de calor aprobadas. Asegúrate de que la olla esté estable y segura sobre la fuente de calor para evitar que se vuelque.
- **Vertido de Plomo:** Usa el pico vertedor antigoteo con cuidado para evitar derrames. Siempre vierte el plomo alejándolo de tu cuerpo y de otras personas.
- **Enfriamiento:** Deja que la olla se enfríe completamente antes de manipularla o limpiarla. No intentes enfriarla rápidamente con agua.
- **Manipulación:** Siempre utiliza el mango de alta resistencia al mover la olla. Evita el contacto directo con superficies calientes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca la olla sobre una superficie estable y resistente al calor.
- Asegúrate de que la fuente de calor sea compatible con la olla y esté funcionando correctamente.

2. Derretir Plomo:

- Llena la olla con la cantidad adecuada de plomo, asegurándote de no exceder la capacidad de 10 lb.
- Enciende la fuente de calor y monitorea de cerca el proceso de fusión.
- Cuando el plomo esté completamente derretido, utiliza el pico vertedor antigoteo para verter el plomo en los moldes.

3. Postuso:

- Después de usar, apaga la fuente de calor y deja que la olla se enfríe completamente.
- Limpia la olla de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena la olla en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales. No arrojes residuos de plomo en la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de disposición seguros para materiales de plomo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto. Es importante tener acceso a ayuda cuando sea necesario.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia más segura mientras usas la Olla de Hierro Fundido de 10 LB. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le POT EN FONTE DE 10 LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pot en Fonte de 10 LB de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ton pot en plomb. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour minimiser les risques associés à la fusion du plomb.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le pot en fonte est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées nocives.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Range le pot en fonte dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement le pot pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Exposition au Plomb** : La fusion du plomb t'expose au plomb, connu pour causer des malformations congénitales, des dommages reproductifs et le cancer. Suis toutes les précautions de sécurité pour minimiser l'exposition.
- **Source de Chaleur** : Utilise uniquement des sources de chaleur approuvées. Assure-toi que le pot est stable et sécurisé sur la source de chaleur pour éviter qu'il ne bascule.
- **Verser le Plomb** : Utilise le bec verseur antigoutte avec précaution pour éviter les éclaboussures. Verse toujours le plomb loin de ton corps et de ceux des autres.
- **Refroidissement** : Laisse le pot refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer. Ne tente pas de le refroidir rapidement avec de l'eau.
- **Manipulation** : Utilise toujours la poignée robuste lorsque tu déplaces le pot. Évite tout contact direct avec les surfaces chaudes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le pot en fonte sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Assure-toi que la source de chaleur est compatible avec le pot et fonctionne correctement.

2. Fusion du Plomb :

- Remplis le pot avec la quantité appropriée de plomb, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 10 lb.
- Allume la source de chaleur et surveille attentivement le processus de fusion.
- Lorsque le plomb est complètement fondu, utilise le bec verseur antigoutte pour verser le plomb dans les moules.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, éteins la source de chaleur et laisse le pot refroidir complètement.
- Nettoie le pot selon les instructions du fabricant.
- Range le pot dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout déchet de plomb conformément aux réglementations locales. Ne jette pas les déchets de plomb dans les ordures ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination sécurisées pour les matériaux en plomb.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit. Il est important d'avoir accès à de l'aide en cas de besoin.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation du Pot en Fonte de 10 LB. Ta sécurité est notre priorité. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 10 LB. CAST IRON LEAD POT

Introduzione

Grazie per aver scelto il 10 LB. Cast Iron Lead Pot di Lyman. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo pot in ghisa. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per ridurre al minimo i rischi associati alla fusione del piombo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pot in ghisa sia utilizzato in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi nocivi.
- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Conserva il pot in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente il pot per segni di danneggiamento o usura prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Esposizione al Piombo:** La fusione del piombo espone a piombo, noto per causare difetti alla nascita, danni riproduttivi e cancro. Segui tutte le precauzioni di sicurezza per ridurre al minimo l'esposizione.
- **Fonte di Calore:** Utilizza solo fonti di calore approvate. Assicurati che il pot sia stabile e sicuro sulla fonte di calore per prevenire ribaltamenti.
- **Versamento del Piombo:** Utilizza il beccuccio antigoccia con attenzione per evitare fuoriuscite. Versa sempre il piombo lontano dal tuo corpo e da altre persone.
- **Raffreddamento:** Lascia raffreddare completamente il pot prima di maneggiarlo o pulirlo. Non tentare di raffreddarlo rapidamente con acqua.
- **Maneggiamento:** Utilizza sempre la maniglia robusta quando sposti il pot. Evita il contatto diretto con superfici calde.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona il pot in ghisa su una superficie stabile e resistente al calore.
- Assicurati che la fonte di calore sia compatibile con il pot e funzioni correttamente.

2. Fusione del Piombo:

- Riempi il pot con la quantità appropriata di piombo, assicurandoti di non superare la capacità di 10 lb.
- Accendi la fonte di calore e monitora attentamente il processo di fusione.
- Quando il piombo è completamente fuso, utilizza il beccuccio antigoccia per versare il piombo negli stampi.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, spegni la fonte di calore e lascia raffreddare completamente il pot.
- Pulisci il pot secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva il pot in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rifiuti di piombo secondo le normative locali. Non gettare i rifiuti di piombo nella spazzatura normale.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri per i materiali in piombo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per ulteriore assistenza, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto. È importante avere accesso a supporto quando necessario.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del 10 LB. Cast Iron Lead Pot. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for 10 LB. STØPEJERN STØPEKJELLE

Introduksjon

Takk for at du valgte 10 LB. Støpejern Støpekjele fra Lyman. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av støpekjelen. Vennligst les og følg disse retningslinjene nøye for å minimere risikoene forbundet med smelting av bly.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at støpekjelen brukes i et godt ventilert område for å unngå innånding av skadelige damper.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, hansker og støvmaske.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Oppbevar støpekjelen på et trygt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser jevnlig kjelen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Blyeksponering:** Smelting av bly eksponerer deg for bly, som er kjent for å forårsake fødselsskader, reproduktiv skade og kreft. Følg alle sikkerhetstiltak for å minimere eksponering.
- **Varme kilde:** Bruk kun godkjente varmekilder. Sørg for at kjelen er stabil og sikker på varmekilden for å forhindre velting.
- **Hell bly:** Bruk den dråpesikre helletuten forsiktig for å unngå søl. Hell alltid bly bort fra kroppen din og andre.
- **Kjøling:** La kjelen avkjøles helt før håndtering eller rengjøring. Ikke prøv å kjøle den raskt med vann.
- **Håndtering:** Bruk alltid det robuste håndtaket når du flytter kjelen. Unngå direkte kontakt med varme overflater.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Plasser støpekjelen på en stabil, varmebestandig overflate.
- Sørg for at varmekilden er kompatibel med kjelen og fungerer som den skal.

2. Smelting av bly:

- Fyll kjelen med passende mengde bly, og sørg for at du ikke overskrider kapasiteten på 10 lb.
- Slå på varmekilden og overvåk smelteprosessen nøye.
- Når blyet er helt smeltet, bruk den dråpesikre helletuten for å helle blyet i former.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, slå av varmekilden og la kjelen avkjøles helt.
- Rengjør kjelen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar kjelen på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelt blyavfall i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast blyavfall i vanlig søppel.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om sikre avfallsmetoder for blymaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken din. Det er viktig å ha tilgang til hjelp når det er nødvendig.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en tryggere opplevelse når du bruker 10 LB. Støpejern Støpekjele. Din sikkerhet er vår prioritet. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla 10 LB. GARNEK Z ODLEWANEGI ŻELIWA DO TOPNIENIA OŁOWIU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 10 LB. Garnek z Odlewanego Żeliwa do Topnienia Ołowiu firmy Lyman. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego garnka do topnienia ołowiu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko związane z topnieniem ołowiu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj garnka w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj garnek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj garnek pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ekspozycja na Ołów:** Topnienie ołowiu naraża Cię na działanie ołowiu, który jest znany z powodowania wad wrodzonych, szkód reprodukcyjnych i raka. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności, aby zminimalizować ekspozycję.
- **Źródło Ciepła:** Używaj tylko zatwierdzonych źródeł ciepła. Upewnij się, że garnek jest stabilny i pewnie osadzony na źródle ciepła, aby zapobiec przewróceniu.
- **Wlewanie Ołowiu:** Używaj wylewu antykapającego ostrożnie, aby uniknąć rozlania. Zawsze lej ołów z dala od swojego ciała i innych osób.
- **Chłodzenie:** Pozwól garnkowi całkowicie ostygnąć przed obsługą lub czyszczeniem. Nie próbuj szybko schładzać go wodą.
- **Obsługa:** Zawsze używaj wytrzymałego uchwytu podczas przenoszenia garnka. Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść garnek na stabilnej, odpornym na ciepło powierzchni.
- Upewnij się, że źródło ciepła jest kompatybilne z garnkiem i działa prawidłowo.

2. Topnienie Ołowiu:

- Napełnij garnek odpowiednią ilością ołowiu, upewniając się, że nie przekraczasz pojemności 10 lb.
- Włącz źródło ciepła i uważnie monitoruj proces topnienia.
- Gdy ołów jest całkowicie stopiony, użyj wylewu antykapającego, aby przelać ołów do form.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu wyłącz źródło ciepła i pozwól garnkowi całkowicie ostygnąć.
- Wyczyść garnek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj garnek w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady ołowiane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucaj odpadów ołowianych do zwykłego kosza.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji materiałów ołowianych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w razie potrzeby.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z 10 LB. Garnka z Odlewanego Żeliwa do Topnienia Ołowiu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet 10 LB. VALURAUTAINEN LYIJYPATA

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lymanin 10 LB. valurautaisen lyijypadan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää lyijypataa turvallisesti. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti vähentääksesi lyijyn sulattamiseen liittyviä riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lyijypataa käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältetään haitallisten höyryjen hengittäminen.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä lyijypata turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista pata säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Lyijyaltistus:** Lyijyn sulattaminen altistaa sinut lyijylle, joka tunnetaan synnynnäisten vammojen, lisääntymisongelmien ja syövän aiheuttajana. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita altistuksen minimoimiseksi.
- **Lämmönlähde:** Käytä vain hyväksytyjä lämmönlähteitä. Varmista, että pata on vakaa ja turvallinen lämmönlähteen päällä, jotta se ei kaadu.
- **Lyijyn kaataminen:** Käytä tippaamatonta kaatonokkaa varovasti, jotta vältetään roiskeet. Kaada lyijyä aina pois päin kehostasi ja muista.
- **Jäähdytys:** Anna padan jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä tai puhdistusta. Älä yritä jäähdyttää sitä nopeasti vedellä.
- **Käsittely:** Käytä aina raskasta kahvaa padan siirtämiseen. Vältä suoraa kosketusta kuumiin pintoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta lyijypata vakaalle, lämmönkestäville pinnalle.
- Varmista, että lämmönlähde on yhteensopiva padan kanssa ja toimii oikein.

2. Lyijyn sulattaminen:

- Täytä pata sopivalla määrällä lyijyä, varmistaen, ettei 10 lb. kapasiteettia ylitetä.
- Kytke lämmönlähde päälle ja seuraa sulatusprosessia tarkasti.
- Kun lyijy on täysin sulanut, käytä tippaamatonta kaatonokkaa kaataaksesi lyijyn muotteihin.

3. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen sammuta lämmönlähde ja anna padan jäähtyä kokonaan.
- Puhdista pata valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säilytä pata turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet paikallisten säädösten mukaan. Älä heitä lyijyjätteitä tavalliseen roskikseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita lyijymateriaalien turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisää apua, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon. On tärkeää, että sinulla on pääsy apuun tarvittaessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi 10 LB. valurautaisia lyijypataa. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 10 LB. GJUTJÄRNSBLYKITTEL

Introduktion

Tack för att du valde 10 LB. Gjutjärnsblykitteln från Lyman. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av din blykittel. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att minimera riskerna i samband med smältning av bly.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att blykitteln används i ett välventilerat område för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara blykitteln på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet kitteln för tecken på skador eller slitage före varje användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Blyexponering:** Smältning av bly utsätter dig för bly, vilket är känt för att orsaka fosterskador, reproduktiv skada och cancer. Följ alla säkerhetsåtgärder för att minimera exponeringen.
- **Värmekälla:** Använd endast godkända värmekällor. Se till att kitteln är stabil och säker på värmekällan för att förhindra att den tippar.
- **Hällning av bly:** Använd den antidropp hållpipen försiktigt för att undvika spill. Håll alltid blyet bort från din kropp och andra.
- **Kylning:** Låt kitteln svalna helt innan du hanterar eller rengör den. Försök inte att kyla den snabbt med vatten.
- **Hantering:** Använd alltid det kraftiga handtaget när du flyttar kitteln. Undvik direkt kontakt med heta ytor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Placera blykitteln på en stabil, värmebeständig yta.
- Se till att värmekällan är kompatibel med kitteln och fungerar korrekt.

2. Smältning av bly:

- Fyll kitteln med lämplig mängd bly, och se till att inte överskrida kapaciteten på 10 lb.
- Slå på värmekällan och övervaka smältprocessen noggrant.
- När blyet är helt smält, använd den antidropp hållpipen för att hålla blyet i formar.

3. Efter användning:

- Stäng av värmekällan efter användning och låt kitteln svalna helt.
- Rengör kitteln enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara kitteln på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt blyavfall enligt lokala bestämmelser. Släng inte blyavfall i vanlig soptunna.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra bortskaffandemetoder för blymaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls med din produktförpackning. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp vid behov.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder 10 LB. Gjutjärnsblykitteln. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro 10 LB. LITINOVÝ HRNEC NA OLVO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 10 LB. litinový hrnec na olovo od společnosti Lyman. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání vašeho hrnce na olovo. Přečtěte si a řiďte se těmito pokyny pečlivě, abyste minimalizovali rizika spojená s tavením olova.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že hrnec na olovo je používán ve dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování škodlivých výparů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Skladujte hrnec na olovo na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte hrnec na známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Expozice olovu:** Tavení olova vás vystavuje olovu, které je známo, že způsobuje vrozené vady, reprodukční poškození a rakovinu. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali expozici.
- **Zdroje tepla:** Používejte pouze schválené zdroje tepla. Ujistěte se, že hrnec je stabilní a bezpečně umístěný na zdroji tepla, aby nedošlo k převrhnutí.
- **Nalévání olova:** Používejte odlévací hrdlo opatrně, abyste se vyhnuli rozlití. Vždy nalévejte olovo od těla a ostatních.
- **Chlazení:** Nechte hrnec zcela vychladnout, než s ním manipulujete nebo ho čistíte. Nepokoušejte se rychle ochlazovat hrnec vodou.
- **Manipulace:** Vždy používejte robustní rukojeť při pohybu s hrncem. Vyhněte se přímému kontaktu s horkými povrchy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte hrnec na olovo na stabilní, teplu odolný povrch.
- Ujistěte se, že zdroj tepla je kompatibilní s hrncem a správně funguje.

2. Tavení olova:

- Naplňte hrnec vhodným množstvím olova, přičemž nesmíte překročit kapacitu 10 lb.
- Zapněte zdroj tepla a pečlivě sledujte proces tavení.
- Jakmile je olovo zcela rozpuštěné, použijte odlévací hrdlo k nalití olova do forem.

3. Po použití:

- Po použití vypněte zdroj tepla a nechte hrnec zcela vychladnout.
- Čistěte hrnec podle pokynů výrobce.
- Skladujte hrnec na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli odpadů z olova v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte odpad z olova do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro pokyny ohledně bezpečných metod likvidace olověných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu. Je důležité mít přístup k pomoci, když je to potřeba.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání 10 LB. litinového hrnce na olovo. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za pozornost těmto důležitým bezpečnostním pokynům.