

X-FULL LENGTH DIE SET - RCBS X-DIE 2-DIE SET .30-06 SPRINGFIELD

Trim the case once—never trim again! The X-Sizer Die looks like a regular Full Length Sizer Die. Inside, the die features a specially designed mandrel with an expander ball and decapping pin attached. The mandrel is what the X-Die® is all about. The patented X-Sizer Die eliminates the need for repeated trimming after an initial trim of .020" off the maximum case length to standardize the case. The X-Die doesn't shorten the length of the case: the mandrel reduces the growth rate as the case grows as a result of the case mouth-contacting the mandrel during sizing. Because of an extremely close tolerance between the mandrel and die neck wall, the neck wall of the case does not thicken as the case length is pushed back. Cases repeatedly sized in the X-Die will initially grow a few thousandths of an inch, then stabilize below the maximum case length with no discernable loss of accuracy or case life.



Attributes

- Name: RCBS X-DIE 2-DIE SET .30-06 SPRINGFIELD
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014015
- Mfr. No.: 37712
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.615kg
- UPC: 076683377128

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Sicherheitsanleitung](#)
- [English: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD](#)
- [Italiano: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Zestaw Matryc XFULL LENGTH RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Bezpečnostní pokyny](#)

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Es ist entscheidend, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die Langlebigkeit deiner Ausrüstung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Ausrüstung vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte den Wiederladebereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere das DieSet an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine unbefugten Personen anwesend sind, während du die Ausrüstung benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass das Die vor der Benutzung korrekt in der Wiederladepresse installiert ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für die .3006 Springfield Patrone.
- Verwende nur die richtige Kaliber und Art von Hülsen mit dem XDIE, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gehe vorsichtig mit allen Wiederladekomponenten um, um versehentliche Zündungen oder Abfeuerungen zu vermeiden.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zum Trimmen der Hülsen, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Versuche nicht, das Die oder eines seiner Komponenten aus irgendeinem Grund zu modifizieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Entferne das Die aus der Verpackung und inspiziere es auf sichtbare Schäden.
- Schraube das XSizer Die in die Presse, bis es fest sitzt.
- Befestige die Expansionskugel und den Ausstoßerpinn, falls diese nicht vorinstalliert sind.
- Stelle das Die gemäß den Spezifikationen des Herstellers für optimale Leistung ein.

2. Nutzung:

- Trim die Hülsen um .020" von der maximalen Hülsenlänge vor der ersten Benutzung.
- Setze die Hülse in den Hülsenhalter der Wiederladepresse ein.
- Hebe den Kolben an, um die Hülse mit dem XSizer Die zu verbinden.
- Stelle sicher, dass der Mandrel richtig mit dem Hülsenmund während des Sizes ausgerichtet ist.
- Entferne nach dem Sizevorgang die Hülse und inspiziere sie auf Defekte oder Unregelmäßigkeiten.
- Wiederhole den Sizevorgang nach Bedarf und überwache das Wachstum und die Stabilität der

Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge keine gefährlichen Materialien im regulären Abfall. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Sichere Wiederladepraktiken gewährleisten nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Qualität deiner Munition. Genieße deine Wiederladeerfahrung!

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and ensure the longevity of your equipment.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the equipment for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Store the die set in a dry and secure location, out of reach of children.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are present while using the equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the die is properly installed in the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for the .3006 Springfield cartridge.
- Use only the correct caliber and type of cases with the XDie to avoid malfunctions.
- Handle all reloading components with care to avoid accidental ignition or discharge.
- Follow the manufacturer's guidelines for trimming cases to maintain safety and performance.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not attempt to modify the die or any of its components for any reason.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted and stable.
- Remove the die from its packaging and inspect for any visible damage.
- Screw the XSizer Die into the press until it is firmly in place.
- Attach the expander ball and decapping pin if not preinstalled.
- Adjust the die according to the manufacturer's specifications for optimal performance.

2. Usage:

- Trim the cases to .020" off the maximum case length before first use.
- Insert the case into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram to engage the case with the XSizer Die.
- Ensure that the mandrel is properly aligned with the case mouth during sizing.
- After sizing, remove the case and inspect for any defects or irregularities.
- Repeat the sizing process as necessary, monitoring case growth and stability.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of any hazardous materials in regular waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or more information about the XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Safe reloading practices ensure not only your safety but also the quality of your ammunition. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por elegir el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Es crucial seguir estas pautas para prevenir accidentes y garantizar la longevidad de tu equipo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el equipo en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena el juego de dies en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes mientras usas el equipo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el cartucho .3006 Springfield.
- Usa solo el calibre y tipo de vainas correctas con el XDIE para evitar fallos.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado para evitar igniciones o descargas accidentales.
- Sigue las pautas del fabricante para recortar las vainas y mantener la seguridad y el rendimiento.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No intentes modificar el die ni ninguno de sus componentes por ninguna razón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable.
- Retira el die de su embalaje e inspecciona en busca de daños visibles.
- Atornilla el XSizer Die en la prensa hasta que esté firmemente en su lugar.
- Adjunta la bola de expansión y el pin de descompresión si no están preinstalados.
- Ajusta el die de acuerdo con las especificaciones del fabricante para un rendimiento óptimo.

2. Uso:

- Recorta las vainas .020" de la longitud máxima de la vaina antes del primer uso.
- Inserta la vaina en el soporte de la vaina de la prensa de recarga.
- Eleva el ram para hacer que la vaina entre en contacto con el XSizer Die.
- Asegúrate de que el mandril esté correctamente alineado con la boca de la vaina durante el dimensionado.
- Después del dimensionado, retira la vaina e inspecciónala en busca de defectos o irregularidades.
- Repite el proceso de dimensionado según sea necesario, monitoreando el crecimiento y la estabilidad de la vaina.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches materiales peligrosos en la basura común. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Las prácticas de recarga seguras aseguran no solo tu seguridad, sino también la calidad de tu munición. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de Sécurité pour le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD

Introduction

Merci d'avoir choisi le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Il est crucial de suivre ces directives pour prévenir les accidents et assurer la longévité de ton équipement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours l'équipement pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents.
- Range le jeu de dies dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne non autorisée n'est présente lors de l'utilisation de l'équipement.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le die est correctement installé dans la presse de rechargement avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour la cartouche .3006 Springfield.
- Utilise uniquement le bon calibre et le type de douilles avec le XDIE pour éviter les dysfonctionnements.
- Manipule tous les composants de rechargement avec soin pour éviter une ignition ou un tir accidentel.
- Suis les directives du fabricant pour le découpage des douilles afin de maintenir la sécurité et la performance.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- N'essaie pas de modifier le die ou l'un de ses composants pour quelque raison que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Retire le die de son emballage et inspecte-le pour déceler tout dommage visible.
- Vis le XSizer Die dans la presse jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- Fixe la balle d'expansion et la broche de décalage si elles ne sont pas préinstallées.
- Ajuste le die selon les spécifications du fabricant pour une performance optimale.

2. Utilisation :

- Coupe les douilles à .020" de la longueur maximale de la douille avant la première utilisation.
- Insère la douille dans le portedouille de la presse de rechargement.
- Soulève le vérin pour engager la douille avec le XSizer Die.
- Assure-toi que le mandrin est correctement aligné avec l'ouverture de la douille pendant le dimensionnement.
- Après le dimensionnement, retire la douille et inspecte-la pour détecter d'éventuels défauts ou irrégularités.

- Répète le processus de dimensionnement si nécessaire, en surveillant la croissance et la stabilité de la douille.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jette aucun matériau dangereux dans les déchets ordinaires. Suis les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour plus d'informations sur le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, consulte les coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visite leur site Web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Des pratiques de rechargement sûres garantissent non seulement ta sécurité, mais aussi la qualité de tes munitions. Profite de ton expérience de rechargement !

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006

SPRINGFIELD Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la longevità della tua attrezzatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre l'attrezzatura per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva il set di die in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Usa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone non autorizzate presenti mentre utilizzi l'attrezzatura.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il die sia correttamente installato nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la cartuccia .3006 Springfield.
- Usa solo il calibro e il tipo di bossoli corretti con l'XDIE per evitare malfunzionamenti.
- Maneggia tutti i componenti di ricarica con cura per evitare accensioni o scariche accidentali.
- Segui le linee guida del produttore per il taglio dei bossoli per mantenere la sicurezza e le prestazioni.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nella macchina.
- Non tentare di modificare il die o alcuno dei suoi componenti per nessun motivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Rimuovi il die dalla confezione e controlla eventuali danni visibili.
- Avvita l'XSizer Die nella pressa fino a quando non è saldamente in posizione.
- Attacca la sfera espansore e il perno di decapping se non sono preinstallati.
- Regola il die secondo le specifiche del produttore per prestazioni ottimali.

2. Uso:

- Taglia i bossoli di .020" dalla lunghezza massima del bossolo prima del primo utilizzo.
- Inserisci il bossolo nel supporto per bossoli della pressa di ricarica.
- Solleva il pistone per far interagire il bossolo con l'XSizer Die.
- Assicurati che il mandrino sia correttamente allineato con la bocca del bossolo durante il dimensionamento.
- Dopo il dimensionamento, rimuovi il bossolo e controlla eventuali difetti o irregolarità.
- Ripeti il processo di dimensionamento se necessario, monitorando la crescita e la stabilità del bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile.
- Non smaltire materiali pericolosi nei rifiuti normali. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto o visitare il loro sito ufficiale.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Pratiche di ricarica sicure garantiscono non solo la tua sicurezza, ma anche la qualità della tua munizione. Buona esperienza di ricarica!

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET for dine omlastingsbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Det er avgjørende å følge disse retningslinjene for å unngå ulykker og sikre lang levetid for utstyret ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid utstyret for skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold omlastingsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar diesettet på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen uautoriserte personer er til stede mens du bruker utstyret.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at dieen er riktig installert i omlastingspressen før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene for .3006 Springfieldkartusjen.
- Bruk kun riktig kaliber og type hylser med XDie for å unngå feilfunksjoner.
- Håndter alle omlastingskomponenter med forsiktighet for å unngå utilsiktet antenning eller utløsning.
- Følg produsentens retningslinjer for trimming av hylser for å opprettholde sikkerhet og ytelse.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan sette seg fast i maskineriet.
- Forsøk ikke å modifisere dieen eller noen av dens komponenter av noen grunn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen er sikkert montert og stabil.
- Fjern dieen fra emballasjen og inspiser for synlige skader.
- Skru XSizer Die inn i pressen til den sitter godt på plass.
- Fest expanderballen og avtrekksnålen hvis de ikke er forhåndsinstallert.
- Juster dieen i henhold til produsentens spesifikasjoner for optimal ytelse.

2. Bruk:

- Trim hylsene til .020" fra maksimal hylselengde før første bruk.
- Sett hylsen inn i hylseholderen til omlastingspressen.
- Hev rammen for å engasjere hylsen med XSizer Die.
- Sørg for at mandrel er riktig justert med hylsemunnen under sizing.
- Etter sizing, fjern hylsen og inspiser for eventuelle defekter eller uregelmessigheter.
- Gjenta sizingprosessen etter behov, og overvåk hylsevekst og stabilitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte komponenter i henhold til lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Ikke kast farlige materialer i vanlig avfall. Følg lokale retningslinjer for avhending av farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetshenvendelser eller mer informasjon om XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som finnes i produktemballasjen eller besøk deres offisielle nettsted.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Sikker omlastingspraksis sikrer ikke bare din sikkerhet, men også kvaliteten på ammunisjonen din. Nyt omlastingsopplevelsen!

Zestaw Matryc XFULL LENGTH RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Matryc XFULL LENGTH RCBS XDIE 2DIE SET do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Kluczowe jest przestrzeganie tych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i zapewnić długowieczność Twojego sprzętu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj zestaw matryc w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), w tym okularów ochronnych i rękawic.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w czasie użycia sprzętu nie ma osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana w prasie do ładowania przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla naboju .3006 Springfield.
- Używaj tylko odpowiednich kalibrów i typów łusek z XDIE, aby uniknąć awarii.
- Obsługuj wszystkie komponenty ładowania ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zapłonu lub wystrzału.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi przycinania łusek, aby utrzymać bezpieczeństwo i wydajność.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszynę.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani żadnych jej komponentów z jakiegokolwiek powodu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest solidnie zamocowana i stabilna.
- Wyjmij matrycę z opakowania i sprawdź pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Wkręć matrycę XSizer w prasę, aż będzie mocno osadzona.
- Przymocuj kulkę ekspandera i pin do usuwania kapsli, jeśli nie są fabrycznie zainstalowane.
- Dostosuj matrycę zgodnie z wymaganiami producenta dla optymalnej wydajności.

2. Użytkowanie:

- Przytnij łuski o .020" od maksymalnej długości łuski przed pierwszym użyciem.
- Włóż łuskę do uchwytu łuski w prasie do ładowania.
- Podnieś ramie, aby zaangażować łuskę z matrycą XSizer.
- Upewnij się, że mandrel jest prawidłowo wyrównany z wlotem łuski podczas rozmiarowania.
- Po rozmiarowaniu, usuń łuskę i sprawdź pod kątem jakichkolwiek wad lub nieregularności.
- Powtarzaj proces rozmiarowania w razie potrzeby, monitorując wzrost i stabilność łuski.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj żadnych materiałów niebezpiecznych do zwykłych odpadów. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub uzyskania dodatkowych informacji na temat Zestawu Matryc XFULL LENGTH RCBS XDIE 2DIE SET, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Bezpieczne praktyki ładowania zapewniają nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale także jakość Twojej amunicji. Ciesz się swoim doświadczeniem z ponownym ładowaniem!

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SETin lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita onnettomuuksien estämiseksi ja varusteesi pitkäikäisyyden takaamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista laitteisto ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä latausalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä diesetti kuivassa ja turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei valtuuttamattomia henkilöitä ole läsnä laitteistoa käyttäessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotetietoja EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että die on kunnolla asennettu latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä .3006 Springfield patruunalle.
- Käytä vain oikean kaliiperin ja tyyppisiä hylsyjä XDie:n kanssa toimintavikojen välttämiseksi.
- Käsittele kaikkia latauskomponentteja varovaisesti, jotta vältetään vahingossa tapahtuva syttyminen tai laukaiseminen.
- Noudata valmistajan ohjeita hylsyjen leikkaamisesta turvallisuuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä koneistoon kiinni.
- Älä yritä muuttaa dieä tai sen komponentteja mistään syystä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Poista die pakkauksestaan ja tarkista näkyvien vaurioiden varalta.
- Kierrä XSizer Die painoon, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä laajennuspallo ja purkamisneula, jos ne eivät ole esiasennettu.
- Säädä die valmistajan spesifikaatioiden mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

2. Käyttö:

- Leikkaa hylsy .020" maksimaalisesta hylsyn pituudesta ennen ensimmäistä käyttöä.
- Aseta hylsy latauspainon hylsypidikkeeseen.
- Nosta rammi, jotta hylsy osuu XSizer Dieen.
- Varmista, että mandreli on oikein kohdistettu hylsyn suun kanssa koon säätämisen aikana.
- Hylsyn koon säätämisen jälkeen poista hylsy ja tarkista mahdolliset viat tai epäsäännöllisyydet.
- Toista koon säätöprosessi tarvittaessa, seuraten hylsyn kasvua ja vakautta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkauksesta syntyvät materiaalit, kun se on mahdollista.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa jätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätietoja XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET:stä varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa, tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvalliset latauskäytännöt takaavat paitsi oman turvallisuutesi myös ammuksesi laadun. Nauti latauskokemuksestasi!

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att förhindra olyckor och säkerställa utrustningens livslängd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid utrustningen för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll omladdningsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara dieset på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga obehöriga personer är närvarande medan utrustningen används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se alltid till att die är korrekt installerad i omladdningspressen innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för .3006 Springfieldkartuschen.
- Använd endast rätt kaliber och typ av hylsor med XDien för att undvika funktionsfel.
- Hantera alla omladdningskomponenter med försiktighet för att undvika oavsiktlig antändning eller avfyrning.
- Följ tillverkarens riktlinjer för trimning av hylsor för att upprätthålla säkerhet och prestanda.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Försök inte att modifiera die eller några av dess komponenter av någon anledning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil.
- Ta bort die från förpackningen och inspektera för eventuella synliga skador.
- Skruva XSizer Die i pressen tills den sitter fast.
- Fäst expanderkulan och avtryckspinnen om de inte är förinstallerade.
- Justera die enligt tillverkarens specifikationer för optimal prestanda.

2. Användning:

- Trimma hylsorna till .020" från den maximala hylslängden innan första användning.
- Sätt in hylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Höj ramen för att engagera hylsan med XSizer Die.
- Se till att mandrelen är korrekt inriktad med hylsmynningen under sizing.
- Efter sizing, ta bort hylsan och inspektera för eventuella defekter eller oregelbundenheter.
- Upprepa sizingprocessen vid behov, övervaka hylsornas tillväxt och stabilitet.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte farligt avfall i vanlig skräp. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller mer information om XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktens förpackning eller besök deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Säkra omladdningsmetoder säkerställer inte bara din säkerhet utan också kvaliteten på din ammunition. Njut av din omladdningsupplevelse!

XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a zajistila se dlouhá životnost vašeho vybavení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy před použitím zkontrolujte vybavení na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Udržujte prostor pro přebíjení čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte die set na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v době používání vybavení nebyly přítomny žádné neoprávněné osoby.
- Hlášení jakýchkoli nebezpečných produktů nebo nehod příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy se ujistěte, že je die správně nainstalováno v přebíjecím lisu před použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro náboj .3006 Springfield.
- Používejte pouze správný kalibr a typ nábojnic s XDiem, abyste se vyhnuli poruchám.
- Manipulujte se všemi komponenty přebíjení opatrně, aby nedošlo k náhodnému zapálení nebo výstřelu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro ořezávání nábojnic, aby byla zajištěna bezpečnost a výkon.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Nepokoušejte se upravovat die nebo jakékoli jeho komponenty z jakéhokoli důvodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis pevně namontován a stabilní.
- Vyjměte die z obalu a zkontrolujte na viditelné poškození.
- Zašroubujte XSizer Die do lisu, dokud není pevně na svém místě.
- Připojte expander ball a decapping pin, pokud není předinstalován.
- Nastavte die podle specifikací výrobce pro optimální výkon.

2. Použití:

- Ořízněte nábojnici o .020" z maximální délky nábojnice před prvním použitím.
- Vložte nábojnici do držáku nábojnic přebíjecího lisu.
- Zvedněte rameno, aby se nábojnici dostala do kontaktu s XSizer Die.
- Ujistěte se, že je mandrel správně zarovnaný s ústím nábojnice během tvarování.
- Po tvarování vyjměte nábojnici a zkontrolujte na jakékoli vady nebo nepravidelnosti.
- Opakujte proces tvarování podle potřeby, sledujte růst a stabilitu nábojnic.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty podle místních předpisů.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.
- Nevyhazujte žádné nebezpečné materiály do běžného odpadu. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo více informací o XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečné přebíjecí praktiky zajišťují nejen vaši bezpečnost, ale také kvalitu vaší munice. Užijte si své zkušenosti s přebíjením!