

DIGITAL CALIPERS - MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

Measure with Precision and Accuracy

Digital calipers from MEC Reloading can be used to measure brass or finished cartridges with extreme precision and accuracy. The calipers have a locking screw to maintain specific measurements for quick measurements without sacrificing consistency. MEC Reloading Digital Calipers measure in both inches and millimeters. Measuring range: 0-6", 0-150mm Accuracy: $\pm 0.001''/0.02\text{mm}$ Repeatability: $0.0005''/0.01\text{mm}$ The Digital Calipers are made in the USA, as are all MEC Reloading machines and accessories.



Attributes

- Name: MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749017302
- Mfr. No.: 1079
- Delivery weight: 0.338kg
- UPC: 098489039505

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS](#)
- [English: Safety Instructions for DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los CALIBRADORES DIGITALES MEC RELOADING](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES MEC RELOADING](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i CALIBRI DIGITALI MEC RELOADING](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAALISILLE PAKSUUDENMITTAJILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY](#)

Sicherheitsanweisungen für DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, Messing oder fertige Patronen mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu messen. Um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Messschieber nur für den vorgesehenen Zweck, das Messen von Messing oder fertigen Patronen, verwendet werden.
- Halte die Messschieber außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Messschieber vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und frei von Beschädigungen sind.
- Verwende die Messschieber nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind; kontaktiere den Hersteller für Unterstützung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Messwerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Handhabe die Messschieber immer mit Sorgfalt, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Messschieber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen auszusetzen.
- Nutze die Schraube zum Festziehen, um spezifische Messungen zu halten und so Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten.
- Übe keinen Druck auf die Messschieber aus, der über ihren Messbereich (06 Zoll oder 0150 mm) hinausgeht.
- Achte darauf, dass die Oberflächen, die gemessen werden, sauber und frei von Ablagerungen sind, um ungenaue Messwerte zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Nimm die Messschieber aus der Verpackung.
- Überprüfe die Messschieber auf sichtbare Schäden.

2. Einrichtung:

- Stelle sicher, dass die Messschieber in der geschlossenen Position sind, bevor du sie einschaltest.
- Drücke die Einschalttaste, um das digitale Display zu aktivieren.

3. Messen:

- Öffne die Messschieber vorsichtig und platziere den zu messenden Gegenstand zwischen den Backen.
- Schließe die Backen, bis sie Kontakt mit dem Gegenstand haben, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Lies die Messung auf dem digitalen Bildschirm ab.

- Verwende die Schraube zum Festziehen, um die Messung bei Bedarf zu halten.

4. Einheiten wechseln:

- Um zwischen Zoll und Millimetern zu wechseln, beziehe dich auf das Benutzerhandbuch, das deinem Modell beiliegt.

5. Nach dem Gebrauch:

- Schalte die Messschieber aus, um die Batterielebensdauer zu schonen.
- Reinige die Messschieber mit einem weichen, trockenen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Messschieber in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge elektronische Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für elektronische Geräte in Betracht, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die in deiner Produktdokumentation angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instructions for DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

Introduction

Thank you for choosing the DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS. These precision tools are designed to measure brass or finished cartridges with exceptional accuracy. To ensure safe usage and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the calipers are used only for their intended purpose of measuring brass or finished cartridges.
- Keep the calipers out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Inspect the calipers before each use to ensure they are functioning correctly and free from damage.
- Do not use the calipers if they are damaged or malfunctioning; contact the manufacturer for assistance.
- Follow all local regulations regarding the use of measuring tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the calipers with care to avoid dropping or damaging them.
- Avoid exposing the calipers to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances.
- Use the locking screw to maintain specific measurements to ensure consistency and accuracy.
- Do not force the calipers beyond their measuring range (06 inches or 0150 mm).
- When measuring, ensure the surfaces are clean and free from debris to avoid inaccurate readings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Remove the calipers from the packaging.
- Inspect the calipers for any visible damage.

2. Setting Up:

- Ensure the calipers are in the closed position before turning them on.
- Press the power button to activate the digital display.

3. Measuring:

- Open the calipers gently and place the item to be measured between the jaws.
- Close the jaws until they make contact with the item without applying excessive force.
- Read the measurement displayed on the digital screen.
- Use the locking screw to hold the measurement if needed.

4. Switching Units:

- To switch between inches and millimeters, refer to the user manual specific to your model.

5. After Use:

- Turn off the calipers to conserve battery life.
- Clean the calipers with a soft, dry cloth to remove any residue.
- Store the calipers in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Consider recycling options for electronic devices to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para los CALIBRADORES DIGITALES MEC RELOADING

Introducción

Gracias por elegir los CALIBRADORES DIGITALES MEC RELOADING. Estas herramientas de precisión están diseñadas para medir latas de cartucho o cartuchos terminados con una excepcional precisión. Para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los calibradores solo para su propósito previsto de medir latas de cartucho o cartuchos terminados.
- Mantén los calibradores fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona los calibradores antes de cada uso para asegurarte de que funcionan correctamente y están libres de daños.
- No utilices los calibradores si están dañados o no funcionan correctamente; contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas de medición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja los calibradores con cuidado para evitar que se caigan o se dañen.
- Evita exponer los calibradores a temperaturas extremas, humedad o sustancias corrosivas.
- Usa el tornillo de bloqueo para mantener medidas específicas y asegurar la consistencia y precisión.
- No fuerces los calibradores más allá de su rango de medición (06 pulgadas o 0150 mm).
- Al medir, asegúrate de que las superficies estén limpias y libres de residuos para evitar lecturas inexactas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira los calibradores del embalaje.
- Inspecciona los calibradores en busca de daños visibles.

2. Configuración:

- Asegúrate de que los calibradores estén en la posición cerrada antes de encenderlos.
- Presiona el botón de encendido para activar la pantalla digital.

3. Medición:

- Abre los calibradores suavemente y coloca el objeto a medir entre las mandíbulas.
- Cierra las mandíbulas hasta que hagan contacto con el objeto sin aplicar fuerza excesiva.
- Lee la medida mostrada en la pantalla digital.
- Usa el tornillo de bloqueo para mantener la medida si es necesario.

4. Cambio de Unidades:

- Para cambiar entre pulgadas y milímetros, consulta el manual del usuario específico para tu modelo.

5. Después de Usar:

- Apaga los calibradores para conservar la vida de la batería.
- Limpia los calibradores con un paño suave y seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena los calibradores en una funda protectora para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los CALIBRADORES DIGITALES MEC RELOADING de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches componentes electrónicos en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para dispositivos electrónicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto a los CALIBRADORES DIGITALES MEC RELOADING, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la documentación de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Instructions de Sécurité pour les PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES MEC RELOADING

Introduction

Merci d'avoir choisi les PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES MEC RELOADING. Ces outils de précision sont conçus pour mesurer des douilles ou des cartouches finies avec une précision exceptionnelle. Pour garantir une utilisation sûre et un fonctionnement optimal, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les pieds à coulisse sont utilisés uniquement pour leur but prévu : mesurer des douilles ou des cartouches finies.
- Garde les pieds à coulisse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte les pieds à coulisse avant chaque utilisation pour t'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils ne sont pas endommagés.
- Ne pas utiliser les pieds à coulisse s'ils sont endommagés ou en panne ; contacte le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils de mesure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule toujours les pieds à coulisse avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les endommager.
- Évite d'exposer les pieds à coulisse à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des substances corrosives.
- Utilise la vis de verrouillage pour maintenir des mesures spécifiques afin d'assurer la cohérence et la précision.
- Ne force pas les pieds à coulisse au-delà de leur plage de mesure (06 pouces ou 0150 mm).
- Lorsque tu mesures, assuretoi que les surfaces sont propres et exemptes de débris pour éviter des lectures inexactes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retire les pieds à coulisse de l'emballage.
- Inspecte les pieds à coulisse pour tout dommage visible.

2. Mise en Place :

- Assuretoi que les pieds à coulisse sont en position fermée avant de les allumer.
- Appuie sur le bouton d'alimentation pour activer l'affichage numérique.

3. Mesure :

- Ouvre doucement les pieds à coulisse et place l'objet à mesurer entre les mâchoires.
- Ferme les mâchoires jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec l'objet sans exercer une force excessive.
- Lis la mesure affichée sur l'écran numérique.
- Utilise la vis de verrouillage pour maintenir la mesure si nécessaire.

4. Changement d'Unités :

- Pour passer entre les pouces et les millimètres, consulte le manuel d'utilisation spécifique à ton modèle.

5. Après Utilisation :

- Éteins les pieds à coulisse pour conserver la durée de vie de la batterie.
- Nettoie les pieds à coulisse avec un chiffon doux et sec pour enlever tout résidu.
- Range les pieds à coulisse dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES MEC RELOADING conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter les composants électroniques dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les appareils électroniques afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES MEC RELOADING, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec la documentation de ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Istruzioni di Sicurezza per i CALIBRI DIGITALI MEC RELOADING

Introduzione

Grazie per aver scelto i CALIBRI DIGITALI MEC RELOADING. Questi strumenti di precisione sono progettati per misurare bossoli o cartucce finite con un'accuratezza eccezionale. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i calibri siano utilizzati solo per il loro scopo previsto di misurazione di bossoli o cartucce finite.
- Tenere i calibri fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispezionare i calibri prima di ogni uso per assicurarsi che funzionino correttamente e siano privi di danni.
- Non utilizzare i calibri se sono danneggiati o non funzionanti; contattare il produttore per assistenza.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso degli strumenti di misurazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare sempre i calibri con cura per evitare di farli cadere o danneggiarli.
- Evitare di esporre i calibri a temperature estreme, umidità o sostanze corrosive.
- Utilizzare la vite di bloccaggio per mantenere misurazioni specifiche e garantire coerenza e accuratezza.
- Non forzare i calibri oltre il loro intervallo di misurazione (06 pollici o 0150 mm).
- Quando si misura, assicurarsi che le superfici siano pulite e prive di detriti per evitare letture inaccurate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovere i calibri dall'imballaggio.
- Ispezionare i calibri per eventuali danni visibili.

2. Impostazione:

- Assicurarsi che i calibri siano in posizione chiusa prima di accenderli.
- Premere il pulsante di accensione per attivare il display digitale.

3. Misurazione:

- Aprire delicatamente i calibri e posizionare l'oggetto da misurare tra le ganasce.
- Chiudere le ganasce fino a contattare l'oggetto senza applicare una forza eccessiva.
- Leggere la misurazione visualizzata sullo schermo digitale.
- Utilizzare la vite di bloccaggio per mantenere la misurazione se necessario.

4. Cambio delle Unità:

- Per passare tra pollici e millimetri, fare riferimento al manuale utente specifico per il proprio modello.

5. Dopo l'Uso:

- Spegnerli i calibri per conservare la durata della batteria.
- Pulire i calibri con un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali residui.

- Conservare i calibri in una custodia protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i CALIBRI DIGITALI MEC RELOADING in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i dispositivi elettronici per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i CALIBRI DIGITALI MEC RELOADING, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con la documentazione del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

Introduksjon

Takk for at du valgte DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS. Disse presisjonsverktøyene er designet for å måle messing eller ferdige patroner med eksepsjonell nøyaktighet. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at caliperne kun brukes til sitt tiltenkte formål med å måle messing eller ferdige patroner.
- Hold caliperne utilgjengelige for barn og sårbare personer for å forhindre ulykker.
- Inspiser caliperne før hver bruk for å sikre at de fungerer korrekt og er fri for skade.
- Ikke bruk caliperne hvis de er skadet eller ikke fungerer som de skal; kontakt produsenten for hjelp.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av måleverktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Håndter alltid caliperne med omsorg for å unngå å miste eller skade dem.
- Unngå å utsette caliperne for ekstreme temperaturer, fuktighet eller etsende stoffer.
- Bruk låseskruen for å opprettholde spesifikke målinger for å sikre konsistens og nøyaktighet.
- Ikke tvang caliperne utover deres måleområde (06 tommer eller 0150 mm).
- Når du måler, sørg for at overflatene er rene og fri for rusk for å unngå unøyaktige avlesninger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Fjern caliperne fra emballasjen.
- Inspiser caliperne for synlige skader.

2. Oppsett:

- Sørg for at caliperne er i lukket posisjon før du slår dem på.
- Trykk på strømknappen for å aktivere det digitale displayet.

3. Måling:

- Åpne caliperne forsiktig og plasser objektet som skal måles mellom kjevene.
- Lukk kjevene til de kommer i kontakt med objektet uten å påføre overdreven kraft.
- Les målingen som vises på den digitale skjermen.
- Bruk låseskruen for å holde målingen hvis nødvendig.

4. Bytte enheter:

- For å bytte mellom tommer og millimeter, se i brukermanualen spesifikk for din modell.

5. Etter bruk:

- Slå av caliperne for å spare batterilevetid.
- Rengjør caliperne med en myk, tørr klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar caliperne i en beskyttende koffert for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast elektroniske komponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for elektroniske enheter for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktdokumentasjonen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Turvallisuusohjeet DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAALISILLE PAKSUUDENMITTAJILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAALISET PAKSUUDENMITTAJAT. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu mittaamaan messinkisiä tai valmiita patruunoita äärimmäisellä tarkkuudella. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että paksuudenmittareita käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, eli messinkisten tai valmiiden patruunoiden mittaamiseen.
- Pidä paksuudenmittarit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista paksuudenmittarit ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat vahingoittumattomia.
- Älä käytä paksuudenmittareita, jos ne ovat vahingoittuneet tai toimimattomat; ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä mittausvälineiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele paksuudenmittareita aina varovasti, jotta vältät niiden pudottamisen tai vahingoittamisen.
- Vältä altistamista paksuudenmittareita äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävillä aineilla.
- Käytä lukitusruuvia säilyttääksesi tietyt mittaukset varmistaaksesi johdonmukaisuuden ja tarkkuuden.
- Älä pakota paksuudenmittareita niiden mittausalueen yli (06 tuumaa tai 0150 mm).
- Varmista, että mittauspinnat ovat puhtaat ja vapaana roskista, jotta vältät epätarkkoja lukemia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Poista paksuudenmittarit pakkauksesta.
- Tarkista paksuudenmittarit näkyvien vaurioiden varalta.

2. Asetus:

- Varmista, että paksuudenmittarit ovat suljetussa asennossa ennen niiden käynnistämistä.
- Paina virtapainiketta aktivoiaksesi digitaalisen näytön.

3. Mittaaminen:

- Avaa paksuudenmittarit varovasti ja aseta mitattava esine jalkojen väliin.
- Sulje jalat, kunnes ne koskettavat esinettä ilman liiallista voimaa.
- Lue digitaalisen näytön näyttämä mitta.
- Käytä lukitusruuvia pitämään mitta tarvittaessa.

4. Yksiköiden vaihtaminen:

- Yksiköiden vaihtamiseksi tuumista millimetreihin, viittaa mallisi käyttöohjeeseen.

5. Käytön jälkeen:

- Sammuta paksuudenmittarit akun käyttöiän säästämiseksi.
- Puhdista paksuudenmittarit pehmeällä, kuivalta kankaalta jäännösten poistamiseksi.
- Säilytä paksuudenmittarit suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAALISET PAKSUUDENMITTAJAT paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä elektronisia komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse elektroniikkalaitteiden kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAALISISTA PAKSUUDENMITTAJISTA, viittaa tuotteen asiakirjoissa annettuun valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Säkerhetsanvisningar för DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

Introduktion

Tack för att du valt DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS. Dessa precisionsverktyg är utformade för att mäta hylsor eller färdiga patroner med exceptionell noggrannhet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skjutmåttan används endast för sitt avsedda syfte att mäta hylsor eller färdiga patroner.
- Håll skjutmåttan utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera skjutmåttan före varje användning för att säkerställa att de fungerar korrekt och är fria från skador.
- Använd inte skjutmåttan om de är skadade eller fungerar felaktigt; kontakta tillverkaren för hjälp.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av mätverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid skjutmåttan varsamt för att undvika att tappa eller skada dem.
- Undvik att utsätta skjutmåttan för extrema temperaturer, fukt eller korrosiva ämnen.
- Använd låsskruven för att bibehålla specifika mått för att säkerställa konsekvens och noggrannhet.
- Tvinga inte skjutmåttan bortom deras mätområde (06 tum eller 0150 mm).
- När du mäter, se till att ytorna är rena och fria från skräp för att undvika felaktiga avläsningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort skjutmåttan från förpackningen.
- Inspektera skjutmåttan för eventuella synliga skador.

2. Installation:

- Se till att skjutmåttan är i stängt läge innan du slår på dem.
- Tryck på strömbrytaren för att aktivera den digitala displayen.

3. Mätning:

- Öppna skjutmåttan försiktigt och placera objektet som ska mätas mellan käftarna.
- Stäng käftarna tills de kommer i kontakt med objektet utan att applicera överdriven kraft.
- Läs av mätningen som visas på den digitala skärmen.
- Använd låsskruven för att hålla mätningen om det behövs.

4. Byta enheter:

- För att växla mellan tum och millimeter, se användarmanualen som är specifik för din modell.

5. Efter användning:

- Stäng av skjutmåttan för att spara batteritid.
- Rengör skjutmåttan med en mjuk, torr trasa för att ta bort eventuell rest.
- Förvara skjutmåttan i ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte elektroniska komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för elektroniska enheter för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående DIGITAL CALIPERS MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktdokumentation.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro měření mosazí nebo hotových nábojů s výjimečnou přesností. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kalibry jsou používány pouze pro svůj zamýšlený účel, tedy měření mosazí nebo hotových nábojů.
- Udržujte kalibry mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Před každým použitím kalibry zkontrolujte, zda správně fungují a nejsou poškozené.
- Nepoužívejte kalibry, pokud jsou poškozené nebo nefungují; kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání měřicích nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy s kalibry zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo poškození.
- Vyhněte se vystavování kalibrů extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním látkám.
- Používejte zajišťovací šroub k udržení specifických měření pro zajištění konzistence a přesnosti.
- Nepoužívejte kalibry mimo jejich měřicí rozsah (06 palců nebo 0150 mm).
- Při měření se ujistěte, že povrchy jsou čisté a bez nečistot, aby se předešlo nepřesným měřením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyjměte kalibry z obalu.
- Zkontrolujte kalibry, zda nejsou viditelně poškozené.

2. Nastavení:

- Ujistěte se, že kalibry jsou v uzavřené poloze před jejich zapnutím.
- Stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci digitálního displeje.

3. Měření:

- Opatrně otevřete kalibry a umístěte měřený předmět mezi čelisti.
- Zavřete čelisti, dokud se nedotknou předmětu, aniž byste na něj vyvíjeli nadměrný tlak.
- Přečtěte si měření zobrazené na digitálním displeji.
- Pokud je potřeba, použijte zajišťovací šroub k uchování měření.

4. Přepínání jednotek:

- Pro přepnutí mezi palci a milimetry se odkažte na uživatelskou příručku specifickou pro váš model.

5. Po použití:

- Vypněte kalibry, abyste šetřili životnost baterie.
- Vyčistěte kalibry měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Uložte kalibry do ochranného pouzdra, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Elektronické součásti nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace elektronických zařízení, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY se prosím odkažte na kontaktní informace výrobce uvedené v dokumentaci k vašemu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.