

STEEL SHOT CHARGE BAR - 1-3/8OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and BB sizes down to #3.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019401
- Mfr. No.: 302138BB2
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.231kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489017541

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [English: STEEL SHOT CHARGE BAR Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2](#)
- [Suomi: Teräksinen Kuulaannostelijapalkki Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití ocelové dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2](#)

Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2! Diese StahlLadestange ist für Einzellader konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot von 7/8 oz bis 11/2 oz sowie BBGrößen bis hinunter zu #3. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie die Ladestange außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Ladestange nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Ladestange in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladestange gelangen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Laden; dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Montieren Sie die STEEL SHOT CHARGE BAR gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, dass die Ladestange sicher befestigt ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Verwendung

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und das Gewicht (zwischen 7/8 oz und 11/2 oz).
- Füllen Sie die Ladestange mit dem entsprechenden Schrot.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladestange korrekt kalibriert ist, um genaue Ladungen zu gewährleisten.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen der Wiederladepresse durch.
- Nach dem Laden überprüfen Sie das Ergebnis auf Gleichmäßigkeit und Vollständigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ladestange gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zum Produkt bereithalten, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts die geltenden Sicherheitsvorschriften und richtlinien einhalten sollten. Bei Fragen zu Rückrufen oder Sicherheitsproblemen können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden oder die EUSicherheitswarnungen überprüfen.

STEEL SHOT CHARGE BAR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the STEEL SHOT CHARGE BAR 13/8OZ BB#2. This product is designed for use with single stage reloaders, allowing you to load shot from 7/8 oz. to 1 1/2 oz. and BB sizes down to #3. To ensure your safety and the safety of others, please read this safety instruction guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the charge bar for any signs of damage before each use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Store the charge bar in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloader is properly set up and in good working condition before using the charge bar.
- Do not exceed the recommended load capacities of 1 1/2 oz. or the specified BB sizes.
- Avoid using damaged or worn components with the charge bar.
- Always work in a wellventilated area to prevent inhalation of any dust or particles.
- Never point the reloader at yourself or others when in use.
- Follow all local regulations regarding the handling and use of ammunition components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloader is unplugged and not in operation.
- Attach the STEEL SHOT CHARGE BAR to the reloader according to the manufacturer's instructions.
- Make sure all connections are secure and that the charge bar is properly aligned.

2. Usage:

- Measure the desired amount of shot according to the specifications of your load.
- Fill the charge bar with the appropriate shot size, ensuring it is not overfilled.
- Activate the reloader according to the manufacturer's instructions to dispense the shot.
- After use, clean the charge bar to remove any residue and prevent buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the STEEL SHOT CHARGE BAR in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charge bar in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL SHOT CHARGE BAR or its safety, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure that you have the product details ready

for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the STEEL SHOT CHARGE BAR. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2. Ce produit est conçu pour les recharges à une seule étape et est destiné à un usage responsable. Lisez attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même en cas de défaillance.
- En cas de doute, contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne chargez pas de plomb ou d'autres matériaux non recommandés par le fabricant.
- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de sa capacité maximale de 13/8 oz.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement installée et stable.
- Fixez la barre de chargement à la presse en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que la barre est bien en place avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation:

- Avant de commencer, assurez-vous que tous les matériaux nécessaires sont à portée de main.
- Remplissez la barre de chargement avec le plomb ou les billes appropriés, sans dépasser la capacité maximale.
- Suivez les étapes de rechargement comme indiqué dans le manuel de votre presse de rechargement.
- Lorsque vous avez terminé, nettoyez la barre de chargement pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations pertinentes à portée de main lors de votre communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, alors utilisez toujours le produit de manière responsable et prudente.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con ricaricatori a singolo stadio per caricare pallini in acciaio. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso della barra di carica.
- Non sovraccaricare la barra oltre la capacità massima di 13/8 oz.
- Assicurati che la barra sia correttamente installata prima di utilizzarla.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Assicurati che il ricaricatore sia spento e scollegato.
- Rimuovi la barra di carica esistente, se presente.
- Inserisci la Barra di Carica in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR nella posizione corretta.
- Fissa la barra in modo sicuro seguendo le istruzioni specifiche del ricaricatore.

2. Uso della Barra di Carica

- Prima di iniziare, verifica che la barra sia correttamente installata.
- Carica la barra con la quantità di pallini desiderata, rispettando la capacità massima.
- Segui le istruzioni del ricaricatore per completare il processo di ricarica.
- Dopo l'uso, rimuovi eventuali residui di pallini e pulisci la barra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il

produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Barra di Carica in Acciaio STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Segui queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Teräksinen Kuulaannostelijapalkki Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa teräksisen kuulaannostelijapalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisissa latauskoneissa ja se tarjoaa mahdollisuuden ladata erilaisia kuulia. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tilanteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että latauskone on sammutettu ennen kuulaannostelijapalkin asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet teräksisiä kuulia.
- Vältä liiallista voimaa kuulaannostelijapalkin käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteys valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauskone on sammutettu.
- Kiinnitä teräksinen kuulaannostelijapalkki tiukasti paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi kuula ja BBkoko, joka on yhteensopiva kuulaannostelijapalkin kanssa.
- Aseta kuulat palkkiin ohjeiden mukaisesti.
- Käynnistä latauskone ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2. Denna laddningsstång är avsedd för enstegs omladdare och är designad för att säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert eller återförsäljare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under laddningsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.
- Använd endast rekommenderade skott och BBstorlekar (ned till #3) för att undvika risker.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten (13/8 oz) för att förhindra skador.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Placera laddningsstången i omladdaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att den är ordentligt säkrad innan du börjar använda den.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med lämplig mängd stålshot (13/8 oz).
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningskanalen innan du laddar.
- Använd en stabil och säker arbetsyta för omladdning.
- Följ alla säkerhetsåtgärder under hela omladdningsprocessen.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller slitna delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/80Z BB#2, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av din laddningsstång.

Bezpečnostní pokyny pro použití ocelové dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném používání ocelové dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních, a předejdete potenciálním rizikům spojeným s používáním tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Sledujte aktualizace o případných staženích výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že dávkovací tyč je správně nainstalována na přebíječku.
- Nepoužívejte výrobek s náboji, které nejsou kompatibilní s danou velikostí dávkování (13/8 oz).
- Při manipulaci s ocelovou dávkovací tyčí noste ochranné brýle a rukavice.
- Při plnění tyče dbejte na to, aby nedošlo k přetečení nebo úniku materiálu.
- Pokud dojde k nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je přebíječka vypnutá a odpojená od elektrického zdroje.
- Nainstalujte dávkovací tyč podle pokynů výrobce přebíječky.
- Zkontrolujte, zda je dávkovací tyč pevně a bezpečně uchycena.

2. Použití

- Naplňte dávkovací tyč vhodným materiálem (ocelovými broky velikosti BB až #3).
- Ujistěte se, že množství materiálu odpovídá specifikaci 13/8 oz.
- Po naplnění tyče ji opatrně umístěte zpět do přebíječky a zajistěte ji.
- Spusťte přebíječku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužitý nebo poškozený výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek nebezpečný, kontaktujte místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti výrobku a případných dotazech se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ocelové dávkovací tyče STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/80Z BB#2.