

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019405
- Mfr. No.: 3021316
- Size: 1-3/16 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013512

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Lead Charge Bars](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC LEAD CHARGE BARS für Einzelpressen. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen MEC Wiederladepresse.
- Achte darauf, dass du die richtige Größe (13/16 oz) für deine Ladung verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Handschuhe), wenn du mit Schrotladung arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Halte alle Materialien und Werkzeuge, die du verwendest, ordentlich und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne die bestehende Charge Bar von deiner MEC Wiederladepresse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar fest sitzt und keine Spielräume hat.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die MEC LEAD CHARGE BAR entsprechend anpasst.
- Überprüfe die Einstellungen vor dem Laden, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.
- Beginne mit dem Laden, indem du die Presse gemäß den Anweisungen bedienst.
- Achte während des gesamten Prozesses auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen zu den MEC LEAD CHARGE BARS wende dich bitte an den

zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und melde jegliche unsicheren Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read and follow all guidelines carefully to maximize your safety and the performance of your reloading press.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Charge Bars are used in conjunction with compatible MEC reloading presses.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when handling lead or steel shot.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the charge bar for signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of lead materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load limits specified for your reloading press.
- Ensure that the charge bar is securely attached before operating the press.
- Avoid using the charge bar with incompatible components or equipment.
- Do not attempt to modify the charge bar in any way, as this may compromise safety.
- Keep the charge bar out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or injury.
- Be aware of the potential hazards associated with lead exposure and take necessary precautions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Make sure the reloading press is unplugged or in a safe position before installation.
- Remove the existing charge bar from the press if applicable.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely fasten the charge bar according to the manufacturer's instructions.
- Check that it is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the shot charge according to your desired load specifications.
- Ensure that the press is set up correctly and that all components are functioning properly.
- Begin the reloading process by following the standard operating procedures for your press.
- Monitor the process closely for any irregularities or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and components in accordance with local environmental regulations.
- Do not discard lead products in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the product packaging or

visit the manufacturer's website for additional resources. It is important to stay informed about any product recalls or safety updates.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and adhere to local regulations regarding the handling of lead materials. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Lead Charge Bars

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga de municiones. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficiente del producto. Asegúrate de seguir estas instrucciones para evitar riesgos y disfrutar de un proceso de recarga seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación y el uso de las barras de carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Asegúrate de que el equipo esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- No uses las barras de carga para ningún propósito diferente al que fueron diseñadas.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la barra de carga esté correctamente instalada en la prensa de recarga antes de comenzar a trabajar.
- No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad nominal (13/16 oz).
- Si notas algún daño en la barra de carga, no la uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena las barras de carga en un lugar seco y seguro para evitar la corrosión y el daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la nueva barra de carga MEC en la prensa, asegurándote de que esté bien asegurada.
- Revisa que no haya espacios o movimientos sueltos.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Coloca la cantidad deseada de plomo o acero en la barra de carga.
- Activa la prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el proceso de recarga para asegurarte de que se esté realizando correctamente.
- Detén la prensa inmediatamente si notas cualquier irregularidad o problema.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes las barras de carga en la basura común si están dañadas o contaminadas.
- Consulta con tu autoridad local sobre los métodos de eliminación segura.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y eficiente.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC, spécifiquement conçues pour les presses de rechargement à simple étape. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en respectant les directives de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de toujours utiliser les barres de charge conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laisse jamais les barres de charge à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà des spécifications du fabricant.
- Ne modifie pas les barres de charge ou la presse de rechargement.
- Assure-toi que la presse est correctement installée et stable avant de commencer à recharger.
- Évite de toucher des pièces mobiles pendant le fonctionnement de la presse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Barres de Charge :

- Débranche la presse de rechargement avant d'installer ou de remplacer une barre de charge.
- Retire la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle barre de charge en t'assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation de la Presse :

- Remplis la trémie avec le plomb ou l'acier approprié.
- Ajuste la barre de charge selon la charge désirée.
- Vérifie que tous les composants sont correctement assemblés avant d'allumer la presse.
- Effectue un essai à vide pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement la presse et les barres de charge pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range les barres de charge dans un endroit sec et sécurisé lorsque tu ne les utilises pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les barres de charge avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en plomb ou en acier.
- Si la barre de charge est endommagée, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et

répondre à tes préoccupations.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des barres de charge MEC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per permettere agli utenti di regolare la carica di colpi e di personalizzare il caricamento secondo le proprie esigenze. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua pressa di ricarica.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato se necessario.
- Segui sempre le istruzioni di carica raccomandate per evitare sovraccarichi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica originale dalla tua pressa di ricarica.
- Posiziona la nuova barra di carica MEC nella stessa posizione della barra originale.
- Assicurati che la barra sia ben fissata e che non ci siano giochi o movimenti.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la carica secondo le specifiche desiderate.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni nella camera di carica.
- Inizia il processo di caricamento seguendo le istruzioni della tua pressa di ricarica.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere polvere e residui.
- Controlla periodicamente per eventuali segni di usura o danni e sostituisci la barra se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica e dei materiali associati.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.
- Assicurati di rimuovere eventuali componenti tossici o pericolosi prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o consulta il sito ufficiale di MEC RELOADING. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza efficace.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro delle barre di carica MEC e per proteggere gli utenti da potenziali rischi. Segui sempre queste istruzioni per un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Brukerveiledning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS

Introduksjon

Takk for at du har valgt MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS. Denne ladningsstangen lar deg justere ladningen og gir deg muligheten til å lage den lasten du ønsker. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med ladningsstenger og omlastingspresser.
- Unngå kontakt med huden og øynene når du håndterer bly og stålvarianter.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid anbefalte ladningsnivåer for å unngå overbelastning av pressen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av presse:

- Slå av omlastingspressen og fjern strømforsyningen før installasjon.
- Rengjør området rundt ladningsstangen for å unngå forurensning.

2. Installasjon av ladningsstangen:

- Fjern den eksisterende ladningsstangen fra pressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at stangen sitter godt på plass og er sikret før du gjenoppretter strømforsyningen.

3. Bruk av ladningsstangen:

- Juster ladningen til ønsket nivå (13/16 oz).
- Følg de spesifikke instruksjonene for omlastingspressen for å fylle ladningen.
- Overvåk ladningsprosessen nøye for å sikre korrekt fylling.

4. Etter bruk:

- Rengjør ladningsstangen og området rundt etter bruk.
- Oppbevar ladningsstangen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av bly og stålprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål relatert til produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi håper du får glede av ditt MEC LEAD CHARGE BAR produkt.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi MEC RELOADING latauspuristimissa, ja sen avulla voit säätää ampumakuormasi tarkasti. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole leikkikalu.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti, ja älä muuta tai muokkaa sitä ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että latauspuristin on oikein asennettu ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä koskaan yritä purkaa tai korjata tuotetta, kun se on kytketty virtaan.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja että siellä ei ole esteitä.
- Seuraa tarkasti latausprosessia ja reagoi heti, jos jokin menee pieleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on sammutettu ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat lataustangot ja varmista, että alue on puhdas.
- Kiinnitä MEC LEAD CHARGE BAR lataustankoon noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta tarvittava ampumakuorma MEC LEAD CHARGE BAR:iin.
- Kytke latauspuristin virtaan ja säädä asetukset haluamasi mukaan.
- Seuraa prosessia huolellisesti ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Kun lataus on valmis, sammuta laite ja puhdista työalue.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen mahdollisista vaaroista ja noudata annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. Vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av bly och stålvarianter av laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda laddningsstången om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt i den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna innan du startar pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt enligt din laddningsspecifikation.
- Följ alltid rekommenderade laddningsdata för säkerhet och effektivitet.
- Efter varje användning, inspektera laddningsstången för slitage eller skador.

Avfallshantering

- Kassera defekta eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn om möjligt de material som laddningsstången är tillverkad av, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC Laddningsstänger.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně nastavena a zajištěna.
- Při manipulaci s olověnými komponenty dodržujte hygienické opatření, abyste se vyhnuli kontaminaci.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.
- Nezkoušejte upravovat nebo opravovat produkt bez odborné pomoci.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Upevněte dávkovací tyč do lisovací stanice podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle potřeby.
- Při plnění dávkovací tyče dbejte na přesnost a opatrnost.
- Po použití důkladně vyčistěte všechny komponenty a uchovávejte je na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Olověné součásti by měly být likvidovány jako nebezpečný odpad.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci a recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečnosti kontaktujte příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.