

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-3/4OZ

SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019406
- Mfr. No.: 302134
- Size: 1-3/4 oz
- Delivery weight: 0.234kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489015554

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Die MEC LEAD CHARGE BARS für die EinzelladerWiederladepresse sind speziell entwickelt worden, um dir die Anpassung deiner Schrotladung zu ermöglichen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass du die MEC Charge Bars nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Charge Bars auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Verwende die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die spezifischen Anforderungen und Gesetze deines Landes bezüglich der Verwendung von Wiederladepressen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse stabil und sicher aufgestellt ist, bevor du die Charge Bar installierst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Wiederladepresse arbeitest.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Komponenten, die mit der MEC Charge Bar kompatibel sind.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Staub zu minimieren.
- Vermeide es, die Charge Bar zu überladen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar vorsichtig, indem du die entsprechenden Befestigungen löst.
- Setze die MEC Charge Bar ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Befestige die Charge Bar sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Fülle die Charge Bar mit der gewünschten Schrotladung, ohne die maximal empfohlene Kapazität zu überschreiten.
- Betätige die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen, um die Ladung zu setzen.
- Überprüfe die fertigen Patronen auf Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Materialien, die mit Blei oder anderen gefährlichen Stoffen in Kontakt gekommen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Unterstützung und Informationen zur Sicherheit bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use and handling of this product. Please read this guide carefully to ensure a safe and effective reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the MEC Lead Charge Bars.
- Ensure that the reloading press is in good working condition before use.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use protective eyewear and gloves while reloading to protect against potential hazards.
- Store the charge bars in a safe and secure location, away from children and pets.
- Regularly inspect the charge bars for wear or damage before each use.
- Be aware of the specific materials you are using (lead or steel) and follow relevant safety guidelines for handling these materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct charge bar for your intended load size (13/4 oz).
- Do not exceed the recommended load limits specified by the manufacturer.
- Never attempt to modify the charge bars; alterations can lead to unsafe conditions.
- Keep fingers and other body parts clear of moving parts during operation.
- If you experience any unusual noises or resistance while using the charge bars, stop immediately and inspect for issues.
- Dispose of any lead shot or materials according to local regulations to prevent environmental contamination.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your reloading press is turned off and unplugged.
2. **Remove Existing Charge Bar:** Carefully detach the existing charge bar from your reloading press, following the manufacturer's instructions.
3. **Install the MEC Lead Charge Bar:**
 - Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
 - Securely fasten the charge bar according to the manufacturer's specifications.
4. **Check for Stability:** Ensure the charge bar is firmly attached and does not wobble.

Usage

1. **Setting the Charge:**
 - Adjust the charge bar to the desired setting for your load (13/4 oz).
 - Ensure the adjustment is secure before proceeding.
2. **Reloading:**
 - Follow the standard reloading procedures for your press.
 - Monitor the reloading process closely to ensure consistent performance.
3. **PostUse Inspection:**
 - After reloading, check the charge bar for any signs of wear or damage.
 - Clean the charge bar as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead shot and materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not discard lead materials in regular trash; use designated recycling or disposal facilities.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly and in line with local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact points, which can typically be found on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and compliance with local regulations during your reloading activities. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des barres de charge MEC pour presse à un étage. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre barre de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la barre de charge est compatible avec votre presse de rechargement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou tout autre composant de la presse.
- Gardez la barre de charge hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez toujours la barre de charge avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle est endommagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surchargez pas la presse au-delà des spécifications recommandées.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la machine.
- Ne laissez pas la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de défaillance de la presse, débranchez-la immédiatement et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge:

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec les fixations de la presse et assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Rebranchez la presse une fois l'installation terminée.

2. Utilisation de la Barre de Charge:

- Réglez la charge selon vos besoins en fonction des recommandations du fabricant.
- Assurez-vous que la presse est stable avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions spécifiques pour le type de plomb ou d'acier que vous utilisez.
- Après chaque utilisation, nettoyez la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la barre de charge est endommagée, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety

Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per offrire un caricamento personalizzato e preciso per la tua pressa di ricarica. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le barre di carica solo con presse di ricarica compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurati che la pressa sia correttamente assemblata e fissata prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carica raccomandate per il tuo modello di pressa.
- Mantieni le mani e gli oggetti estranei lontani dalla zona di carico durante il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso delle barre di carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegni la pressa di ricarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente, se presente.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nel supporto designato.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Accendi la pressa di ricarica.
- Imposta la carica desiderata seguendo le istruzioni del produttore.
- Esegui un test di caricamento per assicurarti che la barra funzioni correttamente.
- Monitora il processo di caricamento per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Contatta il tuo comune per ulteriori informazioni sulle modalità di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito web ufficiale di MEC.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai lääkityksen vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat yhteensopivia MEC Lead Charge Bars tuotteen kanssa.
- Noudata tarkasti latausohjeita, jotta vältät ylikuormituksen tai muut vaarat.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että lataustanko on oikein asennettu ja tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Lue valmistajan ohjeet ennen asennusta.

2. Käyttö:

- Säädä ampumakuormasi haluamasi mukaan käyttäen MEC Charge Bars sovitteita.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja, kuten lyijyä tai terästä, riippuen käyttötarkoituksesta.
- Varmista, että kaikki käytettävät komponentit ovat yhteensopivia toistensa kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta voit työskennellä turvallisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskakoriin, vaan käytä erityisiä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MEC Lead Charge Bars tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä MEC Lead Charge Bars tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den bly eller stålvariant du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller faror till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av laddningsstänger.
- Se till att omladdningspressen är korrekt installerad och att alla delar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda laddningsstänger med skador eller brister.
- Låt inte barn eller obehöriga använda produkten utan tillsyn.
- Var försiktig med vikten av laddningen för att undvika överbelastning av pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömmen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruvarna som håller den på plats.
- Placera den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera skruvarna och dra åt dem noggrant.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (13/4 oz).
- Fyll på med bly eller stålmaterial enligt dina specifikationer.
- Starta omladdningspressen och följ alla säkerhetsprotokoll under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara laddningsstänger enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren direkt.

Vi tackar för ditt samarbete och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med MEC Laddningsstänger.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olovené náboje při přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, vytvořili jsme následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s olovem dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými materiály.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s olovem.
- Zajistěte adekvátní ventilaci v pracovním prostoru, abyste minimalizovali vdechování prachu a výparů.
- Při práci s výrobkem se vyhněte jakýmkoli nebezpečným situacím, jako je sklouznutí nebo pády.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je vaše lisovací stanice kompatibilní s MEC LEAD CHARGE BARS.

2. Instalace

- Odpojte lisovací stanici od elektrického zdroje před instalací.
- Vyměňte původní dávkovací tyč za MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně zajištěna a na svém místě.

3. Použití

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Při plnění dávkovací tyče používejte pouze doporučené materiály.
- Sledujte proces přebíjení a pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje olovo nebo jiné nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici programy pro recyklaci nebo specializované sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav nás neváhejte kontaktovat.