

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019407
- Mfr. No.: 302138
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489011174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bars](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bars

Einführung

Die MEC Lead Charge Bars sind speziell für die Verwendung mit Einzellader und progressiven Pressen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Charge Bars, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob die Charge Bars unbeschädigt sind.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Munition und Wiederladegeräten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen MEC Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars korrekt installiert sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Komponenten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bars gelangen.
- Trage beim Arbeiten mit Schrotladung immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bars

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar vorsichtig, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze die MEC Charge Bar an die vorgesehene Stelle ein und befestige sie mit den Schrauben.
- Überprüfe, ob die Charge Bar sicher und fest sitzt.

2. Verwendung der Charge Bars

- Stelle sicher, dass du die richtige Ladung für deine Anwendung ausgewählt hast.
- Fülle die Charge Bar mit dem gewünschten Schrotmaterial.
- Betätige die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und stoppe die Presse sofort, wenn du Anomalien bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Verwendung über offizielle Kanäle erfolgen.

Diese Anleitung wurde erstellt, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu unterstützen. Achte darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose, which is to adjust shot charges in reloading applications.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for your specific reloading press.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bars for any signs of wear or damage before each use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling lead products.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended charge weight for your specific reloading setup.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the reloading press before use.
- Avoid using the charge bar with incompatible materials or components.
- Handle lead products with care to minimize exposure to lead dust.
- Wash your hands thoroughly after handling the charge bars or any lead materials.
- If you experience any adverse health effects, seek medical attention promptly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from your reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting area on your press.
- Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Set the desired shot charge weight by adjusting the MEC Charge Bar.
- Confirm that the charge bar is properly calibrated for the specific load you intend to create.
- Perform a test run with a small amount of material to ensure proper functioning.
- Monitor the reloading process to ensure consistent performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw lead products in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods for lead and metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official MEC website. Always ensure you have the latest information regarding safety and product updates.

Thank you for prioritizing safety while using MEC Lead Charge Bars. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and efficient reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC para prensas de un solo paso son herramientas diseñadas para ajustar la carga de disparo y crear la carga que desees. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y el correcto funcionamiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- No permitas que niños o personas no capacitadas utilicen el producto.
- Revisa el producto regularmente en busca de daños o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - Riesgo de lesiones al manipular componentes afilados.
 - Peligro de explosiones o lesiones si se usan materiales inadecuados.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Usa guantes al manipular piezas metálicas.
 - Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de realizar ajustes.
 - No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad especificada (13/8 oz).
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto no está destinado a ser utilizado por menores de 18 años.
 - Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en la ubicación designada y asegúrate de que esté firmemente colocada.
- Vuelve a conectar la prensa a la fuente de energía.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un entorno seguro antes de proceder a la recarga.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la recarga de municiones.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de las barras de carga que ya no necesites de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Consulta con tu centro local de reciclaje o gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document te fournira des instructions claires et des conseils pour assurer une utilisation sécurisée de ton produit. Suis ces recommandations pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des barres de charge pour presses de rechargement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laisse pas les enfants manipuler le produit sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :**
 - Utilise des gants de protection lors de la manipulation des barres de charge pour éviter les coupures.
 - Ne force pas la barre de charge dans la presse si elle ne s'ajuste pas facilement.
- **Environnement de Travail :**
 - Utilise le produit dans un espace bien éclairé et dégagé.
 - Évite les surfaces glissantes ou instables lors de l'utilisation de la presse.
- **Stockage :**
 - Range les barres de charge dans un endroit sec et à l'abri des chocs.
 - Évite de stocker des barres de charge à proximité de produits chimiques ou de substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la barre de charge existante de ta presse de rechargement.
- Aligne la nouvelle barre de charge MEC avec le mécanisme de la presse.
- Insère la barre de charge et assure-toi qu'elle est bien fixée avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste la charge de plomb ou d'acier selon tes besoins.
- Suis les instructions de la presse de rechargement pour un remplissage correct.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de la barre de charge.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas les barres de charge dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région pour les matériaux en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié.

En suivant ce guide de sécurité, tu contribues à assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser les barres de charge MEC de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il caricamento.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danni visibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso della barra di carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Fissa la barra in posizione secondo le istruzioni fornite.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la carica secondo le tue esigenze, seguendo le indicazioni del produttore.
- Controlla che la barra di carica sia ben fissata prima di iniziare il processo di ricarica.
- Monitora attentamente il processo di ricarica per evitare sovraccarichi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica e dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per attrezzature di ricarica.
- Assicurati di smaltire eventuali materiali pericolosi in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore MEC o un centro assistenza

autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto del prodotto per una migliore assistenza.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità e sicuro da usare.

Brukerveiledning for MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å justere ladningen og lage bly eller stålvarianter for din omlastingspresse. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du arbeider med ladningsstenger og omlastingspresser.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå direkte kontakt med ladningsstangen når den er i bruk.
- Sørg for at ladningsstangen er korrekt installert før du begynner å bruke presseren.
- Bruk aldri ladningsstangen med høyere ladninger enn spesifisert av produsenten.
- Hold hender og ansikt borte fra bevegelige deler under bruk.
- Hvis du oppdager unormale lyder eller bevegelser, stopp bruken umiddelbart og inspiser produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ladningsstangen:

- Slå av omlastingspresseren og trekk ut støpselet.
- Fjern den eksisterende ladningsstangen fra presseren.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at ladningsstangen er sikkert festet før du går videre.

2. Bruk av ladningsstangen:

- Juster ladningen til ønsket vekt (13/8 oz).
- Start pressen og følg de generelle retningslinjene for sikkerhet.
- Overvåk prosessen nøye for å sikre at alt fungerer som det skal.

3. Vedlikehold:

- Rengjør ladningsstangen regelmessig for å fjerne støv og rester.
- Oppbevar ladningsstangen på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når ladningsstangen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Viktig informasjon

- Husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert med tilbakekallingsinformasjon via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksene bidrar du til en tryggere og mer effektiv opplevelse med produktet.

MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, pois suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki työskentelyalueet ovat hyvin valaistuja ja puhtaita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä liiallista voimaa tai väärää tekniikkaa asennuksessa. Noudata aina valmistajan ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lataustankoa. Noudata suositeltuja maksimikuormia.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat sopivia ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä lataustanko huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että lataustanko on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Lataa tarvittavat materiaalit lataustankoon ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet päällä.
- Seuraa koko prosessin ajan, ettei mitään poikkeavaa tapahdu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, kuinka voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC Lead Charge Bars

tuotteelle. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att undvika potentiella faror och för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt typ av laddningsstång för din press.
- Använd skyddsglasögon och öronproppar för att skydda ögon och hörsel under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Hantera bly och stålvarianterna med försiktighet för att undvika kontakt med huden.
- Använd alltid lämpliga verktyg och skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt in den nya MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är på plats innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (13/8 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du börjar med större mängder.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från bly och stålprodukter bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt bortskaffande av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säkrare och mer effektiv omladdningsprocess.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaše přebíjecí lisy. Tento produkt vám umožňuje nastavit dávku náboje, což vám dává flexibilitu při vytváření požadované směsi olovené nebo ocelové náplně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, sepsali jsme následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od autorizovaných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olovenými nebo ocelovými komponenty noste ochranné rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; v případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání, okamžitě přestaňte používat produkt a zkontrolujte jej.
- Při používání produktu se ujistěte, že máte vhodné ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš lisovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč.
- Nainstalujte MEC Charge Bar podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je Charge Bar správně umístěn a zajištěn před použitím.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí nastavovacích mechanismů na Charge Bar.
- Ujistěte se, že je vše správně nastaveno před zahájením procesu přebíjení.
- Sledujte proces a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům nebo jiným problémům.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte olovené nebo ocelové komponenty do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály řádně zlikvidovány v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace a informace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání výrobku MEC LEAD CHARGE BARS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.