

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019411
- Mfr. No.: 302214
- Size: 2-1/4 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489010252

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC LEAD CHARGE BARS für Einzelladerpressen. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Bewahre die Originalverpackung und die Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere bei der Handhabung von Bleischrot.
- Achte darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Nähe des Produkts gelangen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Handhabung und Entsorgung von Bleimaterialien.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ordnungsgemäß aufgestellt und stabil ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein, bis sie sicher einrastet.
- Überprüfe, ob die Charge Bar korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die entsprechende Einstellung an der Charge Bar vornimmst.
- Fülle die Ladeinheit mit dem entsprechenden Schrotmaterial.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um die Ladung herzustellen.
- Überprüfe nach jedem Ladevorgang die Charge Bar auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von schadstoffhaltigen Materialien.
- Bringe das Produkt nicht in die Umwelt oder ins Wasser.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen für gefährliche Abfälle in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den MEC LEAD CHARGE BARS und deren Sicherheit kannst du dich an den zuständigen Ansprechpartner in der EU wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Überprüfe daher regelmäßig die Informationen und halte dich an die aktuellen Richtlinien.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use to minimize risks and enhance your reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free of distractions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Regularly inspect the product for wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended shot charge size (21/4 oz) for your reloading press.
- Ensure that the charge bar is correctly installed before use.
- Avoid overloading the charge bar; adhere to the specified limits.
- Do not modify the charge bar or use it for unintended purposes.
- Keep fingers and tools clear of moving parts while operating the press.
- Store the charge bar in a safe location when not in use to prevent accidental injuries.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your reloading press is powered off and unplugged.
2. **Remove Existing Charge Bar:** Carefully detach the existing charge bar from your reloading press as per the manufacturer's instructions.
3. **Install MEC Charge Bar:**
 - Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
 - Securely fasten the charge bar according to the press's installation guidelines.
4. **Check Installation:** Ensure the charge bar is firmly attached and operates smoothly.

Usage

1. **Set Desired Charge:** Adjust the charge bar to the desired shot charge (21/4 oz).
2. **Load Components:** Follow the reloading press instructions to load the appropriate components.
3. **Operate Press:** Engage the press to dispense the shot charge. Ensure safe handling and operation throughout the process.
4. **Monitor Performance:** Regularly check the charge bar during use for any signs of malfunction or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact points provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC pour presses à un étage. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les barres de charge.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Lisez toutes les instructions et avertissements fournis avec le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les barres de charge si elles sont endommagées ou déformées.
- Utilisez uniquement des barres de charge compatibles avec votre presse de rechargement MEC.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de matériaux de rechargement.
- Ne surchargez pas la presse au-delà des spécifications recommandées.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Barres de Charge :

- Assurez-vous que la presse est éteinte et déconnectée avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge dans le support prévu à cet effet.
- Vérifiez que la barre est bien fixée et sécurisée avant de reconnecter la presse.

2. Utilisation des Barres de Charge :

- Réglez la charge de tir selon vos besoins en suivant les instructions de la presse.
- Testez la pression de la charge avant de commencer le rechargement.
- Surveillez attentivement le processus de rechargement pour éviter toute surchauffe ou dysfonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les barres de charge dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre point de vente local.

Merci d'avoir choisi les barres de charge MEC. En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire un caricamento personalizzato e sicuro durante l'uso di presse di ricarica a singolo stadio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre le barre di carica per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui attentamente tutte le istruzioni fornite nel manuale del prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito, specialmente in presenza di bambini.
- In caso di malfunzionamenti o incidenti, contattare immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il caricamento.
- Utilizza guanti protettivi se necessario per evitare il contatto diretto con materiali pericolosi.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Mantieni l'area di lavoro ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegner la pressa di ricarica e scollegarla dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del manuale.
- Inserire la nuova barra di carica MEC nel supporto e assicurarsi che sia ben fissata.
- Ricollegare la pressa alla fonte di alimentazione e accenderla.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regolare la carica di colpo secondo le specifiche desiderate.
- Testare la barra di carica con un colpo di prova per assicurarsi che funzioni correttamente.
- Monitorare continuamente il funzionamento della pressa durante l'uso per identificare eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda di controllare periodicamente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la

piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la priorità.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestyksessä, jotta voit välttää onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin ilmastoitu, erityisesti käytettäessä kemikaaleja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta ladattaessa materiaaleja, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC Lead Charge Bars tuotteen kanssa.
- Kiinnitä lataustanko huolellisesti paikoilleen, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja että ei ole näkyviä vaurioita.

2. Käyttö

- Käynnistä latausprosessi varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.
- Säädä latausmäärä haluamallasi tasolle ennen käyttöä.
- Seuraa prosessia koko ajan ja ole valmis keskeyttämään sen, jos ilmenee ongelmia.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja puhdista työskentelyalue.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit ja osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä vaarallisia kemikaaleja tai materiaaleja tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti MEC Lead Charge

Bars tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstången är av rätt storlek för din press (21/4 oz).
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Undvik att använda laddningsstången om den är skadad eller sliten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; ingen annan användning rekommenderas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruven.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och säkra den med skruven.
- Kontrollera att laddningsstången sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången för att passa din önskade laddning.
- Fyll i bly eller stålshot enligt rekommendationerna för din press.
- Kör pressen enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt laddning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte defekta eller slitna laddningsstänger i hushållsavfallet.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering av produkten.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala riktlinjer om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC Laddningsstänger.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání výrobku a splnil požadavky Evropské unie na bezpečnost produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v dobrém stavu a správně namontovány.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými komponenty.
- Zamezte kontaktu olova s pokožkou a dbejte na hygienu při práci.
- Nepoužívejte výrobek, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené dávkování a postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připojte dávkovací tyč k lisovací stanici podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a nehybná před použitím.

2. Používání:

- Naplňte dávkovací tyč olovem podle doporučeného množství (21/4 oz).
- Při použití výrobku se ujistěte, že jste na stabilním a bezpečném povrchu.
- Postupujte podle pokynů pro lisování a dbejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.
- Při likvidaci olova dodržujte bezpečnostní opatření a zajistěte, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento dokument je navržen tak, aby byl informativní a snadno srozumitelný pro všechny uživatele výrobku MEC

LEAD CHARGE BARS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.