

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019419
- Mfr. No.: 502134
- Size: 1-3/4 oz
- Delivery weight: 0.229kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489014168

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu nutzen und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt ordnungsgemäß verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der MEC Charge Bar nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladepressen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den MEC Charge Bar nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Gebrauchs.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere beim Umgang mit Blei.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Materialien fern von offenen Flammen oder Hitzequellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Charge Bars:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den MEC Charge Bar vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfe, ob der Charge Bar korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Verwendung des Charge Bars:

- Wähle die gewünschte Schrotladung und stelle sicher, dass sie mit dem Charge Bar kompatibel ist.
- Fülle die Materialien gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Achte darauf, dass die Maschine während der Verwendung stabil steht und nicht wackelt.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um eine sichere und präzise Ladung zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Schalte die Wiederladepresse aus und trenne sie vom Stromnetz.
- Reinige den Charge Bar und die Presse von Rückständen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass Blei und andere Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use of the Charge Bar, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all nonfood products, including this Charge Bar, are used safely and responsibly.
- Be aware that the product covers risks not addressed by other EU laws.
- If you shop online, be assured that you have the same protections as if you were in a physical store.
- Extra safeguards are in place for vulnerable groups, such as children.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when handling the Charge Bar.
- Keep the Charge Bar and all related equipment out of reach of children.
- Do not attempt to modify or repair the Charge Bar; contact a qualified service provider for any issues.
- Ensure that your reloading press is compatible with the MEC Charge Bar before use.
- Never exceed the recommended load limits specified for the Charge Bar.
- Inspect the Charge Bar before each use for any signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the reloading press.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the press.
- Secure the Charge Bar in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the Charge Bar is firmly attached before proceeding.

2. Usage

- Adjust the Charge Bar to the desired shot charge using the provided adjustment mechanism.
- Load the appropriate lead or steel shot into the Charge Bar.
- Perform a test run to ensure that the Charge Bar is dispensing the correct amount of shot.
- Always monitor the loading process and be prepared to stop if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of the Charge Bar and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Charge Bar in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for specific disposal guidelines related to reloading equipment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the MEC Lead Charge Bar Progressive Press responsibly.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la barre de charge afin de garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la barre de charge est utilisée uniquement avec des presses de rechargement compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision adéquate.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Ne surchargez pas la presse avec une charge supérieure à celle recommandée (13/4 oz).
- Évitez de toucher les pièces mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Suivez les instructions du fabricant pour retirer la barre de charge d'origine.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC en vous assurant qu'elle est correctement fixée.
- Rebranchez la presse et vérifiez son bon fonctionnement avant de commencer à recharger.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge à la quantité désirée (13/4 oz).
- Chargez les composants de manière appropriée selon les instructions de votre presse de rechargement.
- Effectuez des tests de tir dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser de la barre de charge de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce manuel pour une consultation future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous

appréciez l'utilisation de la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Barra di Carica solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con materiali potenzialmente pericolosi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non superare le raccomandazioni di carico indicate nel manuale.
- Non utilizzare la Barra di Carica in condizioni di umidità o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Inserisci la Barra di Carica MEC nella posizione designata, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano ostruzioni e che la barra si muova liberamente.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Segui le istruzioni per il caricamento del piombo o dell'acciaio, a seconda delle tue necessità.
- Verifica regolarmente il funzionamento della barra durante l'uso.
- Non forzare la barra se incontra resistenza; controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Barra di Carica e i materiali di ricarica secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Consulta le autorità locali per ottenere informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti MEC. Assicurati di avere a portata di mano il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Barra di Carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuus säätää laukauksia tarkasti ja turvallisesti. Tässä oppaassa käydään läpi yleiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet käytön aikana, asennus ja käyttöohjeet sekä hävitysohjeet.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain silloin, kun olet täysin perehtynyt sen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latauspainetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä ylitä suositeltua latausmäärää, joka on 13/4 oz.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti MEC RELOADING laitteeseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi määrä lyijy tai teräslatausta latauspalkkiin.
- Varmista, että kaikki säätömekanismit ovat oikein asetettuja.
- Käynnistä laite ja seuraa tarkasti prosessia.
- Älä yritä muuttaa asetuksia tai irrottaa osia laitteen ollessa päällä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien, kuten lyijyn ja teräksen, hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja avun tuotteen turvallisessa käytössä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MECtuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att justera och skapa den last du önskar i din omladdningspress. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Låt inte andra personer, särskilt barn, använda produkten utan övervakning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av bly och stål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du använder pressen.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll pressen med den önskade mängden bly eller stålshot.
- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Utför en säkerhetskontroll av pressen innan du börjar ladda.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera stången för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av bly och stålprodukter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat olověné náplně pro vaše přebíjecí lis. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován a upevněn před použitím.
- Při práci s olověnými náplněmi noste ochranné brýle a rukavice.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo vystavení prachu.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Pokud dojde k úniku materiálu, okamžitě vyčistěte místo a zlikvidujte kontaminované materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč správně upevněna a zajištěna podle pokynů výrobce vašeho lisu.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez překážek.
- Naplňte tyč olověnými náplněmi podle doporučení výrobce.
- Dávkujte prach a další komponenty podle specifikací pro váš konkrétní lis.
- Po dokončení dávkování vždy důkladně vyčistěte všechny části zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Olovo a jiné chemikálie mohou být nebezpečné pro životní prostředí; zajistěte, aby byly zlikvidovány správně.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na

příslušné orgány ve vaší zemi. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení výrobků a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Věnujte pozornost všem pokynům a doporučením, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.