

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019420
- Mfr. No.: 502138
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013338

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die MEC Charge Bar korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit der Wiederladepresse immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die MEC Charge Bar niemals bei unsachgemäßer Handhabung oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie die alte Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher arretiert ist.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Laden Sie die Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse.
- Überwachen Sie den Ladevorgang sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Überladung oder Fehlladung auftritt.
- Nach dem Laden reinigen Sie die Charge Bar und die Presse, um Rückstände zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihre Verantwortung ist. Halten Sie sich an die Anweisungen in dieser Anleitung, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press 13/8oz Lead Shot Charge Bar. This product is designed to allow you to adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the MEC Lead Charge Bar in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading press is properly secured and stable before use.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling lead shot and reloading equipment.
- Do not allow children or unauthorized individuals to operate or handle the reloading press or its accessories.
- Store the charge bar and other reloading components in a secure location, away from children and pets.
- Regularly inspect the charge bar and reloading press for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow local regulations regarding the handling and disposal of lead and other materials used in reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the charge bar is compatible with your specific MEC reloading press model.
- Always doublecheck the charge setting before starting the reloading process.
- Avoid overloading the charge bar, as this may lead to malfunctions or unsafe conditions.
- Never attempt to modify the charge bar or any part of the reloading press.
- Use only the recommended lead shot size and weight for your specific load to prevent accidents.
- Be aware of the potential hazards associated with lead exposure. Wash your hands thoroughly after handling lead shot.
- If you experience any unusual noises or resistance during operation, stop immediately and check for obstructions or malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is unplugged and in a safe position.
- Remove the existing charge bar from the press, if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the appropriate mounting points on the reloading press.
- Secure the charge bar in place using the provided hardware, ensuring it is firmly attached.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the charge bar according to the manufacturer's guidelines.
- Load the lead shot into the charge bar, ensuring that it is filled to the appropriate level without overloading.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, monitoring for any

irregularities during the process.

- After use, clean the charge bar and reloading press to prevent buildup of materials and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of lead shot in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or safety inquiries regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the contact information provided with the product packaging or documentation. It is important to have access to support for any safety concerns or product issues.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bar. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo de manera segura y efectiva. A continuación, encontrarás pautas importantes para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Almacena la Barra de Carga en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones por mal uso del equipo.
- Peligro de accidentes si el producto no se utiliza correctamente.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- No sobrecargues la prensa más allá de las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la Barra de Carga esté correctamente instalada antes de usar la prensa.
- No intentes modificar la Barra de Carga ni el equipo asociado.
- Siempre sigue las recomendaciones de carga especificadas en el manual del usuario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Apaga la prensa de recarga y desconéctala de la fuente de alimentación.
- Retira la barra de carga original de la prensa de recarga.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Conecta la prensa nuevamente a la fuente de alimentación.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando la barra.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición antes de proceder al uso normal.
- Mantén una postura segura y estable durante el proceso de recarga.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, detén el uso inmediatamente y revisa el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Barra de Carga, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- No arrojes el producto en la basura común. Investiga las opciones de reciclaje en tu área.

- Si el producto está dañado o presenta riesgos, consulta a un profesional sobre la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado en tu área. Es importante que tengas acceso a recursos que puedan responder a tus preguntas sobre la seguridad y el uso del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (RGSP) de l'UE. Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surcharge pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée de 13/8 oz.
- Ne modifie pas la barre de charge ou ses composants.
- Assure-toi que la presse de rechargement est correctement installée et stabilisée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laisse jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Vérifie que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
- Retire la barre de charge existante si nécessaire.
- Insère la nouvelle barre de charge dans le logement prévu à cet effet.
- Assure-toi que la barre est bien fixée et sécurisée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Remplis le réservoir de la presse de rechargement avec le type de plomb ou d'acier approprié.
- Ajuste la charge de tir selon tes besoins en utilisant la barre de charge.
- Suis les instructions de la presse de rechargement pour effectuer le tir.
- Après utilisation, nettoie la barre de charge et vérifie son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact

fournies par le fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lorsque tu les consultes.

Merci de ta coopération pour garantir une utilisation sécuritaire de la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Pour tout problème de sécurité, n'hésite pas à consulter les autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto la barra di carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali nella ricarica di pallini. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche raccomandate.
- Mantieni una distanza di sicurezza da persone e animali mentre utilizzi il prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione designata.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente prima di procedere.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Seleziona il carico di pallini desiderato (13/8 oz).
- Carica i pallini nella pressa seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere residui di polvere e pallini.
- Controlla le parti mobili per eventuali segni di usura e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali di ricarica.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, contatta il tuo rivenditore MEC autorizzato o consulta il sito web ufficiale di MEC. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida garantirà un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Brukerhåndbok for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denne ladestangen lar deg justere skuddladningen, og gir deg muligheten til å lage den lasten du ønsker. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og advarsler før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid riktig personlig verneutstyr (PVU) når du bruker ladestangen.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk; bruk det ikke dersom det er skadet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid ladestangen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke ladestangen med bly eller stålshot som overstiger anbefalt vekt.
- Sørg for at ladestangen er korrekt installert i omlastingspressen før bruk.
- Unngå å ha hendene i nærheten av bevegelige deler under bruk.
- Vær oppmerksom på eventuelle lekkasjer eller unormale lyder under drift, og stopp umiddelbart hvis noe virker feil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ladestangen:

- Slå av omlastingspressen og koble fra strømmen.
- Fjern den eksisterende ladestangen fra pressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at ladestangen sitter godt og sikkert før du fortsetter.

2. Bruk av ladestangen:

- Juster skuddladningen til ønsket vekt (13/8 oz).
- Fyll ladestangen med ønsket bly eller stålshot.
- Start omlastingspressen og følg standard prosedyre for lading av ammunisjon.
- Etter bruk, rengjør ladestangen for å fjerne rester av shot og annet materiale.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av skuddladninger og andre komponenter.
- Unngå å kaste skadede eller ubrukte produkter i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for korrekt avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MEC LEAD CHARGE BAR, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det anbefales å holde deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller

sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med omlastingen!

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikea valinta tarpeisiisi ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteita, jotka voivat tarttua laitteeseen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole erikseen annettu ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen aloittamista.
- Asenna latauspalkki huolellisesti ja varmista, että se on oikein paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Täytä latauspalkki huolellisesti ja noudata suositeltuja annoksia.
- Käynnistä laite ja tarkista, että se toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa käytön aikana kaikkia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad laddningsstång.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt installerad och stabil innan användning.
- Använd endast laddningsstången i den specifikation som anges (13/8 oz).
- Undvik att överbelasta laddningsstången för att förhindra skador på produkten eller olyckor.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra ansamling av skräp som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är säkrade innan du återansluter strömförsörjningen.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant anvisningarna för att säkerställa korrekt laddning av bly eller stålskott.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och stäng av pressen om du upptäcker något avvikande.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av MECprodukter. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om säkerhet och återkallningar.

Tack för att du valt MECprodukter. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olověné broky pro vaše přebíjecí lisy. Je důležité dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho stavu nebo funkci.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Při manipulaci s olověnými broky dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se práce s olovem.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné nářadí a vybavení pro instalaci dávkovací tyče.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci dávkovací tyče do vašeho přebíjecího lisu.
- Zkontrolujte, zda je dávkovací tyč pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč olověnými broky dle potřeby.
- Po každém použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč, aby se zajistila její dlouhá životnost.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání a v případě potřeby přestaňte produkt používat.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a směrnice o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Olovo je nebezpečný materiál, proto se ujistěte, že je správně zlikvidováno v souladu s místními předpisy.

Informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, abyste mohli efektivně vyřešit jakékoli obavy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše

bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.